

Gebäude C – außen

Foto	Beschreibung
	Ansicht Südfassade
	Ansicht Westfassade

Foto	Beschreibung
	<p>weiter Ansicht Westfassade</p>
	<p>Ansicht Nordfassade</p>

Foto	Beschreibung
	Ansicht Ostfassade
	weiter Ansicht Ostfassade

Gebäude D - Innenbereiche



Foto	Beschreibung
	<p>Übersicht Raum CE002 <i>Lager</i></p>
	<p>Übersicht Raum CE003 <i>Sondermülllager</i></p>

Foto	Beschreibung
 A photograph showing the interior of a room during demolition. The ceiling features exposed wooden beams. The walls are made of light-colored masonry and have several notices pinned to them. Two windows are visible, providing natural light. On the floor, there are stacks of wooden pallets, several white buckets, and a wheelbarrow. The overall scene is one of a partially dismantled structure.	<p>weiter Raum CE003 ggü.-liegende Blickrichtung</p>