

Schichten (Bohrung 9692, 9691) bis zur Kanalsohle nicht mehr vorhanden!

Unterlage 19.01.03

ANLAGE 6.2

Anschluss an Wasserschmitt 2 (Anlage 6.3)