

Anlage 2.6

Hydraulische Untersuchungen

Anlage 2.6.1 Bericht Hydraulische Untersuchungen

Anlage 2.6.2 Ergebniskarten Herstellungszustand

- Anlage 2.6.2.1 Herstellungszustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₁
- Anlage 2.6.2.2 Herstellungszustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₅
- Anlage 2.6.2.3 Herstellungszustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₁₀
- Anlage 2.6.2.4 Herstellungszustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₃₀
- Anlage 2.6.2.5 Herstellungszustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₁₀₀
- Anlage 2.6.2.6 Herstellungszustand Sukzession Flutmulden HQ₁₀₀
- Anlage 2.6.2.7 Herstellungszustand Sukzession Flutmulden mit Anpassung Flutmuldeneinläufe HQ₁

Anlage 2.6.3 Ergebniskarten Zielzustand

- Anlage 2.6.3.1 Zielzustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₁
- Anlage 2.6.3.2 Zielzustand Maßnahmenbereich 1 und 2 - HQ₅
- Anlage 2.6.3.3 Zielzustand Maßnahmenbereich 1 und 2 HQ₁₀
- Anlage 2.6.3.4 Zielzustand Maßnahmenbereich 1 und 2 HQ₃₀
- Anlage 2.6.3.5 Zielzustand Maßnahmenbereich 1 und 2 HQ₁₀₀

Anlage 2.6.4 Ergebniskarten Querung Siechenbach

- Anlage 2.6.4.1 Herstellungszustand Q = 10 m³/s
- Anlage 2.6.4.2 Herstellungszustand Q = 30 m³/s

