


Stadt Nürnberg
Gemarkung Reichelsdorf
Flur Nr. 401/3



Lage der Ausgleichsmaßnahmen



Legende

Anlage

Stadortgerechter Laubwald

Biotop- und Nutzungstypen

A11 Bestand / Ausgangszustand (Code nach BayKompV)
A11 Acker, intensiv genutzt

W12 Prognosezustand (Code nach BayKompV)
L233-9110 Buchenwald basenarmer Standorte, alte Ausprägung

Grenze der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Maßnahmenkennung

1.1 A_{FCS}

Index
Maßmentyp
Nr. Einzelmaßnahme
Nr. Komplex



Erläuterung Maßmentyp

V Vermeidungsmaßnahme
G Gestaltungsmaßnahme
A Ausgleichsmaßnahme
E Ersatzmaßnahme

Index
FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands (favorable conservation status)

Maßnahmennummer und Beschreibung

8 A Anlage von Laubwald Flur-Nr- 401/3
9 W Anlage von Laubwald Flur-Nr- 401/3 (Waldausgleich)



ROLAND RAAB
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt
Händelstraße 25 - 63743 Aschaffenburg
Telefon: 06028 - 30 77 670
mobil: 0176 - 220 44 906
e-mail: roland.raab@fen-net.de

M17204	Datum	Zeichen
bearbeitet:	März 2023	StW
gezeichnet	März 2023	AH
geprüft:	März 2023	

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Sulzbacher Straße 2 - 6, 90489 Nürnberg , Tel.0911/231-7637



bearbeitet:		
gezeichnet		
geprüft:	März 2023	Hom
PSP Nr.:		
Projekt:		

c			
b			
a			
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Sulzbacher Straße 2 - 6, 90489 Nürnberg , Tel.0911/231-7637
Frankenschnellweg

Unterlage/Blatt-Nr.: 9.2/3
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Maßnahmen Blatt 3
Ausgleichsmaßnahmen am Klingefeld
Maßstab: 1 : 1.000

PROJIS-Nr.:

Frankenschnellweg (Kreisstraße N4)
Ersatzneubau Brücke über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente
BW 1.418

Aufgestellt:
Nürnberg, den 31.03.2023

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Technischer Werkleiter