

Abchnitt	Uferseite	Flurstück	Gemarkung	WSPL HQ100 Bestand	WSPL HQ100 BA 1	WSPL HQ100 BA 2	Differenz WSPL BA 1 zu Bestand	Differenz WSPL BA 2 zu Bestand	Ergebnis Ortsbegehung Wohnräume betroffen	Feststellung Betroffenheit	Objektschutz erforderlich	Planung Objektschutz	Verschlechterung durch HWS
Begehung am 09.06.2020 (Protokoll s. Anlage 7.2.1)													
Bergham	rechts	1	Bergham	348,47	wie Bestand	348,49	0,00	0,02	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Fenster)	ja
Bergham	rechts	28	Bergham	348,76	348,95	348,81	0,19	0,05	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (4x Fenster, 1x Tür)	ja
Bergham	rechts	81/18	Bergham	-	349,53	349,44			-	nein (OK Geländeschwelle vor Gebäude auf Höhe 349,80)	nein		
Bergham	rechts	81/19	Bergham	349,35	349,53	349,43	0,18	0,08	-	nein (OK Schwelle vor Gebäude auf Höhe 349,75)	nein		ja
Bergham	rechts	81/41	Bergham	-	349,53	349,44			-	nein	nein		
Bergham	rechts	81/63	Bergham	349,28	349,48	349,37	0,20	0,09	-	nein	nein		ja
Bergham	rechts	82/2	Bergham	-	-	-	-	-	-	nein (nach neuer hydraul. Berechnung nicht mehr betroffen)	nein		
Bergham	rechts	83/3	Bergham	-	-	-	-	-	-	nein (nach neuer hydraul. Berechnung nicht mehr betroffen)	nein		
Bergham	rechts	83/19	Bergham	348,84	349,13	348,97	0,29	0,13	nein	nein	nein		ja
Oedischbach	rechts	273/16	Bergham	348,50	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	-	nein	nein		nein
Oedischbach	rechts	330/2	Bergham	348,40	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Tür)	nein
Begehung am 08.11.2019 (s. Protokoll Anlage 7.2.4)													
Fischbacher Str.	rechts	360/2	Bergham	348,22	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Tür, 6x Terrassentür, 5x Doppelterrassentür, 7x Rückschlagklappe Ausläufe)	nein
Fischbacher Str.	rechts	360/3	Bergham	348,22	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Begehung am 17.09.2019 (s. Protokoll Anlage 7.2.2)													
Muckenbach	rechts	533	Treidling	349,74	349,86	349,80	0,12	0,06	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (3x Tür)	ja
Muckenbach	rechts	540	Treidling	349,81	349,92	349,86	0,11	0,05	nein	nein	nein		ja
Muckenbach	rechts	542	Treidling	349,77	349,89	349,86	0,12	0,09	nein	nein	nein		ja
Muckenbach	rechts	559/1	Treidling	349,89	349,99	349,93	0,10	0,04	Ja, jedoch leerstehend	nein	nein		ja
Muckenbach	rechts	559/2	Treidling	349,87	349,98	349,92	0,11	0,05	nein	nein	nein		ja
Muckenbach	rechts	559/6	Treidling	349,87	349,97	349,91	0,10	0,04	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (3x Fenster, 1x Kellertür)	ja
Muckenbach	rechts	561	Treidling	349,95	350,06	349,98	0,11	0,03	Ja, jedoch leerstehend	nein	nein		ja
Muckenbach	rechts	563	Treidling	349,96	350,05	350,00	0,09	0,04	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (2x Haustür, 2x Garagentor, 1x Lüftungsöffnung, 1x Lichtschacht)	ja
Begehung am 17.09.2019 (s. Protokoll Anlage 7.2.3)													
Vellenbach	links	847/1	Nittenau	348,23	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Tor, 1x Tür)	nein
Vellenbach	links	848	Nittenau	348,23	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Tor, 2x Tür, 1x Lüftungsschacht)	nein
Vellenbach	links	849/4	Nittenau	348,22	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Vellenbach	links	856	Nittenau	348,23	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Vellenbach	links	873	Nittenau	348,31	wie Bestand	nicht betroffen	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Vellenbach	links	926	Nittenau	348,22	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Vellenbach	links	927	Nittenau	348,21	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	nein	nein	nein		nein
Vellenbach	links	927/1	Nittenau	348,21	wie Bestand	wie Bestand	0,00	0,00	ja	ja	ja	Mobiler HW-Schutz (1x Haustür, 4x Terrassentür, 11x Lichtschacht, 1x Öffnung Füllleitung Heizöltank)	nein

Gebäude wurden nach neuer hydraulischer Berechnung als möglicherweise betroffen identifiziert; es fand keine Begehung statt, die Beurteilung erfolgte anhand des Vergleichs der Wasserspiegellagen mit der Gebäudevermessung

Betroffenheit von gewerblich genutzten Gebäuden; Objektschutz ggf. erforderlich, da in den Gebäuden evtl. wassergefährdende Stoffe gelagert werden