

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 1: Überblick über das Untersuchungsgebiet; Blick in Richtung Norden.



Foto 2: Überblick über das Untersuchungsgebiet; Blick in Richtung Norden.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 3: Überblick über das Untersuchungsgebiet; Blick in Richtung Südwesten.



Foto 4: Überblick über das Untersuchungsgebiet; Blick in Richtung Südwesten.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 5: Baggerstich KRB 22/5.



Foto 6: Baggerstich KRB 22/7.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 7: Baggereschurf KRB 22/13.



Foto 8: Baggereschurf KRB 22/16.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 9: Baggerschurf KRB 22/18.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 10: Baggerschurf KRB 22/19.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 11: Baggerschurf KRB 22/21.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 12: Baggerschurf KRB 22/23.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 13: Baggerschurf KRB 22/25.

## Sanierung Westkaje im Kaiserhafen in Bremerhaven, 2. Bauabschnitt; Gutachten über die Durchführung orientierender schadstofftechnischer Untersuchungen

### Anlage 4: Fotodokumentation



Foto 14: Baggerschurf KRB 22/26.