



**Prof. Biener |
Sasse | Konertz**

**Partnerschaft
Beratender Ingenieure
und Geologen mbB**

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven 2. Bauabschnitt

Gebäudeschadstoffkataster

erstellt im Auftrag der

**bremenports GmbH & Co. KG
Am Strom 2
27568 Bremerhaven**

durch

**Umtec
Prof. Biener | Sasse | Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB**

im August 2022

Partner
**Dipl.-Ing. Torsten Sasse
Dr. Klaus Konertz
Dipl.-Geol. Christoph Meyer
Dr. Tobias von Mücke**

Haferwende 7
28357 Bremen
Telefon
0421 20 75 9-0
Telefax
0421 20 75 9-999
info@umtec-partner.de
www.umtec-partner.de

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Inhaltsverzeichnis

| Kapitel | | Seite |
|---------|--|-------|
| 1 | Veranlassung | 1 |
| 2 | Unterlagen | 2 |
| 3 | Zusammenfassende Bauwerksbeschreibung | 2 |
| 4 | Schadstoffkataster | 5 |
| 4.1 | Asbest | 6 |
| 4.2 | Künstliche Mineralfasern (alte KMF) | 10 |
| 4.3 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 12 |
| 4.4 | Polychlorierte Biphenyle (PCB) | 13 |
| 4.5 | Ozonabbauende Stoffe | 17 |
| 4.6 | Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) | 18 |
| 4.7 | Schwermetalle | 19 |
| 4.7.1 | Schwermetalle gem. LAGA (im Feststoff) | 19 |
| 4.7.2 | Quecksilber als Einzelparameter | 23 |
| 4.8 | Holzschutzmittel | 24 |
| 4.9 | Phenol | 25 |
| 4.10 | Gebinde | 26 |
| 4.11 | Mineralische Bausubstanz | 26 |

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Verzeichnis der Anlagen

| | |
|-----------------|--|
| Anlage 1 | Fotodokumentarische Zusammenstellung nachgewiesener Gebäudeschadstoffe |
| Anlage 2 | Fotodokumentarische Zusammenstellung nicht bestätigter Gebäudeschadstoffe |
| Anlage 3 | Abbilder |
| U3492GUT00: | Übersichtslageplan, M 1 : 500 |
| U3492GUT01: | Lagerhalle, Grundriss Erdgeschoss sowie Obergeschoss, M 1 : 150 |
| U3492GUT02: | Satteldachhalle, Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 150 |
| U3492GUT03: | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Kellergeschoss, M 1 : 75 |
| U3492GUT04: | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 75 |
| U3492GUT05: | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Obergeschoss, M 1 : 75 |
| U3492GUT06: | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Dachgeschoss, M 1 : 75 |
| U3492GUT07: | ehem. Verwaltung, Grundriss Erdgeschoss, M 1 : 150 |
| U3492GUT08: | ehem. Verwaltung, Ansichten sowie Schnitt A - A, M 1 : 150 |
| U3492GUT09: | Bürocontainer, Grundriss Erdgeschoss sowie Obergeschoss, M 1 : 75 |

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 4 Probenentnahmevermerke

Anlage 5 Analysenberichte

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

1 Veranlassung

Der südliche Bereich der Westkaje im Kaiserhafen III in Bremerhaven ist altersbedingt in einem schlechten Zustand und soll umfangreich umgebaut werden. Darüber hinaus ist die eventuelle Errichtung einer Dockgrube projektiert.

In diesem Zusammenhang ist u. a. der Abbruch von folgenden acht Bestandsgebäuden unterschiedlicher Größe und Konstruktion sowie der Rückbau von Sohlplatten inkl. Fundamente bereits zurückgebauter Gebäude vorgesehen.

- Ehem. Verwaltung
- Bürocontainer
- Satteldachhalle
- Lagerhalle
- Ehem. Hafenmeisterhaus
- Trafos (3 Stück)
- Ehem. Sohlplatten

Im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Abbruch der Gebäude und Sohlplatten ergab sich das Erfordernis, im Vorwege die abzubrechenden Bauwerke hinsichtlich etwaiger schadstoffhaltiger Bauteile/Materialien näher zu untersuchen.

In diesem Rahmen wurde die Umtec Prof. Biener | Sasse | Konertz, Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB, mit Schreiben vom 24. Mai 2022 durch die bremenports GmbH & Co. KG mit der Erstellung eines Gebäudeschadstoffkatasters beauftragt.

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung zur Erfassung arbeitsschutz- sowie entsorgungstechnisch relevanter Schadstoffe werden in dem vorliegenden Gebäudeschadstoffkataster erläuternd dargestellt.

Es wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Begehung einzelner Räumlichkeiten (Transformatorengebäude, Kellergeschoss des ehem. Hafenmeisterhauses) zum Zeitpunkt der Probenahme nicht möglich gewesen ist. Diese Räumlichkeiten sind in den Plänen in Anlage 3 gekennzeichnet. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus bautechnischen Gründen verdeckte und im Rahmen der Begehung nicht zugängliche schadstoffhaltige Bausubstanz (wie z. B. in Betonbauteilen vergossene Abstandshalter aus Asbestzement) unerkannt blieb.

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

2 Unterlagen

Für die Untersuchung der Gebäude standen die folgenden, durch den Auftraggeber übergebenden Unterlagen zur Verfügung:

- Satteldachhalle „Fundamente - Positions- u. Ausführungsplan“; M 1 : 25, M 1 : 50
- Satteldachhalle „Schal- und Bewehrungsplan Fundamente (zulässige Bodenpressung $\geq 1.000 \text{ KN/m}^2$ “; M 1 : 20
- Satteldachhalle „Satteldachhalle 12,0 x 30,0 m Ansichten“; M 1 : 100
- Satteldachhalle „Satteldachhalle 12,0 x 30,0 m Grundriss u. Querschnitt“; M 1 : 100
- Ehem. Verwaltung „PASO – Holzfertiggebäude 12,50 x 32,50 m“; M : 100
- Ehem. Hafenmeisterhaus „Beamten-Wohnhaus am Kaiserdock“ - Grundrisse, Schnitte, Ansichten; M 1 : 00

3 Zusammenfassende Bauwerksbeschreibung

Lagerhallen und Satteldachhalle

Bei den Hallen handelt es sich um Stahlfachwerkkonstruktionen mit Trapezblechwänden und -dächern sowie einer (Stahl-)betonsohle bzw. Betonpflastersteinsohle. Der umbaute Raum der Lagerhalle beträgt ca. 1.850 m^3 die Satteldachhalle umfasst ca. 1.700 m^3 .



Abb. 1: Lagerhalle von Norden



Abb. 2: Satteldachhalle von Norden

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Ehemaliges Hafenmeisterhaus

Das ehemalige Hafenmeisterhaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Mauerwerksbau mit einem Walmdach erbaut. Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude umgenutzt und vmtl. mehrmals renoviert. Der umbaute Raum beträgt ca. 1.950 m³.



Abb. 3: Ehem. Hafenmeisterhaus von Südwesten



Abb. 4: Ehem. Hafenmeisterhaus von Norden

Transformatorengebäude

Die Transformatoren sind in Stahlbetonfertigteiltergaragen untergebracht. Die Garagen wurden ca. in den 1990er Jahren errichtet. Der umbaute Raum umfasst jeweils ca. 90 m³.



Abb. 5: Zwei der Trafos von Südosten



Abb. 6: Dritter Trafo von Südwesten

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Ehemaliges Verwaltungsgebäude

Bei dem ehemaligen Verwaltungsgebäude handelt es sich um einen gedämmten Holzfertigbau mit einer Giebeldachkonstruktion aus Holz, vmtl. ca. aus den 1980er Jahren, der westliche Anbau wurde in den 1990er Jahren errichtet. Der umbaute Raum umfasst ca. 1.950 m³.



Abb. 7: Ehem. Verwaltung von Nordwesten

Bürocontainer

Bei dem doppelgeschossigen Container handelt es sich um einen klassischen Bürocontainerbau aus Trapezblech mit einer verkleideten Innendämmung der Außenwände. Der Bürocontainer wurde im Jahr 2007 an seinem jetzigen Standort aufgestellt, das Baujahr ist unbekannt. Der umbaute Raum umfasst ca. 350 m³.



Abb. 8: Bürocontainer von Nordosten

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Ehemalige Sohlplatten inkl. Fundamente sowie Kran

Weiterhin befinden sich drei Sohlplatten inkl. Fundamente drei ehemaliger, bereits zurück gebauter Gebäude im Sanierungsbereich sowie ein Hafenkran.



Abb. 10: Zwei der ehem. Sohlplatten



Abb. 11: Hafenkran von Süden

4 Schadstoffkataster

Das Schadstoffkataster wird entsprechend relevanter Gebäudeschadstoffe in folgende Kapitel untergliedert:

- Asbest
- Künstliche Mineralfasern (KMF)
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
- Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW)
- Polychlorierte Biphenyle (PCB)
- Ozonabbauende Stoffe
- Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD)
- Schwermetalle
- Holzschutzmittel
- Phenol
- Gebinde



Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Bei dem Ausbau und der ordnungsgemäßen Entsorgung der kontaminierten Materialien sind grundsätzlich die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (z. B. GefStoffV¹, KrWG², NachwV³) zu beachten.

In dem vorliegenden Bericht werden zunächst jeweils einige allgemeine Informationen über die vorgefundenen Schadstoffe gegeben sowie im Anschluss Probennahmen und Analytikergebnisse dargestellt und bewertet.

Das Kataster ist in fotodokumentarischer Form den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. Hierbei sind in Anlage 1 diejenigen Fundstellen aufgelistet, an denen sich das Vorhandensein eines Gebäudeschadstoffes bestätigt hat bzw. nicht vollständig auszuschließen ist. In Anlage 2 werden diejenigen Probenentnahmestellen aufgeführt, für die aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ein Schadstoffverdacht ausgeräumt werden konnte, bzw. bei denen die derzeit gültigen Grenzwerte zur Einstufung eines Parameters als Gebäudeschadstoff unterschritten wurden.

Lagepläne mit Darstellung der Probenentnahmepunkte sowie der zugehörigen Analyseergebnisse befinden sich in Anlage 3.

In Anlage 4 findet sich ein Vermerk über die Probennahme und die durchgeführte Analytik. Der zugehörige Analysenbericht ist als Anlage 5 beigefügt.

4.1 Asbest

Asbestfasern weisen in bautechnischer Hinsicht folgende positive Eigenschaften auf:

- nicht brennbar
- chemisch beständig
- hitzebeständig
- elektrisch isolierend
- hoch elastisch
- zugfähig

¹ Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)

² Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)

³ Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung - NachwV)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Aus diesen Gründen wurde Asbest bis Ende der 1980er Jahre in zahlreichen Produkten eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass bis Anfang der 1990er Jahre, in Einzelfällen auch bis Ende der 1990er Jahre, asbesthaltige Produkte auch noch aus Lagerbeständen eingebaut wurden. Grundsätzlich wird zwischen schwach und fest gebundenen Asbestprodukten unterschieden.

Asbestfasern gelten als eindeutig krebserzeugend (Asbestose, Mesotheliom und Bronchialkarzinom), sodass die Verwendung asbesthaltiger Erzeugnisse seit 1989 verboten ist.⁴

Die nachfolgenden Materialien mit Asbest-Verdacht wurden beprobt und analysiert:

| Proben-Nr. | Proben-entnahmeort | Beschreibung | Analytikergesult |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Lagerhalle | | | |
| L-P02 | Fenster | Fensterfuge, weiß | n. .n.* |
| L-P03 | Zwischengeschoss | Fußbodenkleber | n. n. |
| KB4 | Sohle | Ausgleichsschicht | n. n. |
| Ehem. Fundamente, Sohlen | | | |
| F-P01 | Mittlere Sohlplatte | Fußbodenanstrich, rot-blau | n. n. |
| KB1 | Nördl. Sohlplatte | Estrich | n. n. |
| KB3 | Südl. Sohlplatte | Estrich | n. n. |
| Trafo (südl. Lagerhalle) | | | |
| T-P01 | Dach | Dachbahn, mehrlagig | n. n. |
| T-P02 | Dachrand | Schwarzanstrich | n. n. |
| Satteldachhalle | | | |
| S-P01 | Magazin | Metallanstrich, hellgrün | n. n. |
| Ehem. Verwaltung | | | |
| V-P02 | Büro Aven | Fußbodenbelag inkl. Kleber u. Estrich | n. n. |
| V-P04 | Herren WC | Wandfliesenkleber | n. n. |
| V-P07 | Dachboden | Dachbahn | n. n. |
| V-P08 | Kantine (Mischprobe) | Wandputz | n. n. |

⁴ 1989/1990: Eingruppierung von Asbestzeugnissen in Gruppe I der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) - faktisch ein Herstellungs- und Verwendungsverbot

1993: Einstufung von Asbest als besonders gefährlicher krebserzeugender Gefahrstoff (Verbot von Herstellung, Verwendung und Inverkehrbringen) gemäß GefStoffV

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

| Proben-Nr. | Proben-entnahmeort | Beschreibung | Analytikergesult |
|-------------------------------|---------------------------|--|------------------|
| KB5 | Eingangsbereich, Sohle | Estrich | n. n. |
| KB6 | Sanitärbereich, Sohle | Fußbodenfliesenkleber | n. n. |
| KB6 | Sanitärbereich, Sohle | Estrich | n. n. |
| Bürocontainer | | | |
| C-P01 | OG Fußboden | Fußbodenbelag inkl. Kleber | n. n. |
| C-P02 | EG Duschen | Fußbodenanstrich, hell- grau | n. n. |
| Ehem. Hafenmeisterhaus | | | |
| H-P02 | DG, Mischprobe | Wandputz | n. n. |
| H-P03 | DG | Fußbodenanstrich | n. n. |
| H-P05 | 1. OG, Kammer 2 | Polystyrol inkl. Kleber, schwarz | n. n. |
| H-P06 | 1. OG, Mischprobe | Wandputz | n. n. |
| H-P07 | 1. OG, Flur | Fußbodenbelag, rot inkl. Kleber | n. n. |
| H-P08 | 1. OG, ehem. Küche | Wandfliesenkleber | n. n. |
| H-P09 | EG, Mischprobe | Wandputz | n. n. |
| H-P12 | Fassade, nördlich | Sockelanstrich, grau- ocker (mehrschichtig) | n. n. |
| H-P13 | 1. OG, Kammer 2 | Dielenfugen, schwarz | n. n. |
| Kran | | | |
| K-P01 | Kran | Anstrich, grün | n. n. |
| K-P02 | Kran, Ausleger | Anstrich, hellgrün | n. n. |

n. n.: nicht nachgewiesen

Bei den entnommenen und analysierten Proben wurde kein Asbest nachgewiesen.

Die Untersuchung von potentiell asbesthaltigen Putz- und Spachtelmassen erfolgte stichprobenartig. Hierbei werden systematische (vollflächige) Anwendungen von Asbest in der Regel erfasst, wobei in keiner der entnommenen Proben Asbest nachgewiesen wurde. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass weitere heterogen ver-

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

teilte Anwendungen (wie z. B. einzelne gespachtelte Ausbesserungsstellen) nicht vollumfänglich erfasst werden können und somit unentdeckt gebliebene, asbesthaltige Putze nicht auszuschließen sind.

Nachfolgend sind weitere Bauteile aufgeführt, bei denen bauartbedingt das Vorhandensein von asbesthaltigen Baustoffen unterstellt werden kann. Die Fundstellen der betroffenen Bauteile sind der Anlage 1 bzw. den Plänen der Anlage 3 zu entnehmen.

- Asbestzementwellplatten als Dacheindeckung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.
- Asbestzementplatten als Verkleidung des westlichen Giebels des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.
- Als Abdeckung/Wetterschutz des Klimageräts des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.
- Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Flachdichtungen im ehemaligen Hafenmeisterhauses.
- NH-Sicherungen mit asbesthaltigen Pappen im Gehäuse in Sicherungskästen diverser Gebäude.
- Alte Kochherd-/Ofenkombination mit asbesthaltigen Bauteilen im ehemaligen Hafenmeisterhaus.
- Lufterhitzer mit asbesthaltigen Bauteilen in der Lagerhalle.
- Tresore mit potentiell asbesthaltigen Bauteilen (z.B. asbesthaltige Dichtschnüre, loses Stopfmateriale, zementgebundener Asbest oder Brandschutzplatten) im ehemaligen Verwaltungsgebäude.
- Wählscheibentelefon aus potentiell asbesthaltigem Bakelit mit asbesthaltigen Bauteilen (z. B. Pappen) im Gehäuse.
- Es sind Schieber und Muffen mit potentiell asbesthaltigen Dichtschnüren sowie Flansche mit potentiell asbesthaltigen Flachdichtungen verbaut.
- In/an den Gebäuden befinden sich Brandschutztüren mit Asbestpappen im Türschlossbereich (weiterhin alte KMF als Türfüllung).

Beim Ausbau asbesthaltiger Bauteile sind grundsätzlich die Vorgaben der TRGS 519⁵ zu beachten. Die schadstoffhaltigen Bauteile sind zu separieren und als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

⁵ Technische Regeln für Gefahrstoffe, Asbest Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten – TRGS 519, Ausgabe: Januar 2014 (Fassung 31.10.2019)



Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

4.2 Künstliche Mineralfasern (alte KMF)

Unter dem Begriff der Künstlichen Mineralfasern (KMF) wird eine Gruppe von künstlich hergestellten, glasig amorphen Fasern mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, oft auf silikatischer Basis, zusammengefasst.

Im Einzelnen sind innerhalb dieser Gruppe die Glas-, Stein- und Schlackefasern, die als Dämmmaterialien eingesetzt wurden sowie die Keramikfasern oder Fasern aus anderen refraktären Stoffen, die als Isolierungen verwendet werden, zu nennen. KMF dienen grundsätzlich als Schall-, Kälte- und/oder Wärmeschutz.

KMF-Dämmungen werden im Wesentlichen als Rohrleitungsisolierung, Isolierung von technischen Anlagen sowie als Wand-, Fußboden-, Decken- und Dachdämmung bzw. als Stopfmassen z. B. bei Deckendurchbrüchen und Rohrleitungsdurchführungen eingesetzt.

Bei vor 1996 hergestellten Mineralwolledämmstoffen (sogenannte alte Mineralwolle; z. B. Dämmung alter Rohrleitungen) ist davon auszugehen, dass diese beim Entfernen Faserstäube freisetzen, die als krebserzeugend der Kategorie 1B⁶ einzustufen sind. Für alte Mineralwolle gilt seit Juni 2000 das Herstellungs- und Verwendungsverbot nach Anhang II (zu § 16 Absatz 2) Nr. 5 der Gefahrstoffverordnung.

Diese alten KMF können in großem Maße lungengängige Faserabschnitte enthalten, die als Staub eingeatmet werden und zu entzündlichen Erkrankungen des Rachenraumes, der Atemwege und der Schleimhäute führen können. Lungengängige Fasern von KMF stehen im Verdacht (wie bei Asbest), Krebs auszulösen. Die besonders kritische Längsaufspaltung der Fasern in der Lunge ist bei den KMF jedoch nicht gegeben. Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Risiken sind beim Ausbau von KMF Haut- und Augenreizungen (Entzündungen des Haut- und Bindegewebes) wahrscheinlich.

KMF-Dämmungen, die nach 1996 hergestellt wurden und die Freizeichnungskriterien des Anhangs II (zu § 16 Absatz 2) Nr. 5 der Gefahrstoffverordnung erfüllen, gelten als nicht krebserzeugend.

⁶ Kategorie 1B - Stoffe, die wahrscheinlich beim Menschen karzinogen sind; die Einstufung erfolgt überwiegend aufgrund von Nachweisen bei Tieren; CLP-Verordnung krebserzeugend nach Anhang VI der Verordnung (EG) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung / GHS-Verordnung)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Es ist zu beachten, dass auch für als unbedenklich einzustufende KMF-Materialien, Mindestschutzmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten durchzuführen sind (vgl. TRGS 500 - Schutzmaßnahmen, Nummer 4 und 5).

Die folgenden Proben wurden auf KMF-Fasern analysiert:

| Proben-Nr. | Proben-entnahmeort | Beschreibung | KMF-Fasern | WHO-Fasern (lungengängig) |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| Trafo (südl. Lagerhalle) | | | | |
| T-P01 | Dach | Dachbahn, mehrlagig | nachgewiesen | n. n. |
| Ehem. Verwaltung | | | | |
| V-P07 | Dachboden | Dachbahn | nachgewiesen | n. n. |

Bei der Analytik der Dachpappen eines der südlich der Lagerhalle gelegenen Trafogebäude sowie der des ehemaligen Verwaltungsgebäudes (T-P01 und V-P07) wurden Künstliche Mineralfasern nachgewiesen. Bei keiner der untersuchten Proben wurden WHO-Fasern nachgewiesen.

Im vorliegenden Fall wurde auf eine weitere Beprobung bzw. Untersuchung der KMF verzichtet, da bauartbedingt und aufgrund des Einbaualters von alter KMF und somit von als gefährlich einzustufendem Material auszugehen ist.

In den folgenden Bauteilen muss bauartbedingt mit alter KMF gerechnet werden:

- Flächendämmung aus alter KMF in den Außenwänden der Lagerhalle, des Bürocontainers sowie der Satteldachhalle.
- Flächendämmung des Dachs aus alter KMF der Lagerhalle sowie der Satteldachhalle.
- Ummantelung von Rohrleitungen in den Gebäuden (ausgenommen Transformatorgebäude).
- In/an den Gebäuden befinden sich Brandschutztüren mit Asbestpappen im Türschlossbereich (weiterhin alte KMF als Türfüllung).
- Dämmung in Leichtbauwänden im ehemaligen Verwaltungsgebäude.
- Flächendämmung des Dachbodens des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.
- Flächendämmung in den Fußbodenaufbauten, der Zwischendecke sowie des Dachs des Bürocontainers.

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

- In blauen Säcken verpackte KMF im alten Hafenmeisterhaus.
- Deckenplatten der Abhangdecke im Duschaum des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.

Beim Ausbau von alter KMF sind grundsätzlich die Vorgaben der TRGS 521⁷ zu beachten. Die schadstoffhaltigen Bauteile sind zu separieren und als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

4.3 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die Bezeichnung PAK umschreibt eine Gruppe von mehreren hundert Einzelverbindungen. Zahlreiche PAK sind nachweislich krebserzeugend. Außerdem wirken viele PAK giftig auf das Immunsystem und die Leber, schädigen das Erbgut und reizen die Schleimhäute. Die Einzelkomponenten dieses Stoffgemisches sind meist schwer wasserlöslich und gering flüchtig. Sie lagern sich bevorzugt an Feststoffen und Stäuben an. Diese staubgebundenen und staubförmigen Stoffe sind i. d. R. leicht zu mobilisieren, was zu einer feinen Verteilung in den belasteten Räumen führen kann.

Die Leitkomponente der PAK ist das Benzo(a)pyren, welches aufgrund seines Gefährdungspotenzials ab einem Gehalt von 50 mg/kg als krebserzeugend der Kategorie 1B eingestuft ist⁸. Eine Einstufung als gefährlicher Abfall im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung AVV⁹ ist gem. Merkblatt zur Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen in Bremen der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) für teerhaltigen Straßenaufbruch (PAK_{EPA}: 25 mg/kg) und teerhaltige Dachpappe (PAK_{EPA}: 100 mg/kg) spezifisch geregelt¹⁰. Für andere Materialien wird in vorgenanntem Merkblatt auf die Abfallverzeichnisverordnung verwiesen.

⁷ Technische Regeln für Gefahrstoffe, Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle – TRGS 521, Ausgabe: Februar 2008

⁸ Technische Regeln für Gefahrstoffe, Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe - TRGS 905, Ausgabe: März 2016 (Fassung 13.03.2020)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Text von Bedeutung für den EWR)

⁹ Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV)

¹⁰ Merkblatt zur Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen in Bremen; Freie Hansestadt Bremen: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stand 10/2019)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Somit gelten alle weiteren Materialien, sofern nicht die Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zutreffen, ab einem Benzo(a)pyren-Gehalt von 50 mg/kg in Bremen als gefährlicher Abfall¹¹.

PAK finden sich im Baubereich vor allem in Steinkohlenteer-Produkten (im Gegensatz zu bituminösen Produkten).

Im Rahmen der Erstellung des Gebäudeschadstoffkatasters wurden die nachfolgenden Materialien mit Verdacht auf erhöhten PAK-Gehalt beprobt und analysiert:

| Proben-Nr. | Proben-entnahmeort | Beschreibung | PAK (EPA) [mg/kg] | Benzo(a)pyren [mg/kg] |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Trafo (südl. Lagerhalle) | | | | |
| T-P01 | Dach | Dachbahn, mehrlagig | 15,3 | 1,0 |
| T-P02 | Dachrand | Schwarzanstrich | 0,3 | < 0,1 |
| Satteldachhalle | | | | |
| S-P02 | Sohle (Unterbau) | Schlacke | 0,163 | 0,003 |
| Ehem. Verwaltung | | | | |
| V-P07 | Dachboden | Dachbahn | 21,7 | 1,4 |
| Ehem. Hafenmeisterhaus | | | | |
| H-P05 | 1. OG, Kammer 2 | Polystyrol inkl. Kleber, schwarz | 5,6 | < 0,1 |
| H-P13 | 1. OG, Kammer 2 | Dielenfugen, schwarz | 17,4 | 0,2 |

Die bei der Analyse festgestellten PAK-Gehalte überschreiten bei keiner der untersuchten Proben den gesetzlich festgeschriebenen Grenzwert für gefährliche Abfallfraktionen.

4.4 Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Zu der Gruppe der PCB gehören insgesamt 209 Einzelverbindungen (Kongenere). Bei den im Gebäude vorzufindenden PCB-haltigen Stoffen handelt es sich um Gemische

¹¹ Hinweise zur Anwendung der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001, BGBl. I S. 33379; BMU; zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833)



Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

unterschiedlicher Kongenere. Bei der analytischen Bestimmung der PCB-Gehalte wurden sieben sogenannte Leitkongenere analysiert. Um auf den Gesamtgehalt an PCB in der Probe zu schließen, wird die Summe von sechs der im Labor analysierten Kongenere (PCB 28, 52, 101, 138, 153 sowie 180) mit 5 multipliziert. Das siebte Kongener (PCB 118) dient der Deklaration im Rahmen einer evtl. erforderlichen Deponierung.

PCB gelten generell als gesundheitsschädlich und umweltgefährlich, wobei sie sich weniger durch eine akute Giftigkeit auszeichnen, als vielmehr durch ein hohes Gesundheitsrisiko bei dauerhafter Belastung. Da PCB nur sehr langsam biologisch abbaubar, jedoch fettlöslich sind, können sie sich nach und nach im Fettgewebe anreichern.

Durch die technischen Eigenschaften (wie z. B. Alterungsbeständigkeit) in Kombination mit der preisgünstigen Herstellung sind PCB-haltige Materialien weit verbreitet. Werden PCB-haltige Bauteile stark erhitzt, können chlorierte Dioxine und Furane entstehen.

PCB wurden außer in Kondensatoren von Leuchtstoffleuchten und anderen geschlossenen Anwendungen (z. B. Hydrauliköle, Elektroisierflüssigkeiten) in großem Umfang auch als Weichmacher in einer Reihe von offenen Anwendungen eingesetzt. Nachfolgend werden einige Beispiele genannt:

- Dauerelastische Fugendichtmassen
- Anstrichstoffe
- Klebstoffe
- Deckenplatten
- Kunststoffe
- Kabelummantelungen

Nach der sog. EU-POP-Verordnung¹² sind gemäß Artikel 7 (1) „alle sinnvollen Anstrengungen, um, soweit durchführbar, die Verunreinigung von Abfällen mit PCB zu vermeiden, zu unternehmen“. Entsprechend der Umsetzung in nationales Recht durch

¹² Verordnung (EU) 019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Stoffe (Neufassung)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

das ChemG¹³, der zugehörigen ChemVerbotsV¹⁴ und der PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV)¹⁵ besteht ein Verbot über das Inverkehrbringen sowie das Verwenden von PCB-haltigen Gemischen mit einem PCB-Gehalt von mehr als 50 mg/kg. Übersteigt der PCB-Gehalt bei nichtmineralischen Abfällen 50 mg/kg PCB (gesamt), ist das Material als gefährlicher Abfall einzustufen.¹⁶

Zu entsorgender Bauschutt wird nach LAGA-Bauschutt¹⁷ ab einem Gehalt von mehr als 1 mg/kg PCB₆ als nicht mehr zu verwertender Abfall (> Z 2) klassifiziert.

Die folgenden Proben wurden auf PCB analysiert:

| Proben-Nr. | Proben-entnahmeort | Beschreibung | PCB (7 Kong.) [mg/kg] | PCB (gesamt) [mg/kg] |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Lagerhalle | | | | |
| L-P01 | Schiebetor, nördlich | Kleber, weiß-schwarz | n. n. | n. n. |
| L-P02 | Fenster | Fensterfuge, weiß | 0,31 | 1,3 |
| Ehem. Fundamente, Sohlen | | | | |
| F-P01 | Mittlere Sohlplatte | Fußbodenanstrich, rotblau | 888,0 | 4.241 |
| Satteldachhalle | | | | |
| S-P01 | Magazin | Metallanstrich, hellgrün | 1,5 | 7,0 |
| S-P02 | Sohle (Unterbau) | Schlacke | 0,001 | 0,005 |

¹³ Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) Vom 28. August 2013 (BGBl. I, Nr. 55, S. 3498, 3991) zuletzt geändert durch Artikel 296 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I Nr. 29, S. 1328) in Kraft getreten am 27. Juni 2020

¹⁴ Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV) Vom 20. Januar 2017 (BGBl. I, Nr. 4, S. 94) zuletzt geändert durch Artikel 300 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I, Nr. 29, S. 1328) in Kraft getreten am 27. Juni 2020

¹⁵ Verordnung über die Entsorgung polychlorierter Biphenyle, polychlorierter Terphenyle und halogener Monomethyldiphenylmethane (PCB/PCT-Abfallverordnung - PCBAbfallV) Vom 26. Juni 2000 (BGBl. I S. 932) zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 21 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212)

¹⁶ Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 3005) geändert worden ist

¹⁷ Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln Bauschutt -“ (Zuordnungswerte Feststoff bzw. Eluat für Recyclingbaustoffe / nicht aufbereiteten Bauschutt, LAGA – Bauschutt, 2003)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

| Ehem. Verwaltung | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|
| V-P01 | Eingangsbe- reich | Wandanstrich, weiß | n. n. | n. n. |
| V-P02 | Büro Aven | Fußbodenbelag inkl. Kleber u. Estrich | n. n. | n. n. |
| V-P05 | Büro Scheidt | Stoßfuge (Wand) | n. n. | n. n. |
| V-P06 | Büro Scheidt | Wandanstrich, hellgelb | n. n. | n. n. |
| Bürocontainer | | | | |
| C-P01 | OG Fußboden | Fußbodenbelag inkl. Kleber | n. n. | n. n. |
| C-P02 | EG Duschen | Fußbodenanstrich, hell- grau | n. n. | n. n. |
| Ehem. Hafenmeisterhaus | | | | |
| H-P01 | KG, Treppen- haus | Wandanstrich, dunkel- grün (mehrschichtig) | 1,6 | 7,5 |
| H-P03 | DG | Fußbodenanstrich | 2,9 | 13,5 |
| H-P04 | 1. OG, Kam- mer 1 | Alter Wandanstrich, grau | n. n. | n. n. |
| H-P10 | EG, Treppen- haus | Wandanstrich, gelb | 0,8 | 0,35 |
| H-P11 | Fassade, östlich | Wandanstrich, blau | 1,5 | 7,0 |
| H-P12 | Fassade, nörd- lich | Sockelanstrich, grau- ocker (mehrschichtig) | 0,8 | 0,35 |
| Kran | | | | |
| K-P01 | Kran | Anstrich, grün | n. n. | n. n. |
| K-P02 | Kran, Ausleger | Anstrich, hellgrün | 119,2 | 573,5 |

Bei der Analytik des rot-blauen Fußbodenanstrichs (F-P01) der mittleren der ehemaligen Sohlplatten weist einen stark erhöhten PCB-Gesamtgehalt von 4.241 mg/kg auf. Eine Separierung des Fußbodenanstrichs vor dem maschinellen Rückbau unter Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften ist zwingend geboten.

Weiterhin weist der hellgrüne Anstrich (K-P02) des Kranauslegers einen erhöhten PCB-Gesamtgehalt von 573,5 mg/KG auf. Der Anstrich ist vor der Entsorgung des Krans zu entfernen und separat zu entsorgen. Die nachgewiesenen Schwermetallgehalte sind zu beachten (s. Kapitel 4.7.1).

Die bei der Analyse festgestellten PCB-Gesamtgehalte überschreiten bei keiner der weiteren untersuchten Proben den gesetzlich festgeschriebenen Grenzwert für gefährliche Abfallfraktionen von 50 mg/kg.

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Kondensatoren der in den Gebäuden vorgefundenen Leuchtstoffröhren PCB befindet. Beim Ausbau der Lampen ist dies zu überprüfen. Ggf. vorhandene PCB-haltige Kondensatoren sind als gefährlicher Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen.

4.5 Ozonabbauende Stoffe

Als „Ozonabbauende Stoffe“ werden chemische Gruppen organischer Verbindungen, mit der Eigenschaft die Ozonschicht zu schädigen, bezeichnet. Dazu gehören unter anderem die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) sowie teilbromierte und teilchlorierte Kohlenwasserstoffe (HFBKW bzw. HFCKW), welche als Kältemittel, Löschmittel sowie Lösemittel aber auch als Treibgase, z. B. zur Herstellung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffen (XPS) und Polyurethan-Schaumstoffen (PUR), bautechnisch eine weite Verbreitung fanden.

Aufgrund ihrer ozonabbauenden Wirkung ist der Einsatz dieser Stoffe heute in vielen Anwendungsbereichen verboten bzw. stark eingeschränkt, im Wesentlichen durch die Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien-Ozonschichtverordnung – ChemOzonSchichtV¹⁸).

Entsprechend der ChemOzonSchichtV § 4 Absatz 1 muss bei Materialien, die geregelte Stoffe im Sinne von Artikel 3 Nummer 4 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 enthalten, ein Austreten dieser Stoffe in die Atmosphäre verhindert werden.

Die folgende Probe wurde auf FCKW analysiert:

| Proben-Nr. | Probenentnahmeort | Beschreibung | FCKW [mg/kg] |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Satteldachhalle | | | |
| KB6 | Sanitärbereich, Sohle | XPS-Schaumplatte | n. n. |

Bei der Analytik der XPS-Schaumplatte (KB6) aus dem Fußbodenaufbau im Sanitärbereich der ehem. Verwaltung wurde kein FCKW nachgewiesen.

Das Klimagerät des ehemaligen Verwaltungsgebäudes enthält gemäß Typenschild das Kältemittel R407c. Laut Sicherheitsdatenblatt des Kältemittels die ozonabbauenden Stoffe H-FCKW und H-FKW enthalten.

¹⁸ Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien-Ozonschichtverordnung - ChemOzonSchichtV) vom 15. Februar 2012 (BGBl. I, Nr. 12, S. 409) zuletzt geändert durch Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I, S. 1328) in Kraft getreten am 27. Juni 2020

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

4.6 Flammenschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD)

Hexabromcyclododecan (HBCD) ist ein Flammenschutzmittel, das umweltgiftig, bioakkumulierend, persistent sowie potentiell gesundheitsschädigend ist. HBCD wurde im Baubereich vor allem in geschäumten Isolierschichten, wie expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS, z. B. Styropor) oder auch extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) eingesetzt. Die genannten Materialien enthalten i. d. R. 0,7 % bis 1,5 % HBCD. Seit dem Inkrafttreten der POP-Abfall-ÜberwV am 1. August 2017 in Verbindung mit der AVV § 3 Abs. 2, Nr. 2.2.1 ist geregelt, dass Materialien zur Entsorgung mit einem HBCD-Gehalt von mehr als 1.000 mg/kg (0,1 %) und weniger als 30.000 mg/kg (3,0 %) nicht gefährlich, jedoch nachweispflichtig sind. Gemäß der oben genannten Verordnung ist der HBCD-haltige Abfall getrennt zu sammeln und zu befördern. Wird der HBCD-Gehalt von 30.000 mg/kg (3,0 %) überschritten, ist das Material als gefährlicher Abfall einzustufen^{19/20}.

Die folgenden Proben wurden auf HBCD analysiert:

| Proben-Nr. | Probenentnahmeort | Beschreibung | HBCD [mg/kg] |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| Ehem. Hafenmeisterhaus | | | |
| H-P05 | 1. OG, Kammer 2 | Polystyrol inkl. Kleber, schwarz | < 100 |
| Ehem. Verwaltung | | | |
| KB5 | Eingangsbereich, Sohle | Polystyrol | 1.800 |
| KB6 | Sanitärbereich, Sohle | XPS-Schaumplatte | 27.000 |

Die Polystyrol-Dämmung (KB5) im Fußbodenaufbau des Eingangsbereichs der ehemaligen Verwaltung weist einen HBCD-Gehalt von 1.800 mg/kg auf, die XPS-Schaumplatte (KB6) im Fußbodenaufbau des einen HBCD-Gehalt von 27.000 mg/kg auf. Die Materialien sind somit als überwachungsbedürftig jedoch nicht gefährlich einzustufen.

Die bei der Analyse festgestellten HBCD-Gehalte der weiteren untersuchten Probe überschreiten nicht den gesetzlich festgeschriebenen Grenzwert für überwachungsbedürftige oder gefährliche Abfallfraktionen.

¹⁹ POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung: Verordnung über die Getrennsammlung und Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2644). In Kraft getreten am 01.08.2017.

²⁰ Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 3005) geändert worden ist

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

4.7 Schwermetalle

Schwermetalle sind persistent und reichern sich in Organismen an. Als elementare Stäube und besonders in Form von löslichen Salzen können Schwermetalle extrem toxisch wirken (Cr(VI)-oxide). Weitere toxische Elemente sind Arsen, Blei, Cadmium, Antimon und Quecksilber.

Schwermetalle bzw. Schwermetallverbindungen sind, mit Ausnahme von Quecksilber, bei Raumtemperatur nicht flüchtig und nehmen daher im Allgemeinen keinen relevanten Stellenwert bei einer nutzungsbezogenen Gefährdungsbeurteilung von Gebäudeschadstoffen ein.

Ein erhöhter Schwermetalleintrag in die Atemluft oder Umwelt ist jedoch durch das Entfernen alter Farbanstriche möglich.

4.7.1 Schwermetalle gem. LAGA (im Feststoff)

Um einen Eindruck über das Kontaminationspotential im Hinblick auf die Abbruchmaßnahme, zu bekommen, werden die Analysenergebnisse auf Basis der von der LAGA veröffentlichten „Technischen Hinweise zur Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit“²¹ bewertet. Hier sind Konzentrationsgrenzen von Metallen im Feststoff angegeben, nach denen eine Einstufung von Abfällen mit unbekanntem Einzelverbindungen als gefährlich oder nicht gefährlich vorgenommen werden kann.

Demnach werden die Materialien bei Erreichen oder Überschreiten folgender Grenzwerte wie folgt klassifiziert:

- | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|
| • Arsen: | 1.000 mg/kg | krebserzeugend |
| • Blei: | 2.500 mg/kg | ökotoxisch, gefährlich* |
| • Cadmium: | 1.000 mg/kg | krebserzeugend |
| • Chrom-VI: | 1.000 mg/kg | krebserzeugend |
| • Kupfer: | 2.500 mg/kg | ökotoxisch, gefährlich* |
| • Nickel: | 1.000 mg/kg | krebserzeugend |
| • Quecksilber: | 1.000 mg/kg | ökotoxisch, gefährlich |
| • Zink: | 2.500 mg/kg | ökotoxisch, gefährlich* |

Ein Stoff wird ebenfalls als ökotoxisch und somit auch gefährlich eingestuft, wenn

²¹ Länder-Arbeitsgemeinschaft-Abfall (LAGA), Technische Hinweise zur Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit, Stand 09.02.2021

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

die Summe der Konzentrationen der mit einem Sternchen versehenen Stoffe 2.500 mg/kg erreicht oder überschreitet. Dabei werden nur die Stoffe berücksichtigt, deren Einzelkonzentrationen über dem Berücksichtigungsgrenzwert von 1.000 mg/kg liegen.

Für Chrom wird nur ein Grenzwert für Chrom-VI angegeben, da lediglich diese Form des Chroms als krebserregend der Kategorien 1A und 1B gilt. Bei der durchgeführten Analyse der Schwermetallgehalte wurde die Gesamtkonzentration des Chroms und nicht die Konzentration der verschiedenen Oxidationsstufen bestimmt. Daher kann bei einer Überschreitung des Grenzwertes nicht mit Bestimmtheit von einer krebserregenden Konzentration an Chrom-VI ausgegangen werden. Vorsorglich wird im Folgenden bei einer Überschreitung des Chrom-VI-Grenzwertes vom ungünstigsten Fall ausgegangen und das betreffende Material als krebserregend der Kategorien 1A und 1B eingestuft.

Farben und Anstriche

Die folgenden Farben bzw. Anstriche wurden auf ihren Gehalt an Schwermetallen untersucht (Grenzwertüberschreitungen sind fett dargestellt):

| Proben-Nr. | Probenahmeort | Beschreibung | Analytikergesulte |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Ehem. Fundamente, Sohlen | | | |
| F-P01 | Mittlere Sohlplatte | Fußbodenanstrich, rot-blau | Arsen: 18 mg/kg Blei: 1.000 mg/kg Cadmium: 19 mg/kg Chrom: 58 mg/kg Kupfer: 21.000 mg/kg Nickel: 17 mg/kg Quecksilber: 5.700 mg/kg Zink: 8.400 mg/kg |
| Bürocontainer | | | |
| C-P02 | EG Duschen | Fußbodenanstrich, hellgrau | Arsen: <1,0 mg/kg Blei: < 1,0 mg/kg Cadmium: < 0,1 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kupfer: 5,8 mg/kg Nickel: <1,0 mg/kg Quecksilber: 0,3 mg/kg Zink: 9,0 mg/kg |

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster

| Proben-Nr. | Probenahmeort | Beschreibung | Analytikergesulte |
|-------------------------|----------------|--------------------|---|
| Ehem. Verwaltung | | | |
| H-P03 | DG | Fußbodenanstrich | Arsen: < 1,0 mg/kg Blei: 610 mg/kg Cadmium: < 0,1 mg/kg Chrom: 54 mg/kg Kupfer: 1,6 mg/kg Nickel: < 1,0 mg/kg Quecksilber: 0,2 mg/kg Zink: 4,1 mg/kg |
| Kran | | | |
| K-P01 | Kran | Anstrich, grün | Arsen: 13 mg/kg Blei: 1.500 mg/kg Cadmium: 4,7 mg/kg Chrom: 320 mg/kg Kupfer: 8.602 mg/kg Nickel: 62 mg/kg Quecksilber: 0,3 mg/kg Zink: 15.000 mg/kg |
| K-P02 | Kran, Ausleger | Anstrich, hellgrün | Arsen: 27 mg/kg Blei: 86.000 mg/kg Cadmium: 8,4 mg/kg Chrom: 6.900 mg/kg Kupfer: 180 mg/kg Nickel: 63 mg/kg Quecksilber: 0,3 mg/kg Zink: 77.000 mg/kg |

In folgenden Materialien wurden Schwermetallgehalte im Feststoff nachgewiesen, die bei einer Entsorgung als abgetrennte Einzelfraktion zu einer Einstufung als ökotoxisches und somit auch als gefährliches Material führt:

- mehrlagiger rot-blauer Fußbodenanstrich (F-P01) der ehemaligen mittleren Sohlplatte mit einem Gehalt für Kupfer von 21.000 mg/kg, Quecksilber 5.700 mg/kg und Zink von 8.400 mg/kg
- grüner Anstrich des Krans (K-P01) mit einem Gehalt für Kupfer von 8.602 mg/kg und Zink von 15.000 mg/kg

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

In folgendem Material wurden Schwermetallgehalte im Feststoff nachgewiesen, die bei einer Entsorgung als abgetrennte Einzelfraktion zu einer Einstufung als gefährliches, ökotoxisches und krebserregendes Material der Kategorien 1A und 1B führt:

- hellgrüner Anstrich des Kranauslegers (K-P02) mit einem Gehalt für Blei von 86.000 mg/kg, Chrom von 6.900 mg/kg und Zink von 77.000 mg/kg (weiterhin ist der PCB-Gehalt zu beachten, s. a. Kapitel 4.4)

Die oben aufgeführten Grenzwertüberschreitungen beziehen sich ausschließlich auf den schwermetallhaltigen Anstrich als Einzelfraktion und nicht auf das gesamte Bauteil oder die abgetrennte Abfallfraktion. Für den Fall, dass der schwermetallhaltige Betonanstrich zusammen mit dem Beton entsorgt werden soll und nicht vorher separiert wird, ist zu beachten, dass in diesem Fall die deutlich strengeren Grenzwerte für Schwermetalle in Bauschutt der LAGA TR Bauschutt für das jeweilige Haufwerk heranzuziehen sind. In diesem Fall wären weitere Haufwerksbeprobungen und eine Deklarationsanalytik gemäß LAGA TR Bauschutt notwendig. Sollten die Farben nicht von den Metallbauteilen entfernt werden, ist aufgrund der vergleichsweise hohen Masse an unterliegendem Material, oder im Falle von Sandstrahlen durch die unvermeidliche Vermischung mit dem Strahlmittel, von einer insgesamt niedrigeren Konzentration in der gesamten Abfallfraktion auszugehen, was voraussichtlich in vielen Fällen zu einem Unterschreiten der Grenzwerte führt.

Keine der weiteren untersuchten Proben hat die Grenzwerte für Schwermetalle im Feststoff gemäß der „Technischen Hinweise zur Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit“ der LAGA überschritten.

Bei einem unsachgemäßen Entfernen des Betonanstrichs können große Mengen an Schwermetallen freigesetzt werden, die so auch in die Umgebungsluft gelangen können. Aus diesem Grund wird empfohlen, bei etwaigen Rückbauarbeiten ggf. entstehende Stäube an der Entstehungsstelle zu fassen. Sollten abrasive Verfahren angewendet werden, sind die Stäube bei der Entstehung unmittelbar abzusaugen. Bei den Rückbauarbeiten und der Separierung der Abfallfraktionen sind die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen (bspw. TRGS 561) zu beachten.

Sofern die ausführende Firma beabsichtigt, die Farbe im Rahmen des Rückbaus abzutrennen, sind diese als schwermetallhaltiger Abfall zu entsorgen. Hierbei ist zu beachten, dass ebenfalls eine Einordnung als PCB-haltiger Abfall vorgenommen wurde.

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Schlacke

| Proben-Nr. | Probenahmeort | Beschreibung | Analytikergenergebnisse |
|------------------------|------------------|--------------|---|
| Satteldachhalle | | | |
| S-P02 | Sohle (Unterbau) | Schlacke | Arsen: 14 mg/kg Blei: 810 mg/kg Cadmium: 7,1 mg/kg Chrom: 110 mg/kg Kupfer: 850 mg/kg Nickel: 91 mg/kg Quecksilber: 1,4 mg/kg Zink: 2.800 mg/kg |

Bei der Analytik der Schlacke (S-P02) des Unterbaus der gepflasterten Sohle der Satteldachhalle wurde ein Zinkgehalt von 2.800 mg/kg nachgewiesen.

4.7.2 Quecksilber als Einzelparameter

Quecksilber ist ein bei Zimmertemperaturen flüssiges, sehr giftiges Schwermetall. Die bei normalen Temperaturen entstehenden Quecksilberdämpfe sind farb- und geruchlos und schwerer als Luft.

Eine Einstufung als gefährlicher Abfall im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung AVV²² ist gem. Merkblatt zur Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen in Bremen der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) für Boden und bodenähnliche Materialien in Anlehnung an die LAGA M20 ab einem Gehalt von 5 mg/kg vorzunehmen. Für alle weiteren Materialien gilt ein Grenzwert von 1.000 mg/kg²³.

Neben der Einstufung von Materialproben in gefährlichen und ungefährlichen Abfall ist der Nachweis des Quecksilbergehaltes in Dach- und Sperrbahnen und ähnlichen Materialien jedoch insbesondere hinsichtlich der Entsorgung von hoher Bedeutung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die o. g. Materialien i. d. R. der thermischen Verwertung zugeführt werden und die Entsorgungsbetriebe zulassungsbedingt tlw. Obergrenzen für Quecksilber eingeführt haben. Demzufolge kann ein möglicher

²² Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV)

²³ Merkblatt zur Einstufung der Gefährlichkeit von Abfällen in Bremen; Freie Hansestadt Bremen: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stand 10/2019)

Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Quecksilbergehalt einen starken Einfluss auf die Entsorgungswege und -kosten haben.

Die folgenden Proben wurden auf Quecksilber analysiert:

| Proben-Nr. | Probenentnahmeort | Beschreibung | Quecksilber [mg/kg] |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Trafo (südl. Lagerhalle) | | | |
| T-P01 | Dach | Dachbahn, mehrlagig | 0,4 |
| Ehem. Verwaltung | | | |
| V-P07 | Dachboden | Dachbahn | 0,3 |

Der festgestellten Quecksilbergehalte von 0,4 mg/kg (T-P01) und 0,3 mg/kg (V-P07) in den analysierten Dachbahnen bzw. Dampfsperren der Hallen 221 und 230 sind bei deren Entsorgung zu beachten.

Weiterhin ist Quecksilber in, in den Gebäuden verbauten Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen (Quecksilberbedampfung) vorhanden. Diese sind zerstörungsfrei auszubauen und als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

4.8 Holzschutzmittel

Holzschutzmittel sollen im Allgemeinen einen Befall holzerstörender Organismen verhindern. Holzschutzmittel sind Gemische unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung.

Fallen während Abbruchmaßnahmen zu entsorgende Hölzer an, gelten die Regelungen der Altholzverordnung (AltholzV²⁴). Die AltholzV untergliedert dabei die anfallenden Hölzer in bestimmte Verwertungsgruppen und stellt die einzuhaltenden Voraussetzungen für deren stoffliche bzw. thermische Verwertung dar.

Für die Einordnung der Althölzer zur Verwertung bzw. Beseitigung in die vier Altholzkategorien (A I, A II, A III und A IV) gilt die sogenannte Regelvermutung. Altholz der Kategorie A IV wird als gefährlicher Abfall eingestuft.

²⁴ Altholzverordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 120 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist



Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt Gebäudeschadstoffkataster

Zusätzlich zu den vier genannten Kategorien ist Altholz, dessen PCB-Gehalt den in der PCB/PCT-Abfallverordnung²⁵ genannten Grenzwert von 50 mg/kg PCB_{ges} übersteigt (z. B. Dämm- und Schallschutzplatten, die mit PCB-haltigen Mitteln behandelt wurden), als PCB-haltiges Holz zu entsorgen.

Im Folgenden wurde ausschließlich die in der Regel im Rahmen der geplanten Abbruchmaßnahme anfallende Holzfraktion der Altholzkategorie II, III und IV aufgeführt:

- **A II** → Altholz aus dem Abbruch und Rückbau (soweit in der Altholzverordnung nicht anderweitig erwähnt)
 - Türblätter von Innentüren ohne schädliche Verunreinigungen,
 - Profilblätter für die Raumausstattung, Leichtbauwände usw. ohne schädliche Verunreinigungen
- **A III** → Möbel/Einrichtungsgegenstände mit PVC-Beschichtungen (ohne Holzschutzmittel)
 - Altholz aus dem Sperrmüll
- **A IV** → Konstruktionshölzer für tragende Teile
 - Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen

4.9 Phenol

Phenol ist eine aromatische, organische Verbindung und die einfachste Verbindung der Gruppe der Phenole. Es kommt im Steinkohleteer und Braunkohleschwefeltee vor, aus dem es abgetrennt wird.

Phenol wird u. a. als Ausgangsstoff zur Herstellung von Kunststoffen, in Leimen und Lacken, Farbstoffen sowie Pharmazeutika verwendet.

Aufgrund seiner stark toxischen Wirkung auf den menschlichen Organismus wurde Phenol im Jahr 2015 unter Verdacht auf Mutagenität in der REACH-Verordnung verzeichnet.

Eine Verwendung von Phenol ist nur unter Einhaltung der Vorgaben in der

²⁵ PCB/PCT-Abfallverordnung vom 26. Juni 2000 (BGBl. I S. 932), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 21 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

REACH-Verordnung zulässig.

Das Aufkommen von Phenol wird in erster Linie über den Summenparameter Phenolindex verifiziert.

Die folgende Probe wurde auf Phenol über den Phenolindex analysiert:

| Proben-Nr. | Probenentnahmeort | Beschreibung | Phenolindex [µg/L] |
|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Satteldachhalle | | | |
| S-P02 | Sohle, Unterbau | Schlacke | < 10 |

n. n.: nicht nachgewiesen

Bei der Analytik der Schlacke (S-P02) des Sohlenunterbaus wurde ein unauffälliger Phenolindex < 10 µg/L nachgewiesen.

4.10 Gebinde

In den Gebäuden befinden sich vereinzelt Gebinde unbekanntes Inhalts, z. B. auf dem Dachboden des ehemaligen Hafenmeisterhauses. Bei falschem Umgang kann eine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgehen.

4.11 Mineralische Bausubstanz

Mineralische Bausubstanz kann durch eine ehemalige Nutzung oder bestimmte Zuschlagsstoffe kontaminiert sein. Eine Beurteilung erfolgt gemäß LAGA-Richtlinie – Techn. Regeln Bauschutt Tabellen II.1.4-5/6 ²⁶.

Es ist davon auszugehen, dass z. B. ehem. Schornsteinanlagen, Heizungsräume oder Werkstätten nutzungsbedingt mit PAK-haltigen Inhaltsstoffen verunreinigt sind. Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teile von Fundamenten gegen das Eindringen von Feuchtigkeit mit einem PAK-haltigen Anstrich geschützt wurden (vgl. Kapitel 4.3).

Auf eine grundlegende Beprobung der unverdächtigen mineralischen Bausubstanz wurde im Rahmen der Schadstofferkundung verzichtet. Um eine ordnungsgemäße


²⁶ Länder-Arbeitsgemeinschaft-Abfall (LAGA), Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, Stand 06.11.2003

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Entsorgung des mineralischen Bauschutts zu gewährleisten, wird im Rahmen des Abbruchs eine Haufwerksbeprobung des zu separierenden Bauschutts einschließlich Deklarationsanalytik gemäß den Vorgaben der LAGA empfohlen.

Bremen, im August 2022

Bearbeiterin:
Sarah Fischer, M. Sc. Bauingenieurwesen



(Dr. Konertz) *

*Fachberater Abbruch im Deutschen Abbruchverband e.V.



**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlagen

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (19.5% of the population).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999). This strategy is based on the following principles:

- (i) to support people to live independently for as long as possible;
- (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs;
- (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities;
- (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999).

This strategy is based on the following principles: (i) to support people to live independently for as long as possible; (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs; (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities; (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

The White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999) sets out a strategy for the 21st century based on the following principles:

- (i) to support people to live independently for as long as possible;
- (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs;
- (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities;
- (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

The White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999) sets out a strategy for the 21st century based on the following principles:

- (i) to support people to live independently for as long as possible;
- (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs;
- (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities;
- (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

The White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999) sets out a strategy for the 21st century based on the following principles:

- (i) to support people to live independently for as long as possible;
- (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs;
- (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities;
- (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

The White Paper on *Ageing Better* (Department of Health 1999) sets out a strategy for the 21st century based on the following principles:

- (i) to support people to live independently for as long as possible;
- (ii) to ensure that people have the resources to meet their needs;
- (iii) to ensure that people are able to take part in the life of their communities;
- (iv) to ensure that people are able to live in the place of their choice.

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 1

**Fotodokumentarische Zusammenstellung nachgewiesener
Gebäudeschadstoffe**

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
| | <p>Beschreibung</p> <p>Dacheindeckung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes aus Asbestzementwellplatten.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Asbestzementwellplatten | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltungsgebäude; Dach | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Asbestzement</p> <p>Als Verkleidung des westlichen Giebels des ehem. Verwaltungsgebäudes (o. l.).</p> <p>Als Abdeckung des Klimagerätes des ehem. Verwaltungsgebäudes (u. r.).</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Asbestzement | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltungsgebäude | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Flachdichtungen im Erdgeschoss des ehem. Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Rippenheizkörper | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; Erdgeschoss | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Potentiell asbesthaltige Bauteile (wie Leichtbauplatten, Distanzhalter, Dichtungen etc.) in der Kochherd-/Ofenkombination im ehem. Hafenermeisterhaus.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Ofen mit asbesthaltigen Bauteilen | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenermeisterhaus; OG | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Potentiell asbesthaltige Bauteile (wie Isolierung um die Heizgitter, Isoliermatten etc.) im Heizlüfter in der Lagerhalle.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----|----------|
| Material | Heizlüfter mit asbesthaltigen Bauteilen | | | |
| Fundstelle | Lagerhalle; Dach (innenseitig) | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | Weiterer Heizlüfter in Lagerhalle. | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Tresor mit potentiell asbesthaltigen Bauteilen (wie Schnüre oder Leichtbauplatten, Füllungen der Tresorhülle mit z. B. losem Stopfmateriale, zementgebundener Asbest oder Brandschutzplatten) im Heizungsraum der ehem. Verwaltung.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----|----------|
| Material | Tresor mit asbesthaltigen Bauteilen | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltung; Heizungsraum | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | In einem der Büroräume der ehem. Verwaltung | | | |

| |
|---|
| Bemerkung |
| Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten. |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Telefon aus potentiell asbesthaltigem Bakelit mit potentiell asbesthaltigen Bauteilen (wie Asbestpappen) im Gehäuse.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----|----------|
| Material | Asbesthaltiges Bakelit, asbesthaltige Pappen | | | |
| Fundstelle | Lagerhalle; östl. Fassade | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

| |
|--|
| <p>Bemerkung</p> <p>Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.</p> |
|--|

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Schieber, Muffen und Flansche mit asbesthaltigen Dichtschnüren bzw. asbesthaltigen Flachdichtungen.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----|----------|
| Material | Asbesthaltige Dichtungen (Schnüre bzw. Pappen) | | | |
| Fundstelle | | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | Vereinzelt in sämtlichen Gebäuden. | | | |

| |
|---|
| Bemerkung |
| Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten. |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest, alte KMF

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

Asbest:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Alte KMF:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Brandschutztür mit potentiell asbesthaltigen Bauteilen (z. B. Asbeststrandschnüre, asbesthaltige Pappen im Türschlussbereich).</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Asbesthaltige Pappe, alte KMF | | | |
| Fundstelle | Transformatorengebäude | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | Vereinzelt an sämtlichen Gebäuden. | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Alte KMF

Alte KMF:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | | | | |
|--|--|---|----|----------|
|  | | <p>Beschreibung</p> <p>Diverse Anwendungen alter KMF in den Abbruchgebäuden.</p> | | |
| Material | Alte KMF | | | |
| Fundstelle | Diverse | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | in den Außenwänden der Lagerhalle, des Bürocontainers u. der Satteldachhalle Flächendämmung des Dachs aus alter KMF der Lager- und Satteldachhalle Ummantelung von Rohrleitungen Brandschutztüren mit alter KMF als Türfüllung Dämmung in Leichtbauwänden Flächendämmung des Dachbodens des ehem. Verwaltungsgebäudes Dämmung in Fußbodenaufbauten, Zwischendecke und Dach des Bürocontainers In blauen Säcken verpackte KMF im alten Hafenmeisterhaus Deckenplatten der Abhangdecke im ehemaligen Verwaltungsgebäudes | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten. | | | | |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

H-FCKW, H-FKW

H-FCKW:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

H-FKW:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Beschreibung</p> <p>Das Klimagerät des ehemaligen Verwaltungsgebäudes enthält gemäß Typenschild das Kältemittel R407c. Laut Sicherheitsdatenblatt des Kältemittels die ozonabbauenden Stoffe H-FCKW und H-FKW enthalten.</p> |
|--|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----|----------|
| Material | | | | |
| Fundstelle | | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | | - | | |
| Analysenergebnis | | - | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: HBCD

HBCD:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>HBCD-haltige Polystyrolplatten als Wandverkleidung im Erdgeschoss des ehem. Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Polystyrol | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; EG | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | Diverse Anwendungen. | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: PCB, Quecksilber

PCB:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Quecksilber:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Leuchtstoffröhren mit Quecksilberbedampfung und eventuell PCB-haltigen Kondensatoren sowie Energiesparlampen mit Quecksilberbedampfung.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Leuchtstoffröhren | | | |
| Fundstelle | Diverse | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | In sämtlichen Gebäuden. | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Diverse

Diverse:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:



Beschreibung

Gebinde unbekanntes Inhalts auf dem Dachboden des ehem. Hafenmeisterhauses

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|----------|
| Material | Gebinde | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; Dachboden | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | Vereinzelt in den Gebäuden. | | | |

Bemerkung


Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Altholz A II - IV
Altholz A II - IV:

| | |
|----------|------|
| ja | nein |
| x | |
| x | |

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Diverse Anwendungen von Holzprodukten mit und ohne schädliche Verunreinigungen.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|----|----------|
| Material | Altholz | | | |
| Fundstelle | Diverse | | | |
| Proben Nr. | - | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | - | | | |
| Analysenergebnis | - | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

Bemerkung

Einstufung erfolgte bauartbedingt aus Erfahrungswerten.

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PCB, Schwermetalle

| | Asbest: | | PCB: | | Schwermetalle: | |
|---------------------------------|---------|----------|----------|------|----------------|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| Schadstoff nachgewiesen: | | x | x | | x | |
| Grenzwert überschritten: | | x | x | | x | |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Mehrschichtiger rot-blauer Fußbodenanstrich der ehem. Sohlplatte südlich der Lagerhalle.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|------|--|
| Material | Fußbodenanstrich, rot-blau | | | | |
| Fundstelle | Ehem. Fundamente, Sohlen; Mittlere Sohlplatte | | | | |
| Proben Nr. | F-P01 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | Asbest, PCB, Schwermetalle | | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n.; PCB _{ges.} : 4.241 mg/kg; Kupfer: 21.000 mg/kg; Quecksilber: 5.700 mg/kg; Zink: 8.400 mg/kg | | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest, KMF, PAK, Quecksilber

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| Asbest: | | KMF-Fasern: | | WHO-Fasern: | |
|---------|----------|-------------|------|-------------|----------|
| ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| | x | x | | | x |
| | x | x | | | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| PAK: | | Quecksilber: | |
|----------|----------|--------------|----------|
| ja | nein | ja | nein |
| x | | | |
| | x | | x |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Mehrlagige, vollflächig verklebte Dachbahn auf dem Dach des nördlichen der beiden Trafogebäude zwischen Lagerhalle und Hafenmeisterhaus.</p> |
|--|--|

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|------------------------|
| Material | Dachbahn, mehrlagig | | |
| Fundstelle | Trafo; Dach | | |
| Proben Nr. | T-P01 | Analyse | ja x nein |
| Untersuchte Parameter | Asbest, KMF, PAK, Quecksilber | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n.; KMF: nachgewiesen; WHO-Fasern: n. n.; PAK: 15,3 mg/kg; Benzo(a)pyren: 1,0 mg/kg; Quecksilber: 0,4 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | Auf dem Dach des südl. Trafogebäudes zwischen Lagerhalle und Hafenmeisterhaus. | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest, KMF, PAK, Quecksilber

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| Asbest: | | KMF-Fasern: | | WHO-Fasern: | |
|---------|----------|-------------|------|-------------|----------|
| ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| | x | x | | | x |
| | x | x | | | x |

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| PAK: | | Quecksilber: | |
|----------|----------|--------------|----------|
| ja | nein | ja | nein |
| x | | | |
| | x | | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Dachbahn im Dachaufbau des ehem. Verwaltungsgebäudes.</p> |
|--|---|

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| Material | Dachbahn | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltungsgebäude; Dachboden | | |
| Proben Nr. | V-P07 | Analyse | ja x |
| Untersuchte Parameter | Asbest, KMF, PAK, Quecksilber | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n.; KMF: nachgewiesen; WHO-Fasern: n. n.; PAK: 21,7 mg/kg; Benzo(a)pyren: 1,4 mg/kg; Quecksilber: 0,3 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | - | | |

| | |
|------------------|---|
| Bemerkung | - |
|------------------|---|

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PCB, Schwermetalle

| Asbest: | | PCB: | | Schwermetalle | |
|---------|----------|------|----------|---------------|------|
| ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| | x | | x | x | |
| | x | | x | x | |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:



Beschreibung

Grüner Metallanstrich des Hafenkran.

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------|------|--|
| Material | | Anstrich, grün | | | |
| Fundstelle | | Kran | | | |
| Proben Nr. | K-P01 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest, PCB, Schwermetalle | | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n.; PCB _{ges.} : n. n.; Kupfer: 8.602 mg/kg; Zink: 15.000 mg/kg | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PCB, Schwermetalle

| | Asbest: | | PCB: | | Schwermetalle | |
|---------------------------------|---------|----------|----------|------|---------------|------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| Schadstoff nachgewiesen: | | x | x | | x | |
| Grenzwert überschritten: | | x | x | | x | |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Grüner Metallanstrich des Auslegers des Hafenkranes.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------|------|--|
| Material | Anstrich, hellgrün | | | | |
| Fundstelle | Kran, Ausleger | | | | |
| Proben Nr. | K-P02 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | Asbest, PCB, Schwermetalle | | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n.; PCB _{ges.} : 573,5 mg/kg; Blei: 86.000 mg/kg; Chrom: 6.900 mg/kg; Zink: 77.000 mg/kg | | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 2

**Fotodokumentarische Zusammenstellung nicht bestätigter
Gebäudeschadstoffe**

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: PAK, PCB, Schwermetalle, Phenol

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

PAK:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

PCB:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

Schwermetalle:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

Phenol:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
|  | | <p>Beschreibung</p> <p>Unterbau der Sohle der Satteldachhalle aus Schlacke (d ca. 38,0 cm).</p> | |
| Material | Schlacke | | |
| Fundstelle | Satteldachhalle; Sohle (Unterbau) | | |
| Proben Nr. | S-P02 | Analyse | ja nein x |
| Untersuchte Parameter | PAK, PCB, Schwermetalle, Phenol | | |
| Analysenergebnis | PAK: 0,163 mg/kg; PCB _{ges.} : 0,005 mg/kg; Zink: 2.800 mg/kg; Phenol < 10 µg/L | | |
| Weitere Fundstellen | - | | |
| Bemerkung | | | |
| - | | | |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Anschlussfuge der Fenster in der östlichen Fassade der Lagerhalle.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|------|
| Material | Fensterfuge, weiß | | | |
| Fundstelle | Lagerhalle; Fenster | | | |
| Proben Nr. | L-P02 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | Asbest | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PAK

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

PAK:

| | |
|----------|----------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Schwarzer Anstrich des Dachrandes des nördlichen der beiden Trafogebäude zwischen Lagerhalle und Hafenmeisterhaus.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|
| Material | | Schwarzanstrich | | |
| Fundstelle | | Trafo; Dachrand | | |
| Proben Nr. | T-P02 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest, PAK | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n.; PAK: 0,3 mg/kg; Benzo(a)pyren < 0,1 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | | Dachrand des südl. Trafogebäudes zwischen Lagerhalle und Hafenmeisterhaus. | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Kleber der Wandfliesen im Herren-WC des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------|------|
| Material | Wandfliesenkleber | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltungsgebäude; Herren WC | | | |
| Proben Nr. | V-P04 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | Asbest | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | In sämtlichen Sanitär-/Nassräumen des ehem. Verwaltungsgebäudes. | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: PCB
PCB:

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Stoßfuge als Bauteilfuge zwischen den Holzplatten der Leichtbauwände im ehemaligen Verwaltungsgebäude.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------|------|
| Material | Stoßfuge (Wand) | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltungsgebäude; Büro Scheidt | | | |
| Proben Nr. | V-P05 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | PCB | | | |
| Analysenergebnis | PCB _{ges.} : n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | An sämtlichen Leichtbauwänden im ehem. Verwaltungsgebäude. | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Beschreibung</p> <p>Mischprobe des Wandputzes der Kantine im Anbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.</p> |
| | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|--|
| Material | | Wandputz | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Verwaltungsgebäude; Kantine (Mischprobe) | | | |
| Proben Nr. | V-P08 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest | | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest, PCB

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

PCB:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Grauer Fußbodenbelag inkl. Kleber und aus dem Obergeschoss des Bürocontainers.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------|------|
| Material | | Fußbodenbelag inkl. Kleber | | |
| Fundstelle | | Bürocontainer; OG Fußboden | | |
| Proben Nr. | C-P01 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest, PCB | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n.; PCB _{ges.} : n. n. | | |
| Weitere Fundstellen | | In den Büroräumen und im Flur im Obergeschoss des Bürocontainers. | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Beschreibung</p> <p>Mischprobe des Wandputzes aus dem Dachgeschoss des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
| | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------|------|--|
| Material | Wandputz | | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; DG, Mischprobe | | | | |
| Proben Nr. | H-P02 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | Asbest | | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n. | | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

PCB

PCB:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Grauer Wandanstrich unterhalb neuerer Farbschichten in der Kammer 1 im 1. Obergeschoss des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------|------|--|
| Material | | Alter Wandanstrich, grau | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenmeisterhaus; 1. OG, Kammer 1 | | | |
| Proben Nr. | H-P04 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | PCB | | | |
| Analysenergebnis | | PCB _{ges.} : n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PAK, HBCD

| | Asbest: | | PAK: | | HBCD: | |
|---------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| Schadstoff nachgewiesen: | | x | x | | x | |
| Grenzwert überschritten: | | x | | x | | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Schwarzer Kleber der Polystyrol-Dämmung (getrennt untersucht), vollflächig hinter der Tapete in der Kammer 2 im 1. Obergeschoss des Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|--|
| Material | | Polystyrol inkl. Kleber, schwarz | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenmeisterhaus; 1. OG, Kammer 2 | | | |
| Proben Nr. | H-P05 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest, PAK, HBCD | | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n.; PAK: 5,6 mg/kg; Benzo(a)pyren < 0,1 mg/kg; HBCD < 100 mg/kg | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Mischprobe des Wandputzes aus dem 1. Obergeschoss des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|------|--|
| Material | Wandputz | | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; 1. OG, Mischprobe | | | | |
| Proben Nr. | H-P06 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | Asbest | | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n. | | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Kleber der Wandfliesen in der zum Badezimmer umgebauten ehemaligen Küche im 1. Obergeschoss de ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|--|
| Material | | Wandfliesenkleber | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenmeisterhaus; 1. OG, ehem. Küche | | | |
| Proben Nr. | H-P08 | Analyse | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest | | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

Asbest

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | | |
|--|--|--|
|  | | <p>Beschreibung</p> <p>Mischprobe des Wandputzes aus dem Erdgeschoss des ehemaligen Hafenermeisterhauses.</p> |
|--|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|
| Material | | Wandputz | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenermeisterhaus; EG, Mischprobe | | |
| Proben Nr. | H-P09 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n. | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

PCB

PCB:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Gelber Wandanstrich im Treppenhaus des Erdgeschosses im ehemaligen Hafenermeisterhaus.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|--|
| Material | | Wandanstrich, gelb | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenermeisterhaus; EG, Treppenhaus | | | |
| Proben Nr. | H-P10 | - | ja | nein | |
| | | | x | | |
| Untersuchte Parameter | | PCB | | | |
| Analysenergebnis | | PCB _{ges.} : 0,35 mg/kg | | | |
| Weitere Fundstellen | | Im gesamten Treppenhaus des ehemaligen Hafenermeisterhauses. | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: PCB
PCB:

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Blauer Anstrich im Bereich der Gesimse der östlichen Fassade des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------|------|
| Material | | Wandanstrich, blau | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenmeisterhaus; Fassade, östlich | | |
| Proben Nr. | H-P11 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | PCB | | |
| Analysenergebnis | | PCB _{ges.} : 7,0 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | | Sämtliche Gesimse der Fassade sowie im Bereich der Fensterumrandungen. | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PCB

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

PCB:

| | |
|----------|----------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Mehrschichtiger grau-ocker Sockelanstrich an der nördlichen Fassade des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------|------|
| Material | | Sockelanstrich, grau-ocker (mehrschichtig) | | |
| Fundstelle | | Ehem. Hafenmeisterhaus; Fassade, nördlich | | |
| Proben Nr. | H-P12 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest, PCB | | |
| Analysenergebnis | | Asbest: n. n.; PCB _{ges.} : 0,35 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | | Gesamter Sockel des ehem. Hafenmeisterhauses. | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest, PAK

Asbest:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

PAK:

| | |
|----------|----------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Schwarzes Fugenmaterial zwischen den Holzdielen in der Kammer 2 im 1. Obergeschoss des ehemaligen Hafenmeisterhauses.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|------|
| Material | Dielenfugen, schwarz | | | |
| Fundstelle | Ehem. Hafenmeisterhaus; 1. OG, Kammer 2 | | | |
| Proben Nr. | H-P13 | Analyse | ja | nein |
| | | | x | |
| Untersuchte Parameter | Asbest, PAK | | | |
| Analysenergebnis | Asbest: n. n.; PAK: 17,4 mg/kg; Benzo(a)pyren: 0,20 mg/kg | | | |
| Weitere Fundstellen | Fugen sämtlicher Dielen im ehem. Hafenmeisterhaus. | | | |

| |
|------------------|
| Bemerkung |
| - |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest (im Estrich), LHKW (im Stahlbeton)

Asbest (im Estrich)

LHKW (im Stahlbeton)

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau der nördlichen Sohlplatte der ehem. Fundamente und Sohlen.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-----|---|----|----------|--|
| Material | | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | | |
| Fundstelle | | Ehem. Fundamente, Sohlen; Nördl. Sohlplatte | | | |
| Proben Nr. | KB1 | Analyse | ja | nein | |
| | | | | x | |
| Untersuchte Parameter | | Asbest (im Estrich), LHKW (im Stahlbeton) | | | |
| Analysenergebnis | | Asbest (im Estrich): n. n.; LHKW (im Stahlbeton): n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | | - | | | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------------|--|
| Bemerkung | | | |
| Estrich | 3,0 cm | | |
| Stahlbeton | 8,0 cm | (aromatisch auffällig) | |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest (im Estrich)
Asbest (im Estrich):

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau der südlichen Sohlplatte der ehem. Fundamente und Sohlen.</p> |
|--|---|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----|----------|
| Material | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | | |
| Fundstelle | Ehem. Fundamente, Sohlen; Südl. Sohlplatte | | | |
| Proben Nr. | KB3 | Analyse | ja | nein |
| | | | | x |
| Untersuchte Parameter | Asbest (im Estrich) | | | |
| Analysenergebnis | Asbest (im Estrich): n. n. | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | |

| | |
|------------------|---------|
| Bemerkung | |
| Estrich | 2,0 cm |
| Stahlbeton | 11,0 cm |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: **Asbest (in Ausgleichsschicht)**
Asbest (in Ausgleichsschicht):

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau der Sohlplatte der Lagerhalle.</p> |
|--|--|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Material | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | |
| Fundstelle | Lagerhalle; Sohle | | |
| Proben Nr. | KB4 | Analyse | ja nein x |
| Untersuchte Parameter | Asbest (in Ausgleichsschicht) | | |
| Analysenergebnis | Asbest (in Ausgleichsschicht): n. n. | | |
| Weitere Fundstellen | - | | |

| | |
|-------------------|---------|
| Bemerkung | |
| Stahlbeton | 14,0 cm |
| Ausgleichsschicht | 2,5 cm |
| Stahlbeton | 12,0 cm |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest (im Estrich), HBCD (im Polystyrol)

Asbest (im Estrich)

HBCD (im Polystyrol)

Schadstoff nachgewiesen:

Grenzwert überschritten:

| | |
|----|----------|
| ja | nein |
| | x |
| | x |

| | |
|----------|----------|
| ja | nein |
| x | |
| | x |

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau des Fußbodens und der Sohlplatte im Eingangsbereich der ehem. Verwaltung.</p> |
|--|--|

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| Material | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltung; Eingangsbereich, Sohle | | |
| Proben Nr. | KB5 | Analyse | ja nein x |
| Untersuchte Parameter | Asbest (im Estrich), HBCD (im Polystyrol) | | |
| Analysenergebnis | Asbest (im Estrich): n. n.; HBCD (im Polystyrol): 1.800 mg/kg | | |
| Weitere Fundstellen | - | | |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Bemerkung | |
| Fußbodenbelag, inkl. Kleber | 0,5 cm |
| Estrich | 4,0 cm |
| Polystyrol | 2,0 cm |
| Folie | |
| Stahlbeton | 14,0 cm |
| Folie | |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff: Asbest (im Fliesenkleber, Estrich); HBCD u. FCKW (in XPS-Schaumplatte)

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| Asbest: | | HBCD: | | FCKW: | |
|---------|----------|----------|----------|-------|----------|
| ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| | x | x | | | x |
| | x | | x | | x |

| | |
|--|---|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau des Fußbodens und der Sohlplatte im Sanitärbereich der ehem. Verwaltung.</p> |
|--|---|

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|----|----------|--|
| Material | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | | | |
| Fundstelle | Ehem. Verwaltung; Sanitärbereich, Sohle | | | | |
| Proben Nr. | KB6 | Analyse | ja | nein | |
| | | | | x | |
| Untersuchte Parameter | Asbest (im Fliesenkleber, Estrich); HBCD u. FCKW (in XPS-Schaumplatte) | | | | |
| Analyseergebnis | Asbest (im Fliesenkleber, Estrich): n. n.; HBCD (in XPS-Schaumplatte): 27.000 mg/kg; FCKW (in XPS-Schaumplatte): n. n. | | | | |
| Weitere Fundstellen | - | | | | |

| | |
|------------------------------|---------|
| Bemerkung | |
| Fußbodenfliese, inkl. Kleber | 0,8 cm |
| Estrich | 6,0 cm |
| XPS-Schaumplatte | 2,0 cm |
| Folie | |
| Stahlbeton | 18,0 cm |
| Folie | |

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| | |

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Kleber des Fußbodenbelads in einem der Büroräume des ehemaligen Verwaltungsgebäudes.</p> |
|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|-------|--|----|------------------|
| Material | | Fußbodenkleber | | |
| Fundstelle | | Ehem. Verwaltungsgebäude; Büro Aven | | |
| Proben Nr. | V-P02 | Analyse | ja | nein x |
| Untersuchte Parameter | | - | | |
| Analysenergebnis | | - | | |
| Weitere Fundstellen | | In sämtlichen Büroräumen sowie auf dem Flur des ehem. Verwaltungsgebäudes. | | |

| |
|--|
| <p>Bemerkung</p> <p>Rückstellprobe.</p> |
|--|

Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Gebäudeschadstoffkataster

Vermuteter Schadstoff:

| | |
|----|------|
| ja | nein |
| | |

Schadstoff nachgewiesen:
Grenzwert überschritten:

| | |
|--|--|
|  | <p>Beschreibung</p> <p>Aufbau der mittleren Sohlplatte der ehem. Fundamente und Sohlen.</p> |
|--|--|


| | | | |
|------------------------------|---|----|------------------|
| Material | Aufbau Sohle s. Bemerkung | | |
| Fundstelle | Ehem. Fundamente, Sohlen; Mittlere Sohlplatte | | |
| Proben Nr. KB2 | Analyse | ja | nein x |
| Untersuchte Parameter | - | | |
| Analysenergebnis | - | | |
| Weitere Fundstellen | - | | |

| | |
|------------------|---------|
| Bemerkung | |
| Rückstellprobe. | |
| Stahlbeton | 18,0 cm |

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 3

Abbilder




Legende:

- Materialprobe; Schadstoffkonzentration oberhalb mind. eines Grenzwertes nachgewiesen
- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- ⊗ Materialprobe; Rückstellprobe



Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 25.04.2022.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Projekt Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | | |
| Auftraggeber Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | | |
| Planverfasser Umttec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafenwende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umttec-partner.de www.umttec-partner.de | | |
| Projekt-Nr. U342921 | Leistungsphase Gebäudeschadstoffkataster | Datum 12.08.2022 |
| bearbeitet Fischer | | Maßstab 1 : 500 |
| gezeichnet Ohm | Plananstellung Übersichtslageplan | Blatt 3429GUT00 |



Übersichtskarte:



U:\34h\U342921_Kaiserhafen BA 2\04_Pläne\CAD\GUT\U342921_Schadstoffkataster.dwg

Legende:

- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- A_{NH}** schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe in NH-Sicherungen
- A_{Heiz}** schwach gebundene Asbestprodukte; hier: Heizlüfter mit asbesthaltigen Bauteilen
- A_{Telefon}** schwach gebundene Asbestprodukte; hier: Telefon aus potentiell asbesthaltigem Bakelit mit asbesthaltigen Bauteilen im Gehäuse
- schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe im Türschlossbereich der Brandschutztür (weiterhin alte KMF als Türfüllung)
- alte KMF; hier: Flächendämmung des Dachs
- alte KMF; hier: Flächendämmung in Außenwänden
- alte KMF; hier: Leichtbauwände unterschiedl. Konstruktion mit KMF - Dämmung
- Flächendämmung aus Polystyrol an Schiebetor

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:



- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Im Gebäude befinden sich Feuerlöscher.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 24.08.1987.


| | | | |
|---------------|---------|---|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | | Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | | Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafenwende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 150 |
| geprüft | QP | Blatt | 3429GUT01 |
| geprüft | vJP | | |

Übersichtskarte:



V-P07
Schlacke, 38,0 cm Schichtdicke
Zink: 2.800 mg/kg
PAK (EPA): 0,16 mg/kg
Benzo(a)pyren: 0,003 mg/kg
PCB_{ges}: 0,005 mg/kg
Phenolindex < 10 mg/L

S-P01
Metallanstrich, hellgrün
PCB_{ges}: 7,0 mg/kg
Asbest: n.n.



Legende:

- Materialprobe; Schadstoffkonzentration oberhalb mind. eines Grenzwertes nachgewiesen
- alte KMF; hier: Flächendämmung in Außenwänden
- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- alte KMF; hier: Flächendämmung des Dachs
- ANH schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe in NH-Sicherungen
- A_{Heiz} schwach gebundene Asbestprodukte; hier: Heizlüfter mit asbesthaltigen Bauteilen
- ⤵ schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe im Türschlossbereich der Brandschutztür (weiterhin alte KMF als Türfüllung)


Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.


Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 24.08.1987.

| | | | |
|---------------|---------|---|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | | Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | | Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafenwende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr. | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 150 |
| geprüft | QP | Blatt | 3429GUT02 |
| geprüft | vJP | | |



Übersichtskarte:



Legende:


-  Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
-  Raum nicht begehbar

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 15.02.1900.





U:\34h\U342921_Kaiserhafen BA 2\04_Pläne\CAD\GUT\U342921_Schadstoffkataster.dwg

| | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | |  Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | |  Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafensende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr. | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 75 |
| geprüft | Ohm | Blatt | 3429GUT03 |
| Plandarstellung | | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Kellergeschoss | |



Übersichtskarte:



Legende:


- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- fest gebundenes Asbestprodukt; hier: Fensterbank aus Asbestzement
- vollflächig verklebte Dämmung aus HBCD-haltigem Polystyrol an Wänden

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 15.02.1900.




U:\34h\U342921_Kaiserhafen BA 2\04_Pläne\CAD\GUT\U342921_Schadstoffkataster.dwg


| | | | |
|----------------|---------|---|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | |  Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | |  Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafendw. 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr. | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 75 |
| geprüft | Ohm | Blatt | 3429GUT05 |
| Planarstellung | | ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Obergeschoss | |



H-P03
Fußbodenanstrich
PCB_{ges.}: 13,5 mg/kg
Schwermetalle: unterhalb der Grenzwerte
Asbest: n.n.



H-P02
Wandputz
Asbest: n.n.




Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 15.02.1900.

U:\34h\U342921_Kaiserhafen BA 2\04_Pläne\CAD\GUT\U342921_Schadstoffkataster.dwg

Übersichtskarte:




Legende:

○ Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte



Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

| | | | |
|---------------|---------|---|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | |  Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | |  Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafensende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 75 |
| geprüft | Ohm | Blatt | 3429GUT06 |
| geprüft | v. J. | Plandarstellung ehem. Hafenmeisterhaus, Grundriss Dachgeschoss | |



Übersichtskarte:



Legende:

- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- Materialprobe; Rückstellprobe
- schwach gebundene Asbestprodukte; hier: Tresor mit asbesthaltigen Bauteilen
- alte KMF; hier: Dämmung der Heizungsanlage
- alte KMF; hier: Deckenplatten der abgehängten Decke
- alte KMF; hier: Flächendämmung in Außenwänden
- alte KMF; hier: Leichtbauwände unterschiedl. Konstruktion mit KMF - Dämmung
- Klimaanlage mit FCKW-haltigem Kältemittel
- HBCD-haltige Dämmung im Bodenaufbau (nachweispflichtig aber nicht gefährlich)

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:





- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind diverse Leitungen mit Rohrisolierungen aus alter KMF verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

Hinweis:



Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 27.08.1987.

| | | | |
|---------------|---------|---|--|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | | Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | | Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafenwende 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 150 |
| geprüft | Ohm | Blatt | 3429GUT07 |
| geprüft | Ohm | Planarstellung | ehem. Verwaltung, Grundriss Erdgeschoss |

Übersichtskarte:



V-P07
Dachbahn
KMF: nachgewiesen
KMF (WHO): n.n.
PAK (EPA): 21,7 mg/kg
Benzo(a)pyren: 1,4 mg/kg
Quecksilber: 0,3 mg/kg
Asbest: n.n.



Legende:

- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- fest gebundenes Asbestprodukt; hier: Dacheindeckung mit Asbestzementwellplatten
- fest gebundenes Asbestprodukt; hier: Giebelverkleidung mit Asbestzementplatten
- alte KMF; hier: Flächendämmung des Dachs

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind diverse Leitungen mit Rohrisolierungen aus alter KMF verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.


Hinweis:

Die Plandarstellung basiert auf einem digitalen Lageplan, der durch den AG zur Verfügung gestellt wurde, Stand 27.08.1987.

| | | | |
|---------------|---------|--|---------------------------|
| Projekt | | Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | |
| Auftraggeber | | Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | |
| Planverfasser | | Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafendw. 7 28357 Bremen Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr. | U342921 | Leistungsphase | Gebäudeschadstoffkataster |
| bearbeitet | Fischer | Datum | 06.07.2022 |
| gezeichnet | Ohm | Maßstab | 1 : 150 |
| geprüft | Ohm | Blatt | 3429GUT08 |
| Blatt | | ehem. Verwaltung, Ansichten sowie Schnitt A - A | |




Übersichtskarte:




Erdgeschoss

C-P02
Fußbodenanstrich, hellgrau
Schwermetalle: unterhalb der Grenzwerte
PCB_{ges.}: n.n.
Asbest: n.n.



Obergeschoss

C-P01
Fußbodenbelag inkl. Kleber
PCB_{ges.}: n.n.
Asbest: n.n.



Legende:

- Materialprobe; Schadstoffe nicht nachgewiesen bzw. unterhalb der Grenzwerte
- ANH schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe in NH-Sicherungen
- schwach gebundenes Asbestprodukt; hier: Asbestpappe im Türschlossbereich der Brandschutztür (weiterhin alte KMF als Türfüllung)
- alte KMF; hier: Flächendämmung in Außenwänden
- alte KMF; hier: Leichtbauwände unterschiedl. Konstruktion mit KMF - Dämmung
- alte KMF; hier: Flächendämmung im Decken- und Fußbodenaufbau
- Warmwassertank mit FCKW-haltiger EPS-Schaumdämmung

Hinweise zu weiteren Schadstoffen:

- Im Gebäude sind Leuchtstoffröhren (Quecksilberbedampfung, PCB-haltige Kondensatoren) verbaut.
- Es sind Schieber, Flansche und Muffen mit asbesthaltigen Dichtungen verbaut.

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Projekt Sanierung Westkaje Kaiserhafen III - 2. BA | | | |
| Auftraggeber Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen (SWH) | | | |
| Planverfasser Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB Hafenwende 7 28357 Bremen | | Telefon: 0421 / 20759 - 0 E-Mail: info@umtec-partner.de www.umtec-partner.de | |
| Projekt-Nr. U342921 | bearbeitet Fischer | Leistungphase Gebäudeschadstoffkataster | Datum 06.07.2022 |
| gezeichnet Ohm | geprüft v01 | Planarstellung Bürocontainer, Grundriss Erdgeschoss sowie Obergeschoss | Maßstab 1 : 75 |
| | | | Blatt 3429GUT09 |

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 4

Probenentnahmevermerke



| Probennummer | Probennahmeort | Beschreibung | Bemerkungen | Asbest (REM); VDI 3566 - MWG 1 M% | Asbest (REM); VDI 3566 - MWG 0,1 M% | Asbest (PSF*); VDI 3866 - NWG 0,001 M% | KMF-Fasernachweis (inkl. WHO-Fasern) | PAK (EPA) | PCB (7 Kongenere) | HBCD | Schwermetalle (AbfKlärV + AS) | Quecksilber | Rückstellprobe |
|------------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------|-------------|----------------|
| Probenahmedatum: 23.05.2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerhalle | | | | | | | | | | | | | |
| L-P01 | Schiebetor, nördlich | Kleber, weiß-schwarz | bitte getrennt von Polystyrolanhaftungen untersuchen | | | | | | 1 | | | | |
| L-P02 | Fenster | Fensterfuge, weiß | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| L-P03 | Zwischengeschoss | Fußbodenkleber | | | 1 | | | | | | | | |
| Ehem. Fundamente, Sohlen | | | | | | | | | | | | | |
| F-P01 | Fundament, ehem. Sohle | Fußbodenanstrich, rot-blau | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| Trafo (südl. Lagerhalle) | | | | | | | | | | | | | |
| T-P01 | Dach | Dachbahn, mehrlagig | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| T-P02 | Dachrand | Schwarzanstrich | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Satteldachhalle | | | | | | | | | | | | | |
| S-P01 | Magazin | Metallanstrich, hellgrün | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Ehem. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| V-P01 | Eingangsbereich | Wandanstrich, weiß | | | | | | | 1 | | | | |
| V-P02 | Büro Aven | Fußbodenbelag inkl. Kleber u. Estrich | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| V-P03 | Büro Aven | Fußbodenkleber | | | | | | | | | | | 1 |
| V-P04 | Herren WC | Wandfliesenkleber | | | | 1 | | | | | | | |
| V-P05 | Büro Scheidt | Stoßfuge (Wand) | | | | | | | 1 | | | | |
| V-P06 | Büro Scheidt | Wandanstrich, hellgelb | | | | | | | 1 | | | | |
| V-P07 | Dachboden | Dachbahn | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| V-P08 | Kantine (Mischprobe) | Wandputz | | | | 1 | | | | | | | |
| Bürocontainer | | | | | | | | | | | | | |
| C-P01 | OG Fußboden | Fußbodenbelag inkl. Kleber | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| C-P02 | EG Duschen | Fußbodenanstrich, hellgrau | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| Ehem. Hafenmeisterhaus | | | | | | | | | | | | | |
| H-P01 | KG, Treppenhaus | Wandanstrich, dunkelgrün (malbeschichtete) | | | | | | | 1 | | | | |
| H-P02 | DG, Mischprobe | Wandputz | | | | 1 | | | | | | | |
| H-P03 | DG | Fußbodenanstrich | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| H-P04 | 1. OG, Kammer 1 | Alter Wandanstrich, grau | | | | | | | 1 | | | | |
| H-P05 | 1. OG, Kammer 2 | Polystyrol | getrennt untersuchen | | | | | | | 1 | | | |
| | | inkl. Kleber, schwarz | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| H-P06 | 1. OG, Mischprobe | Wandputz | | | | 1 | | | | | | | |
| H-P07 | 1. OG, Flur | Fußbodenbelag, rot inkl. Kleber | | | 1 | | | | | | | | |
| H-P08 | 1. OG, ehem. Küche | Wandfliesenkleber | | | | 1 | | | | | | | |
| H-P09 | EG, Mischprobe | Wandputz | | | | 1 | | | | | | | |
| H-P10 | EG, Treppenhaus | Wandanstrich, gelb | | | | | | | 1 | | | | |
| H-P11 | Fassade, östlich | Wandanstrich, blau | | | | | | | 1 | | | | |
| H-P12 | Fassade, nördlich | Sockelanstrich, grau-ocker (malbeschichtete) | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| H-P13 | 1. OG, Kammer 2 | Dielenfugen, schwarz | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Kran | | | | | | | | | | | | | |
| K-P01 | Kran | Anstrich, grün | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| K-P02 | Kran, Ausleger | Anstrich, hellgrün | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| | | | | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 |

*PSF: Putz, Spachtelmassen, Fliesenkleber

Ergebnisse bitte bis zum: 01.06.2022

An: sfischer@umtec-partner.de

Für die Zuordnung in unserem Haus geben Sie im Prüfbericht und in Ihrer Rechnung bitte unsere Projektnummer, unsere Probennummern und mein Kurzzeichen an.

Bremen: 24.05.2022

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

i. A. Sarah Fischer,
0421-20759-450



| Probennummer | Probennahmeort | Beschreibung | Schichtdicke | Bemerkung | Asbest (REM); VDI 3566 - MWG 0,1 M% | Asbest (PSF*); VDI 3866 - NWG 0,001 M% | PAK (EPA) | LHKW | HBCD | FCKW | Schwermetalle (AbfKlarV + AS) | PCB (7 Kongenere) | Phenol-Index | Rückstellprobe |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Probenahmedatum: 02.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| ehem. Fundamente, Sohlen | | | | | | | | | | | | | | |
| KB1 | Nördl. Sohlplatte | Estrich | 3,0 cm | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Stahlbeton | 8,0 cm | | | | 1 | | | | | | | |
| KB2 | Mittlere Sohlplatte | Stahlbeton | 18,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| KB3 | Südl. Sohlplatte | Estrich | 2,0 cm | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Stahlbeton | 11,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| Lagerhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| KB4 | Sohle | Stahlbeton | 14,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Ausgleichsschicht | 2,5 cm | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Stahlbeton | 12,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| Ehem. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| KB5 | Eingangsbereich, Sohle | Fußbodenbelag, inkl. Kleber | 0,5 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Estrich | 4,0 cm | | 1 | | | | | | | | | |
| | | Polystyrol | 2,0 cm | | | | | | 1 | | | | | |
| | | Folie | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Stahlbeton | 14,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Folie | | | | | | | | | | | | 1 |
| KB6 | Sanitärbereich, Sohle | Fußbodenfliese, inkl. Kleber | 0,8 cm | bitte Kleber untersuchen | | 1 | | | | | | | | |
| | | Estrich | 6,0 cm | | 1 | | | | | | | | | |
| | | XPS-Schaumplatte | 2,0 cm | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | | Folie | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Stahlbeton | 18,0 cm | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Folie | | | | | | | | | | | | 1 |
| Satteldachhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| S-P02 | Sohle (Unterbau) | Schlacke | 38,0 cm | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

*PSF: Putz, Spachtelmassen, Fliesenkleber

Ergebnisse bitte bis zum: 23.06.2022

An: sfischer@umtec-partner.de

Bremen: 16.06.2022

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

i. A. Sarah Fischer,
0421-20759-450

**Abbruch von Gebäuden im Kaiserhafen, Bremerhaven; 2. Bauabschnitt
Gebäudeschadstoffkataster**

Anlage 5

Analysenberichte

Laboratorien Dr. Döring Haferwende 21 28357 Bremen

Umtec
Prof. Biener | Sasse | Konertz
Partnerschaft
Beratender Ingenieure und Geologen mbB
Haferwende 7

28357 BREMEN

30. Juni 2022

PRÜFBERICHT 290622053

Auftragsnr. Auftraggeber: U342921 (saf)
Projektbezeichnung: Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Probenahme: durch Auftraggeber am 23.05.2022
Probentransport: durch Auftraggeber am 25.05.2022
Probeneingang: 25.05.2022
Prüfzeitraum: 25.05.2022 – 30.06.2022
Probennummer: 131792 - 131824 / 22
Probenmaterial: Feststoff
Verpackung: PE-Beutel
Bemerkungen: 1 Rückstellprobe, z.T. Nachanalytik

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH.

Analysenbefunde: Seite 3 - 10

Messverfahren: Seite 2

Qualitätskontrolle:

Dr. Jens Krause
(stellv. Laborleiter)

Dr. Joachim Döring
(Geschäftsführer)

Probenvorbereitung:

DIN 19747: 2009-07

Messverfahren:

Trockenmasse

DIN EN 14346: 2007-03

PCB (F)

DIN EN 15308: 2016-12

PAK (F)

DIN ISO 18287: 2006-05

Asbest

REM/EDX gemäß VDI 3866, Blatt 5:
2017-06

Asbest

REM/EDX gemäß VDI 3866, Blatt 5,
Anhang B: 2017-06

KMF

REM/EDX gemäß TRGS 905,
Abschnitt 2.3: 2018:05

Aufschluss

DIN EN 13657: 2003-01

Arsen

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Blei

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Cadmium

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Chrom

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Kupfer

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Nickel

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

Quecksilber

DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08

Zink

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

HBCD

HPLC / MS

| Labornummer | 131792 | 131793 | 131794 | 131795 |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Probenbezeichnung | L-P01 | L-P02 | L-P03 | F-P01 |
| Methode Asbest | - | VDI 3866 | VDI 3866 | VDI 3866 |
| Dimension | [mg/kg] | [mg/kg TS] | [-] | [mg/kg TS] |
| Trockenmasse [%] | * | 98,9 | | 97,4 |
| Asbest (NWG 0,1%) | | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen |
| Arsen | | | | 18 |
| Blei | | | | 1.000 |
| Cadmium | | | | 19 |
| Chrom | | | | 58 |
| Kupfer | | | | 21.000 |
| Nickel | | | | 17 |
| Quecksilber | | | | 5.700 |
| Zink | | | | 8.400 |
| PCB 28 | < 0,1 | 0,07 | | 1,7 |
| PCB 52 | < 0,1 | 0,03 | | 21,5 |
| PCB 101 | < 0,1 | 0,05 | | 139 |
| PCB 118 | < 0,1 | 0,05 | | 39,8 |
| PCB 138 | < 0,1 | 0,04 | | 268 |
| PCB 153 | < 0,1 | < 0,02 | | 252 |
| PCB 180 | < 0,1 | 0,07 | | 166 |
| Summe PCB (7 Kong.) | n.n. | 0,31 | | 888,0 |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131796 | 131797 | 131798 | 131799 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Probenbezeichnung | T-P01 | T-P02 | S-P01 | V-P01 |
| Methode Asbest | VDI 3866 | VDI 3866 | VDI 3866 | - |
| Dimension | [mg/kg TS] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg TS] |
| Trockenmasse [%] | 99,8 | * | * | 98,2 |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | |
| KMF | nachgewiesen | | | |
| Lungengängige KMF gemäß WHO | nicht nachgewiesen | | | |
| Quecksilber | 0,4 | | | |
| PCB 28 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 101 | | | 0,3 | < 0,1 |
| PCB 118 | | | 0,1 | < 0,1 |
| PCB 138 | | | 0,5 | < 0,1 |
| PCB 153 | | | 0,4 | < 0,1 |
| PCB 180 | | | 0,2 | < 0,1 |
| Summe PCB (7 Kong.) | | | 1,5 | n.n. |
| Naphthalin | < 0,1 | 0,1 | | |
| Acenaphthylen | < 0,1 | < 0,1 | | |
| Acenaphthen | < 0,1 | < 0,1 | | |
| Fluoren | < 0,1 | < 0,1 | | |
| Phenanthren | 1,1 | 0,1 | | |
| Anthracen | < 0,1 | < 0,1 | | |
| Fluoranthren | 2,1 | 0,1 | | |
| Pyren | 2,2 | < 0,1 | | |
| Benzo(a)anthracen | 1,2 | < 0,1 | | |
| Chrysen | 1,8 | < 0,1 | | |
| Benzo(b)fluoranthren | 2,5 | < 0,1 | | |
| Benzo(k)fluoranthren | 0,5 | < 0,1 | | |
| Benzo(a)pyren | 1,0 | < 0,1 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,5 | < 0,1 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0,3 | < 0,1 | | |
| Benzo(g,h,i)perylene | 2,1 | < 0,1 | | |
| Summe PAK (EPA) | 15,3 | 0,3 | | |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131800 | 131802 | 131803 | 131804 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Probenbezeichnung | V-P02 | V-P04 | V-P05 | V-P06 |
| Methode Asbest | VDI 3866 | VDI 3866 Anhang B | - | - |
| Dimension | [mg/kg TS] | [-] | [mg/kg] | [mg/kg] |
| Trockenmasse [%] | 99,5 | | * | * |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | | | |
| Asbest (NWG 0,003%) | | nicht nachgewiesen | | |
| PCB 28 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 101 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 118 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 138 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 153 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 180 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| Summe PCB (7 Kong.) | n.n. | | n.n. | n.n. |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131805 | 131806 | 131807 | 131808 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Probenbezeichnung | V-P07 | V-P08 | C-P01 | C-P02 |
| Methode Asbest | VDI 3866 | VDI 3866 Anhang B | VDI 3866 | VDI 3866 |
| Dimension | [-] | [-] | [-] | [-] |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen |
| Asbest (NWG 0,003%) | | nicht nachgewiesen | | |
| KMF | nachgewiesen | | | |
| Lungengängige KMF gemäß WHO | nicht nachgewiesen | | | |

| Labornummer | 131805 | | 131807 | 131808 |
|----------------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Probenbezeichnung | V-P07 | | C-P01 | C-P02 |
| Dimension | [mg/kg TS] | | [mg/kg TS] | [mg/kg] |
| Trockenmasse [%] | 99,5 | | 97,2 | * |
| Arsen | | | | < 1,0 |
| Blei | | | | < 1,0 |
| Cadmium | | | | < 0,1 |
| Chrom | | | | < 1,0 |
| Kupfer | | | | 5,8 |
| Nickel | | | | < 1,0 |
| Quecksilber | 0,3 | | | 0,3 |
| Zink | | | | 9,0 |
| PCB 28 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 101 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 118 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 138 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 153 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 180 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| Summe PCB (7 Kong.) | | | n.n. | n.n. |
| Naphthalin | < 0,1 | | | |
| Acenaphthylen | < 0,1 | | | |
| Acenaphthen | 0,1 | | | |
| Fluoren | < 0,1 | | | |
| Phenanthren | 0,3 | | | |
| Anthracen | < 0,1 | | | |
| Fluoranthren | 1,1 | | | |
| Pyren | 1,4 | | | |
| Benzo(a)anthracen | 5,7 | | | |
| Chrysen | 5,4 | | | |
| Benzo(b)fluoranthren | 3,4 | | | |
| Benzo(k)fluoranthren | 1,3 | | | |
| Benzo(a)pyren | 1,4 | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,3 | | | |
| Dibenzo(a,h)anthracen | 0,2 | | | |
| Benzo(g,h,i)perylene | 1,1 | | | |
| Summe PAK (EPA) | 21,7 | | | |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131809 | 131810 | 131811 | 131812 |
|----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Probenbezeichnung | H-P01 | H-P02 | H-P03 | H-P04 |
| Methode Asbest | - | VDI 3866 Anhang B | VDI 3866 | - |
| Dimension | [mg/kg TS] | [-] | [mg/kg] | [mg/kg] |
| Trockenmasse [%] | 97,9 | | * | 92,6 |
| Asbest (NWG 0,1%) | | | nicht nachgewiesen | |
| Asbest (NWG 0,003%) | | nicht nachgewiesen | | |
| Arsen | | | < 1,0 | |
| Blei | | | 610 | |
| Cadmium | | | < 0,1 | |
| Chrom | | | 54 | |
| Kupfer | | | 1,6 | |
| Nickel | | | < 1,0 | |
| Quecksilber | | | 0,2 | |
| Zink | | | 4,1 | |
| PCB 28 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 101 | 0,4 | | 0,5 | < 0,1 |
| PCB 118 | 0,1 | | 0,2 | < 0,1 |
| PCB 138 | 0,4 | | 0,9 | < 0,1 |
| PCB 153 | 0,5 | | 0,9 | < 0,1 |
| PCB 180 | 0,1 | | 0,4 | < 0,1 |
| Summe PCB (7 Kong.) | 1,6 | | 2,9 | n.n. |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131813 | 131814 | 131815 | 131816 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Probenbezeichnung | H-P05 Polystyrol | H-P05 schw. Kleber | H-P06 | H-P07 |
| Methode Asbest | - | VDI 3866 | VDI 3866 Anhang B | VDI 3866 |
| Dimension | [mg/kg TS] | [mg/kg] | [-] | [-] |
| Trockenmasse [%] | 98,5 | * | | |
| Asbest (NWG 0,1%) | | nicht nachgewiesen | | nicht nachgewiesen |
| Asbest (NWG 0,003%) | | | nicht nachgewiesen | |
| Naphthalin | | 0,8 | | |
| Acenaphthylen | | < 0,1 | | |
| Acenaphthen | | 0,1 | | |
| Fluoren | | 0,1 | | |
| Phenanthren | | 1,2 | | |
| Anthracen | | < 0,1 | | |
| Fluoranthren | | 1,5 | | |
| Pyren | | 0,8 | | |
| Benzo(a)anthracen | | 0,2 | | |
| Chrysen | | 0,7 | | |
| Benzo(b)fluoranthren | | 0,2 | | |
| Benzo(k)fluoranthren | | < 0,1 | | |
| Benzo(a)pyren | | < 0,1 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | | < 0,1 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracen | | < 0,1 | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | | < 0,1 | | |
| Summe PAK (EPA) | | 5,6 | | |
| HBCD | < 100 | | | |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

| Labornummer | 131817 | 131818 | 131819 | 131820 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Probenbezeichnung | H-P08 | H-P09 | H-P10 | H-P11 |
| Methode Asbest | VDI 3866 Anhang B | VDI 3866 Anhang B | - | - |
| Dimension | [-] | [-] | [mg/kg TS] | [mg/kg TS] |
| Trockenmasse [%] | | | 97,9 | 99,9 |
| Asbest (NWG 0,003%) | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | | |
| PCB 28 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 101 | | | 0,1 | < 0,1 |
| PCB 118 | | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 138 | | | 0,3 | 0,5 |
| PCB 153 | | | 0,3 | 0,4 |
| PCB 180 | | | 0,1 | 0,6 |
| Summe PCB (7 Kong.) | | | 0,8 | 1,5 |

| Labornummer | 131821 | 131822 | 131823 | 131824 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Probenbezeichnung | H-P12 | H-P13 | K-P01 | K-P02 |
| Methode Asbest | VDI 3866 | VDI 3866 | VDI 3866 | VDI 3866 |
| Dimension | [mg/kg TS] | [mg/kg] | [mg/kg TS] | [mg/kg TS] |
| Trockenmasse [%] | 91,5 | * | 98,0 | 98,6 |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen |
| PCB 28 | < 0,1 | | < 0,1 | < 0,1 |
| PCB 52 | < 0,1 | | < 0,1 | 1,9 |
| PCB 101 | 0,1 | | < 0,1 | 17,0 |
| PCB 118 | < 0,1 | | < 0,1 | 4,5 |
| PCB 138 | 0,3 | | < 0,1 | 36,4 |
| PCB 153 | 0,3 | | < 0,1 | 33,4 |
| PCB 180 | 0,1 | | < 0,1 | 26,0 |
| Summe PCB (7 Kong.) | 0,8 | | n.n. | 119,2 |
| Naphthalin | | 0,7 | | |
| Acenaphthylen | | < 0,1 | | |
| Acenaphthen | | < 0,1 | | |
| Fluoren | | < 0,1 | | |
| Phenanthren | | 5,1 | | |
| Anthracen | | < 0,1 | | |
| Fluoranthren | | 4,4 | | |
| Pyren | | 2,7 | | |
| Benzo(a)anthracen | | 0,6 | | |
| Chrysen | | 1,3 | | |
| Benzo(b)fluoranthren | | 1,1 | | |
| Benzo(k)fluoranthren | | 0,2 | | |
| Benzo(a)pyren | | 0,2 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | | 0,4 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracen | | 0,2 | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | | 0,5 | | |
| Summe PAK (EPA) | | 17,4 | | |

* keine Trockenmassebestimmung aufgrund zu geringer Probemenge

Laboratorien Dr. Döring Haferwende 21 28357 Bremen

Umtec
Prof. Biener | Sasse | Konertz
Partnerschaft
Beratender Ingenieure und Geologen mbB
Haferwende 7

28357 BREMEN

30. Juni 2022

PRÜFBERICHT 290622052

Auftragsnr. Auftraggeber: U342921 (saf)
Projektbezeichnung: Abbr. Kaiserhafen BA 2, BHV
Probenahme: durch Auftraggeber am 02.06.2022
Probentransport: durch Auftraggeber am 16.06.2022
Probeneingang: 16.06.2022
Prüfzeitraum: 16.06.2022 – 30.06.2022
Probennummer: 136448 - 136468 / 22
Probenmaterial: Feststoffe
Verpackung: PE-Beutel
Bemerkungen: Rückstellproben, z.T. Nachanalytik

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH.

Analysenbefunde: Seite 3 - 5
Messverfahren: Seite 2
Qualitätskontrolle:

Dr. Jens Krause
(stellv. Laborleiter)

Dr. Joachim Döring
(Geschäftsführer)

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Probenvorbereitung: | | DIN 19747: 2009-07 |
| Messverfahren: | Trockenmasse | DIN EN 14346: 2007-03 |
| | PCB (F) | DIN EN 15308: 2016-12 |
| | PAK (F) | DIN ISO 18287: 2006-05 |
| | Asbest | REM/EDX gemäß VDI 3866, Blatt 5: 2017-06 |
| | Asbest | REM/EDX gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B: 2017-06 |
| | Aufschluss | DIN EN 13657: 2003-01 |
| | Arsen | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Blei | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Chrom | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Nickel | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | Quecksilber | DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 |
| | Zink | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 |
| | HBCD | HPLC / MS |
| | LHKW (F) | DIN EN ISO 22155: 2016-07 |
| | Eluat | DIN EN 12457-4: 2003-01 |
| | Phenol-Index (E) | DIN 38409-16 (H16): 1984-06 |
| | FCKW | HS-GC/MS |

| Labornummer | 136448 | 136449 | 136451 | 136454 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Probenbezeichnung | KB1 - Estrich | KB1 - Stahlbeton | KB3 - Estrich | KB4 - Ausgleichsschicht |
| Entnahmetiefe | 3,0 cm | 8,0 cm | 2,0 cm | 2,5 cm |
| Methode Asbest | VDI 3866 | - | VDI 3866 | VDI 3866 |
| Dimension | [-] | [mg/kg TS] | [-] | [-] |
| Trockenmasse [%] | | 94,5 | | |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen |
| Vinylchlorid | | < 0,01 | | |
| 1,1-Dichlorethen | | < 0,01 | | |
| Dichlormethan | | < 0,01 | | |
| 1,2-trans-Dichlorethen | | < 0,01 | | |
| 1,1-Dichlorethan | | < 0,01 | | |
| 1,2-cis-Dichlorethen | | < 0,01 | | |
| Tetrachlormethan | | < 0,01 | | |
| 1,1,1-Trichlorethan | | < 0,01 | | |
| Chloroform | | < 0,01 | | |
| 1,2-Dichlorethan | | < 0,01 | | |
| Trichlorethen | | < 0,01 | | |
| Dibrommethan | | < 0,01 | | |
| Bromdichlormethan | | < 0,01 | | |
| Tetrachlorethen | | < 0,01 | | |
| 1,1,2-Trichlorethan | | < 0,01 | | |
| Dibromchlormethan | | < 0,01 | | |
| Tribrommethan | | < 0,01 | | |
| Summe LHKW | | n.n. | | |

| Labornummer | 136457 | 136458 | 136462 | 136463 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Probenbezeichnung | KB5 - Estrich | KB5 - Polystyrol | KB6 - Fußbodenfliese inkl. Kleber | KB6 - Estrich |
| Entnahmetiefe | 4,0 cm | 8,0 cm | 0,8 cm | 6,0 cm |
| Methode Asbest | VDI 3866 | - | VDI 3866 Anhang B | - |
| Dimension | [-] | [mg/kg TS] | [-] | [-] |
| Trockenmasse [%] | | 99,0 | | |
| Asbest (NWG 0,1%) | nicht nachgewiesen | | | nicht nachgewiesen |
| Asbest (NWG 0,003%) | | | nicht nachgewiesen | |
| HBCD | | 1.800 | | |

| Labornummer | 136464 | 136468 | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| Probenbezeichnung | KB6 - XPS-Schaumplatte | S-P02 | | |
| Entnahmetiefe | 2,0 cm | - | | |
| Dimension | [mg/kg TS] | [mg/kg TS] | | |
| Trockenmasse [%] | 11,4 | 90,4 | | |
| 1,1,2-Trichlortrifluorethan | < 0,01 | | | |
| Dichlordifluormethan | < 0,01 | | | |
| Trichlorfluormethan | < 0,01 | | | |
| Summe FCKW | n.n. | | | |
| Arsen | | 14 | | |
| Blei | | 810 | | |
| Cadmium | | 7,1 | | |
| Chrom | | 110 | | |
| Kupfer | | 850 | | |
| Nickel | | 91 | | |
| Quecksilber | | 1,4 | | |
| Zink | | 2.800 | | |
| PCB 28 | | < 0,001 | | |
| PCB 52 | | < 0,001 | | |
| PCB 101 | | < 0,001 | | |
| PCB 118 | | < 0,001 | | |
| PCB 138 | | < 0,001 | | |
| PCB 153 | | 0,001 | | |
| PCB 180 | | < 0,001 | | |
| Summe PCB (7 Kong.) | | 0,001 | | |
| Naphthalin | | 0,024 | | |
| Acenaphthylen | | 0,022 | | |
| Acenaphthen | | 0,003 | | |
| Fluoren | | 0,008 | | |
| Phenanthren | | 0,034 | | |
| Anthracen | | 0,005 | | |
| Fluoranthren | | 0,023 | | |
| Pyren | | 0,017 | | |
| Benzo(a)anthracen | | 0,005 | | |
| Chrysen | | 0,006 | | |
| Benzo(b)fluoranthren | | 0,007 | | |
| Benzo(k)fluoranthren | | 0,003 | | |
| Benzo(a)pyren | | 0,003 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | | 0,001 | | |
| Dibenzo(a,h)anthracen | | < 0,001 | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | | 0,002 | | |
| Summe PAK (EPA) | | 0,163 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|--|
| Labornummer | | 136468 | | |
| Probenbezeichnung | | S-P02 | | |
| Entnahmetiefe | | - | | |
| Dimension | | ELUAT [µg/L] | | |
| Phenol-Index | | < 10 | | |