



DR. SPANG

DR. SPANG  
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,  
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.12.1a - neu

<b>ALTIS-Nr.</b>	412.000.084.001.008
<b>Bezeichnung</b>	<b>Tiltmann &amp; Söhne</b>
<b>Anschrift</b>	Schmickstraße 2 Frankfurt am Main
<b>Eigentümer</b>	Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt
<b>Gemeinde</b>	Frankfurt
<b>Gemarkung</b>	Osthafen
<b>Flur</b>	414
<b>Flurstücke</b>	74
<b>Sanierungspflichtige und Ansprechpartner</b>	Tiltmann & Söhne GmbH & Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt
<b>Gutachter / Ansprechpartner</b>	<b>Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt</b> Lindleystraße 14 60327 Frankfurt am Main  <b>Tiltmann &amp; Söhne GmbH</b> Königstraße 3 47198 Duisburg
<b>Informationen erhalten</b>	Dr. Spang GmbH
<b>Datum der Erstinformation</b>	08.12.2016
<b>Erkundung</b>	
<b>Datum Sachstand</b>	15.03.2001 (Grundwasser) 15.02.2011 (Boden)
<b>Sachstand</b>	<b>Grundwasser:</b> Analyse ergab keinen Spurennachweis auf die Parameter Schwermetalle, LHKW, BTX, PAK und MKW  <b>Boden:</b> Auffüllung nach LAGA Z 1.1 bis > Z 2 Hochlutehm und Mainterrasse sind Z 0  <b>Altlastenverdacht wurde aufgehoben</b>
<b>Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS</b>	keine Maßnahmen notwendig
<b>Monitoring-Messstellen Grundwasserstand</b>	-
<b>Beprobungsintervall Grundwasserstand</b>	-
<b>Monitoring-Messstellen Hydrochemie</b>	-

<b>Beprobungsintervall Hydrochemie</b>	-
<b>Analyseparameter</b>	-
<b>Auslöseschwellen</b>	-
<b>Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen</b>	-