



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.38.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	559
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße / Containerumschlagplatz Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG
Gemeinde	Frankfurt
Flur	409
Flurstück	1/2
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (Eigentümer) Firma Gebrüder Sonntag (Nutzer 1965 - 1989) Firma Deugro (Nutzer 1987 - 1989) Firma Stameq (seit 1990 bis mindestens 1999)
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	01.07.1999
Sachstand	Boden : Tiefe 2 m: 0,09 mg/kg Benzo-a-Pyren
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine Maßnahme aufgrund von oberflächenlichen Belastungen, die bis 2 m stark abnehmen
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-