

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

Leitung	Änderung	Bereich	Grund	wesentliche angepasste Unterlagen
Änderungen an Masten				
LH-10-3039	Änderung der Erdseilspitze von einer geteilten auf eine einfache Erdseilspitze	Mast 3201 bis 3203	keine Notwendigkeit einer geteilten ES	Anl. 8.1: Blatt 1, 2 Anl. 10.2.1
LH-10-3039	Seilzugfläche für LWL-Verbindung zwischen 3205 und 27N (LH-10-3003)	3205, 27N (3003)	nachrichtentechnisches Konzept	Anl. 7.1: Blatt 2, 3 Anl. 8.1: Blatt 3a Anl. 14.1
LH-10-3039	Änderung Höhenstufe mit gleichzeitiger Ergänzung SchrägfüÙe	3201, 3216, 3224	Gestängeentwicklung	Anl. 7.1: Blatt 1, 1a, 6, 8, 9 Anl. 8.1: Blatt 1, 8, 9, 12, 13 Anl. 10.2.1
LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3215 in Richtung Mast 3216 in Leitungsachse, Anpassung der Arbeitsfläche um Mast 3215	3215	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 5, 6 Anl. 8.1: Blatt 8 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Schutzstreifenänderung	3214 - 3216	Mastverschiebung von Mast 3215	Anl. 7.1: Blatt 5, 6 Anl. 8.1: Blatt 8 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der Seilzugfläche	3222	Anpassung an geändertes Provisorium	Anl. 7.1: Blatt 7, 8 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mast 3224 gedreht; Seilzugfläche dementsprechend angepasst	3224	Drehung als Folge der Verschiebung Mast 3227	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 8, 9 Anl. 8.1: Blatt 12, 13 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Schutzstreifenänderung	3223 - UW Landesbergen	Drehung von Mast 3224, Verschiebung von Mast 3225 und 3227, Drehung von Mast 3228, Wegfall von Mast 3230, Verschiebung von Mast 3231 und 3234, Verschiebung der Portale im UW	Anl. 7.1: Blatt 8-12a Anl. 8.1: Blatt 12-19 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3225 in Richtung Mast 3224 in Leitungsachse	3225	Verschiebung als Folge der Verschiebung Mast 3227	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 9, 9a Anl. 8.1: Blatt 13 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3227 in Richtung Nordosten, Änderung von Winkelabspannmast zu Tragmast, Arbeitsfläche angepasst	3227	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 9 Anl. 8.1: Blatt 13, 14 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mast gedreht Nördliche Seilzugfläche fällt weg, Überkopfseilzugfläche wurde hinzugefügt	3228	Drehung als Folge der Verschiebung Mast 3227 Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 9, 9b, 10 Anl. 8.1: Blatt 14, 15 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3229 in Richtung Mast 3231 nahezu in Leitungsachse, Arbeitsfläche wurde dementsprechend angepasst	3229	da Mast 3230 entfällt	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 10 Anl. 8.1: Blatt 15 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mast 3230 entfällt	3230	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 10 Anl. 8.1: Blatt 15 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3231 in Richtung Mast 3232, Drehung Mast 3231 Arbeitsfläche, Ankerfläche und Seilzugfläche haben sich geändert Masttyp von Mast 3231 hat sich geändert	3231	da Mast 3230 entfällt	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 10, 11, 11a Anl. 8.1: Blatt 15, 16 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der Mastbezeichnung	3232, 3233	Hinweis auf Hochwasserfundament wurde der Mastbezeichnung angefügt	Anl. 7.1: Blatt 11 Anl. 8.1: Blatt 16 Anl. 10.2.1
LH-10-3039	Mastverschiebung Mast 3234 in Richtung Mast 3233 in Leitungsachse	3234	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 11 Anl. 8.1: Blatt 16 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der Mastbezeichnung	3235	Hinweis auf Hochwasserfundament wurde der Mastbezeichnung angefügt	Anl. 7.1: Blatt 11, 12 Anl. 8.1: Blatt 16, 17 Anl. 10.2.1
LH-10-3039	Verschiebung Portale 999A/999B im UW Landesbergen	999A/999B	angepasste UW-Planung	Anl. 2 Anl. 7.1: Blatt 12, 12a Anl. 8.1: Blatt 18, 19 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3039	Bodeneintritts-Maß-Änderung aufgrund von Schrägfüßen	3224, 3216, 3201	Gestängeentwicklung	Anl. 7.1: Blatt 1, 6, 8,9 Anl. 8.1: Blatt 1, 8, 9, 12, 13 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3039	Bodeneintritts-Maß-Änderung aufgrund von Höhen- bzw. Masttypänderung	3227	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 7.1: Blatt 9 Anl. 8.1: Blatt 13, 14 Anl. 10.2.1 Anl. 14.1
LH-10-3003 (Verlegung)	Mastverschiebung Mast 28N in Richtung Mast 27N in Leitungsachse	Mast 28N	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 2 Anl. 7.2.1: Blatt 3, 3a, 3b Anl. 8.2.1: Blatt 4 Anl. 10.2.2.1 Anl. 14.2.1
LH-10-3003 (Verlegung)	Schutzstreifenänderung	31 - 27N	Änderung des Masttyps von Mast 30N, Verschiebung von Mast 28N	Anl. 7.2.1: Blatt 2-4 Anl. 8.2.1: Blatt 2-4 Anl. 10.2.2.1 Anl. 14.2.1
LH-10-3003 (Verlegung)	Änderung der Masttypen; daraufhin Seilzugflächen und Ankerflächen verbreitert	30N, 27N	Gestängeentwicklung	Anl. 7.2.1: Blatt 2, 3, 4 Anl. 8.2.1: Blatt 2-5 Anl. 10.2.2.1 Anl. 14.2.1
LH-10-3003 (Verlegung)	Bodeneintritts-Maß-Änderung aufgrund von Schrägfüßen	30N	Gestängeentwicklung	Anl. 7.2.1: Blatt 2, 3, 4 Anl. 8.2.1: Blatt 2, 3 Anl. 10.2.2.1 Anl. 14.2.1
LH-10-3003 (Verlegung)	Ankerfläche hinzugefügt	26	Abankerung vom Bestandsmast 26	Anl. 7.2.1: Blatt 4 Anl. 14.2.1
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Änderung des Masttyps; daraufhin Seilzugflächen und Ankerflächen verbreitert	20N	Gestängeentwicklung	Anl. 7.2.2: Blatt 1, 1a, 1b Anl. 8.2.2: Blatt 1 Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Änderung des Masttyps Mast 19A	19A	Gestängeentwicklung	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 1, 2 Anl. 8.2.2: Blatt 1, 2 Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Mastdrehung Mast 18A	18A	Neubau von Mast 22N	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 1, 2 Anl. 8.2.2: Blatt 2, 3 Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Mastverschiebung Mast 17A aus dem Wegefurstück heraus	17A	Neubau von Mast 22N	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 2, 2a Anl. 8.2.2: Blatt 3 Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3003 (Durchverbindung)	Aufnahme Neubaumast 22N, Verschiebung gegenüber Altmast 22 in Richtung Norden	22N	Statische Probleme von Bestandsmast 22 (LH-10-3017)	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 2, 3 Anl. 8.2.2: Blatt 3, 3a, 3b Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Seilzugflächen an Bestandsmasten (LH-10-3017)	24, 25	Beseilung des Abspannabschnittes 22N-25 ohne Änderung der Leiterseilparameter und des Schutzstreifens zwischen Mast 23 und 25	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 3 Anl. 8.2.2: Blatt 3a Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 Rückbau (Durchverbindung)	Arbeitsfläche angepasst	16	Anpassung an örtliche Begebenheiten	Anl. 7.4.2: Blatt 2, 3 Anl. 14.4.2
LH-10-3017	Anpassung der Arbeitsfläche	21	Anpassung an örtliche Gegebenheiten/Provisorium	Anl. 7.5: Blatt 1 Anl. 14.5
LH-10-3017	Rückbau Mast 22, sowie Ergänzung temp. Arbeits-, Seilzug- und Zuwegungsflächen am Mast 23	22, 23	Statische Probleme von Bestandsmast 22 (LH-10-3017)	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 2, 3 Anl. 7.5: Blatt 1, 1a, 2 Anl. 8.2.2: Blatt 3, 3a, 3b Anl. 10.2.2.2 Anl. 10.2.5 Anl. 14.2.2 Anl. 14.5
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Schutzstreifenänderung	21 (3003) - 23 (3017)	Masttypänderung von Mast 20N, Drehung von Mast 18A, Verschiebung Mast 17A, Neubau Mast 22N	Anl. 2 Anl. 7.2.2: Blatt 1-3 Anl. 8.2.2: Blatt 1-3a Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Bodeneintritts-Maß-Änderung aufgrund von Höhen- bzw. Masttypänderung	20N	Gestängeentwicklung	Anl. 7.2.2: Blatt 1 Anl. 8.2.2: Blatt 1 Anl. 10.2.2.2 Anl. 14.2.2
LH-10-3003 (Durchverbindung und Verlegung)	Leiterseiländerung (2er Bündel alt auf 4er Bündel neu)	27N bis 30N 17A bis 20N	Verringerung der Koronageräusche	Anl. 8.2.1: Blatt 3, 4 Anl. 8.2.2: Blatt 1 - 3 Anl. 11

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

Änderungen an Zuwegungen				
LH-10-3039	Anpassung der Zuwegung	3235	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 11, 12 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der Zuwegung	3234	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 11 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der südlichen Zuwegung	3231	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 10, 11 Anl. 14.1
LH-10-3039	dauerhafte Zuwegung zum Mast 3228 kommt jetzt von Westen und nicht mehr vom Süden.	3228	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 9, 9b, 10 Anl. 14.1
LH-10-3039	Zuwegung zum Provisorium am Rückbaumast 6 (LH-10-2010) kommt jetzt von Norden und nicht mehr von Süden.	östlich von 3227 (LH-10-3039)	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 9 Anl. 14.1
LH-10-3039	Anpassung der Zuwegung zum Mast 3206	3206	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 1 Anl. 7.1: Blatt 3a Anl. 14.1
LH-10-2010	Anpassung der Arbeitsfläche	11	Arbeitsfläche an Provisorium angepasst	Anl.1 Anh.1: Blatt 3 Anl. 7.3: Blatt 5, 5b, 6 Anl. 14.3
LH-10-2010	Verlegung der Zuwegung zum Mast 7	7	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.3: Blatt 6 Anl. 14.3
LH-10-2010	Zuwegung zum Rückbaumast 6 kommt jetzt von Norden und nicht mehr von Süden.	6	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.3: Blatt 6, 7, 7a Anl. 14.3
LH-10-2010	Zuwegung zum Rückbaumast 5 kommt jetzt von Norden und nicht mehr von Westen.	5	Ursprünglich geplante Zuwegung ist in der Örtlichkeit nicht mehr vorhanden	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.3: Blatt 7 Anl. 14.3

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-2010	Alternative Zuwegung zum Rückbaumast 5	5	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.3: Blatt 7 Anl. 14.3
LH-10-2010	Anpassung der Zuwegung	1	Anpassung an örtliche Gegebenheiten (Zaun)	Anl.1 Anh.1: Blatt 4 Anl. 7.3: Blatt 7, 7d Anl. 14.3
LH-10-3003 (Durchverbindung RB)	Zuwegung zum Rückbaumast 10 kommt jetzt über die "Lange Dorfstraße" und nicht mehr über den Schuckmannsweg.	10	Lange Dorfstraße ist besser ausgebaut	Anl.1 Anh.1: Blatt 3, 4 Anl. 7.4.2: Blatt 5, 5a Anl. 14.4.2
LH-10-3003 (Durchverbindung RB)	Verschiebung der Zuwegung	9	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh.1: Blatt 3, 4 Anl. 7.4.2: Blatt 5 Anl. 14.4.2
LH-10-3017	Zuwegungen hinzugefügt	23, 24, 25	Seilzug aufgrund von Rückbaumast 22/Neubaumast 22N	Anl.1 Anh.1: Blatt 1, 2 Anl. 7.5: Blatt 2 Anl. 14.5
Änderungen von Gerüsten				
LH-10-2010	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	27-28	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 1 Anl. 7.3: Blatt 2 Anl. 14.3
LH-10-3003	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	29N-28N	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 1 Anl. 7.2.1: Blatt 3 Anl. 14.2.1
LH-10-3039	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	3203-3204	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 1 Anl. 7.1: Blatt 2 Anl. 14.1
LH-10-3039	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	3211-3212	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 1,2 Anl. 7.1: Blatt 4 Anl. 14.1
LH-10-3039	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	3212-3213	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 2,3 Anl. 7.1: Blatt 5 Anl. 14.1

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3039	Gerüst auf andere Wegseite verschoben	3222-3223	Sicherung des Weges während des Seilzuges	Anl.1 Anh. 1: Blatt 3 Anl. 7.1: Blatt 8 Anl. 14.1
LH-10-3039	Gerüstflächen angepasst	3225-3227	Anpassung als Folge der Verschiebung von Mast 3225 und 3227	Anl.1 Anh. 1: Blatt 3, 4 Anl. 7.1: Blatt 9 Anl. 14.1
LH-10-3039	Gerüstflächen angepasst	3234-3235	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl.1 Anh. 1: Blatt 4 Anl. 7.1: Blatt 11 Anl. 14.1
Änderungen an Provisorien				
LH-10-3039	Provisoriumskorridor angepasst	9-6 (LH-10-2010)	Verschiebung vo Mast 3225 und 3227	Anl.1 Anh. 1: Blatt 3, 4 Anl. 7.1: Blatt 9 Anl. 14.1
LH-10-3039	Provisorium in der Nähe von Mast 11 (LH-10-2010) angepasst	10-18 (LH-10-2010)	Anpassung an örtliche Gegebenheiten	Anl. 1 Anh. 1: Blatt 3 Anl. 7.1: Blatt 7, 8 Anl. 14.1
LH-10-3039	Provisorium am Mast 20: Entfall südliches Freileitungsprovisorium	20-21 (LH-10-2010)	Reduzierung Flächenverbrauch	Anl.1 Anh. 1: Blatt 3 Anl. 7.1: Blatt 5 Anl. 14.1
LH-10-3003 (Durchverbindung)	Provisorien hinzugefügt	21-23, 17A-23 (LH-10-3017)	Neubau Mast 22N	Anl. 1 Anh. 1: Blatt 2 Anl. 7.2.2: Blatt 2, 3 Al. 14.2.2
Änderungen im Immissionsbericht				
LH-10-3003	Leiterseiländerung (2er Bündel alt auf 4er Bündel neu)	27N bis 30N 17A bis 20N	Verringerung der Koronageräusche	Anl. 11
Änderungen des Kompensationskonzepts				
LH-10-3039	Streichung Maßnahme E1 Waldentwicklung durch Ersatzaufforstung im Bereich der Gemeinde Liebenau	Gemeinde/Gemarkung: Liebenau/Liebenau, Steyerberg/Wellie, Steyerberg/Steyerberg	Anpassung aufgrund von Einwendungen in der Offenlage	Anl. 7.6 Blatt 5 Anl.12.2 Anl. 14.6

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3039	E1 Kompensationsflächenpool Weberkuhle nordöstlich Pennigsehl in den Gemeinden Bingen und Wietzen (bisher: Maßnahme E2): Anpassung Maßnahmenumfang	Binnen/Glissen, Wietzen/Holte	Anpassung aufgrund von Einwendungen in der Offenlage	Anl. 7.6 Blatt 6, 7 Anl. 12 Karte 13, Blatt 4 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Neu: E2 Kompensationsflächenpool Bunkenmoor im Bereich der Gemeinde Stöckse	Stöckse/Stöckse	Anpassung aufgrund von Einwendungen in der Offenlage	Anl. 7.6 Blatt 9 Anl. 12 Karte 13, Blatt 5 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Neu: E3 Ersatzaufforstung im Bereich der Gemeinde Heemsen	Heemsen/Heemsen	Anpassung aufgrund von Einwendungen in der Offenlage	Anl. 7.6 Blatt 8 Anl. 12 Karte 13, Blatt 6 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Neu: E4 Ersatzaufforstung im Bereich der Gemeinde Linsburg	Linsburg/Linsburg	Anpassung aufgrund von Einwendungen in der Offenlage	Anl. 7.6 Blatt 10 Anl. 12 Karte 13, Blatt 7 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Maßnahme V9: neue Maßnahmenfläche südlich Landesbergen	Landesbergen/ Landesbergen	Flächensicherung	Anl. 7.6 Blatt 12 Anl. 12 Karte 12 Anl. 12 Karte 13, Blatt 9 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Maßnahme V9: neue Maßnahmenfläche südlich Steyerberg	Steyerberg/Steyerberg	Flächensicherung	Anl. 7.6 Blatt 11 Anl. 12 Karte 12 Anl. 12 Karte 13, Blatt 8 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Neu: Maßnahme V10 CEF bei Struckhausen	Stolzenau/Hibben	Neubau Mast 22N	Anl. 7.6 Blatt 13 Anl. 12 Karte 13, Blatt 10 Anl.12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Maßnahme A1: Verringerung des Maßnahmenumfangs (Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen)	-	Reduzierung bauzeitlicher Inanspruchnahme von Wald- und Feldgehölzen	Anl. 12 Karte 12 Anl. 12.2
LH-10-3039	Maßnahme A2: Erhöhung des Maßnahmenumfangs (Rückbau (Entsiegelung) der Fundamente der 220-kV-und 380-kV Bestandsleitung)	-	Zusätzlicher Rückbau Mast 22	Anl. 12 Karte 12 Anl. 12.2
LH-10-3039	Maßnahme A3: Verschiebung Maßnahme nördl./westl. Hägeringen auf gleichem Grundstück	Steyerberg/Bruchhagen	Flächensicherung	Anl. 7.6 Blatt 2 Anl. 12 Karte 12 Anl. 12 Karte 13, Blatt 3.1 Anl.12.2 Anl. 14.6

Übersicht technische Änderungen zur Planänderung

LH-10-3039	Maßnahme A3: Änderung der Maßnahmenflächen östl. des Waldes Tiergarten	Steyerberg/Steyerberg	Flächensicherung	Anl. 7.6 Blatt 3 Anl. 12 Karte 12 Anl. 12 Karte 13, Blatt 3.2 Anl. 12.2 Anl. 14.6
LH-10-3039	Maßnahme A3: Änderung der Maßnahmenflächen nördlich Anemolter	Steyerberg/Wellie	Flächensicherung	Anl. 7.6 Blatt 4 Anl. 12 Karte 12 Anl. 12 Karte 13, Blatt 3.3 Anl. 12.2 Anl. 14.6