



Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 42****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**



	42-1	42-2	42-3	42-4
Jahr	1989	0	0	0
Brunnenoberkante	75,78			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	74,61			
Urgelände	5,66			
OK Filterrohr	70,39			
UK Filterrohr	65,09			
Teufe des Bohrlochs	65,05			
Deponiesohle	66,20			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 43****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**

Jahr	43-1	43-2	43-3	43-4
	1989	0	0	0
Brunnenoberkante	75,98			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	74,60			
Urgelände	5,83			
OK Filterrohr	70,62			
UK Filterrohr	65,22			
Teufe des Bohrlochs	65,23			
Deponiesohle	65,80			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 44****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**


	44-1	44-2	44-3	44-4
Jahr	1989	0	0	0
Brunnenoberkante	76,42			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	75,48			
Urgelände	6,29			
OK Filterrohr	70,91			
UK Filterrohr	65,11			
Teufe des Bohrlochs	65,04			
Deponiesohle	60,97			