


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB45	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB45	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB45_Brunnensohle_115741.jpg

1,00 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss



Brunnenkopf
GB45_Brunnensohle_115920.jpg

6,71 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Herten


LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Herten
 02366 - 9344 -0
 info@lambda.de
 www.lambda.de

Haltungsname:	GB45	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
 GB45_Brunnensohle_120216.jpg

10,28 m -- Allgemeine Anmerkung , Deformation 5%




Brunnenkopf
 GB45_Brunnensohle_120554.jpg

12,28 m -- Inspektion abgebrochen

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Hertener
 02366 - 9344 -0
 info@lambda.de
 www.lambda.de

Haltungsname:	GB46	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		




Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB46	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB46_Brunnensohle_085150.jpg

0,53 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss



Brunnenkopf
GB46_Brunnensohle_085829.jpg

9,03 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB46	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB46_Brunnensohle_090617.jpg

11,8 m -- Allgemeine Anmerkung , Deformation 20%




Brunnenkopf
GB46_Brunnensohle_090803.jpg

12,14 m -- Allgemeine Anmerkung , Abbruch der Inspektion, Kamerakopf bleibt an Deformation hängen

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB47	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		




Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB47	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_112208.jpg

1,00 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss




Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_112457.jpg

10,3 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB47	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_112741.jpg

12,08 m -- Allgemeine Anmerkung , Deformation 5%




Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_112928.jpg

15,01 m -- Allgemeine Anmerkung , Deformation 10%

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB47	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_113303.jpg

16,36 m -- Allgemeine Anmerkung , Bruch der Rohrleitung




Brunnenkopf GB47_Brunnensohle
_113320.jpg

16,36 m -- Inspektion abgebrochen

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Hertener
 02366 - 9344 -0
 info@lambda.de
 www.lambda.de

Haltungsname:	GB48	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		




Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB48	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB48_Brunnensohle_103925.jpg

1,79 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss



Brunnenkopf
GB48_Brunnensohle_104208.jpg

12,1 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB48	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB48_Brunnensohle_104424.jpg

13,68 m -- Allgemeine Anmerkung , Deformation 10%




Brunnenkopf
GB48_Brunnensohle_105050.jpg

15,99 m -- Allgemeine Anmerkung , Aufgeschnittene Durchgangsöffnung

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB48	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		




Brunnenkopf
GB48_Brunnensohle_105120.jpg

15,99 m -- Inspektion abgebrochen

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Hertener
 02366 - 9344 -0
 info@lambda.de
 www.lambda.de

Haltungsname:	GB49	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB49	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB49_Brunnensohle_100723.jpg

0,86 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss



Brunnenkopf
GB49_Brunnensohle_100947.jpg

8,39 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB49	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB49_Brunnensohle_101527.jpg

11,16 m -- Allgemeine Anmerkung , Einsturz Rohrwandung




Brunnenkopf
GB49_Brunnensohle_101608.jpg

11,27 m -- Inspektion abgebrochen

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Herten

LAMBDA GmbH
 Hertener Mark 3
 45699 Herten
 02366 - 9344 -0
 info@lambda.de
 www.lambda.de

Haltungsname:	GB50	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		




Struktur von Rohrleitungen = Rot

Betrieb von Rohrleitungen = Orange

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB50	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB50_Brunnensohle_093218.jpg

1,07 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss



Brunnenkopf
GB50_Brunnensohle_093554.jpg

11,19 m -- Allgemeine Anmerkung , Rohr in Rohr

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	GB50	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand 27,	Profil:	Kreisprofil 270/270
Datum:	09.02.2022	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf
GB50_Brunnensohle_093835.jpg

13,55 m -- Allgemeine Anmerkung , Derformation 20%



Brunnenkopf
GB50_Brunnensohle_094059.jpg

13,97 m -- Inspektion abgebrochen