



Anlage 3: Fotodokumentation



Bild 1: Blick auf die Kirchenbrücke von oberstrom



Bild 2: Spalten, potentielle Fledermausquartiere, an der rechtsufrigen Flügelmauer oberstrom




Bild 3: offene Fugen in der Stirnwand der Brücke, potentielle Fledermausquartiere



Bild 4: Riss im Gewölbe der Brücke stirnseitig oberstrom, potentielle Fledermausquartiere



Bild 5: männliche Gemeine Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus*)



Bild 6: Nistplatz der Bachstelze (*Motacilla alba*) (rot umrandet) an der Stirnseite der Brücke, unterstrom