

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (Parkplatz)

Baumdaten

Baumnummer 1
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,12 m
 Stammumfang 0,4 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung in Pflanzbeet



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (Parkplatz)

Baumdaten

Baumnummer 2
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,10 m
 Stammumfang 0,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung in Pflanzbeet



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (Parkplatz)

Baumdaten

Baumnummer 3
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,10 m
 Stammumfang 0,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung in Pflanzbeet



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schadungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (Parkplatz)

Baumdaten

Baumnummer **4**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,7 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 123

Baumdaten

Baumnummer 5
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 51
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,12 m
Stammumfang 0,4 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand mit Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 121

Baumdaten

Baumnummer 6
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 52
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,13 m
 Stammumfang 0,4 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand mit Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 102
Baumdaten
 Baumnummer 7
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Lebensbaum (*Thuja spec.*)
 Baumhöhe ca. 4 m

Krone

Kronendurchmesser 3 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 2 Stämme je 0,10 m
 Stammumfang 2 x 0,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil nein
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 117

Baumdaten

Baumnummer 8
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 53
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 11 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand gemulcht, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 100

Baumdaten

Baumnummer 9
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Eiche (*Quercus spec.*)
 Baumhöhe ca. 16 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35, 0,40, 0,45 m
 Stammumfang 1,1 m, 1,3 m, 1,4 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien 3 Stämme aus einer Basis

Wurzel

Baumscheibe nein, Standort an Weg
 Baumscheibenzustand teilw. versiegelt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt ja
 Schaden am Wurzelansatz möglich durch Betonbord
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 111

Baumdaten

Baumnummer **10**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **54**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 11 m

Krone

Kronendurchmesser 13 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand gemulcht, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Astaustrieb am Wurzelansatz, Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße

Hausnummer 109

Baumdaten

Baumnummer 11

Nr. (Baum-Kataster Dresden) -

Baumart 6 x Zierkirsche (*Prunus spec.*)

Baumhöhe je ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser je 4 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser je 0,10 m

Stammumfang 0,3 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung ja

Astungswunden -

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung in Pflanzbeet



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 109
Baumdaten
Baumnummer 12
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 55
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 11 m

Krone

Kronendurchmesser 13 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand gemulcht, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 101
Baumdaten
Baumnummer **13**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **56**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 11 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
Stammumfang 0,9 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja, klein
Baumscheibenzustand gemulcht, Grobsplitt
verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schadungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 99

Baumdaten

Baumnummer **14**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **57**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand gemulcht, Grobsplitt
 verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 97

Baumdaten

Baumnummer 15
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 58
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % bis 10
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Nest in Krone im Bereich über der Straße



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 93
Baumdaten
 Baumnummer 16
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 59
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Zeithainer Straße

Hausnummer 18

Baumdaten

Baumnummer 17

Nr. (Baum-Kataster Dresden) 21

Baumart Baumhasel (*Corylus colurna*)

Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen, Grobsplitt

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil teilw., viele Seitenäste am Stamm

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Nest in Krone



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 78

Baumdaten

Baumnummer **18**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **154**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 74

Baumdaten

Baumnummer **19**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **153**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. ... m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe mit sehr geringem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 74
Baumdaten
 Baumnummer 20
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Zierkirsche (*Prunus spec.*)
 Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,15 m
 Stammumfang 0,5 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung ja
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung; kein Straßenbaum



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 91 (Tankstelle)

Baumdaten

Baumnummer **21**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **60**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand gemulcht, Grobsplitt
 verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 91 (Tankstelle)

Baumdaten

Baumnummer **22**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **61**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. ... m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand gemulcht, Grobsplitt
 verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 89 (Tankstelle)

Baumdaten

Baumnummer 23
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 62
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
Stammumfang 1,1 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden ja, am Stammfuß
Schrägstand in ° -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand gemulcht, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 89 (Tankstelle)
Baumdaten
 Baumnummer **24**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Hainbuche (*Carpinus betulus*)
 Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,15 m
 Stammumfang 0,5 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Standort in Strauchpflanzung, kein Straßenbaum; zahlreiche
 Austriebe aus unterem Stammabschnitt



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schadungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 70a

Baumdaten

Baumnummer **25**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **152**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 74
Baumdaten
 Baumnummer 26
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Rotdorn (*Crataegus spec.*)
 Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,08 m
 Stammumfang 0,25 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden ja, kl. Längsriss
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung; kein Straßenbaum



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 70a

Baumdaten

Baumnummer 27
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Felsenbirne (*Amelanchier spec.*)
 Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,08 m
 Stammumfang 0,25 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung; kein Straßenbaum



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 85
Baumdaten
 Baumnummer 28
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 63
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel


Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **29**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **64**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs-</u> <u>grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 68

Baumdaten

Baumnummer 30
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 151
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 14 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel


Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs-</u> <u>grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 70
Baumdaten
 Baumnummer 31
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Rotdorn (*Crataegus spec.*)
 Baumhöhe ca. 4 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,07 m
 Stammumfang 0,2 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung; kein Straßenbaum



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 68
Baumdaten
Baumnummer 32
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Rotdorn (*Crataegus spec.*)
Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,07 m
Stammumfang 0,2 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzbeet
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung; kein Straßenbaum



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 68
Baumdaten
 Baumnummer 33
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 150
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungsgrad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 66

Baumdaten

Baumnummer **34**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Linde (*Tilia spec.*)
Baumhöhe ca. 16 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,70 m
Stammumfang 2,2 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % bis 10
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

kein Straßenbaum; starker Rückschnitt im Kronenbereich



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 81

Baumdaten

Baumnummer **35**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **65**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 79

Baumdaten

Baumnummer 36
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 66
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
Stammumfang 1,1 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 66

Baumdaten

Baumnummer 37
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 149
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 14 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 66

Baumdaten

Baumnummer 38
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 148
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 14 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **39**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **67**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer -
Baumdaten
Baumnummer **40**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **68**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe mit geringem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße/
 Riesaer Straße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **41**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Tulpenbaum
 (*Liriodendron tulipifera*)
 Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,18 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Splitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Coswiger Straße
 Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer 42
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)
 Baumhöhe ca. 9 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform mit starkem Rückschnitt



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße/
Weinböhlauer Straße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **43**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **23**

Baumart Pyramiden-Pappel
(*Populus nigra* var. *italica*)

Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m

Stammumfang 3,1 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja

Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, mit starkem Rückschnitt im oberen Bereich, etwas Totholz



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
- ☐ Mittel
- ☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer 22 (Schule)

Baumdaten

Baumnummer **44**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **30**
 Baumart Pyramiden-Pappel
 (*Populus nigra var. italica*)
 Baumhöhe ca. 16 m

Krone

Kronendurchmesser 6 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,80 m
 Stammumfang 2,5 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, mit Rückschnitt



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs-</u> <u>grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (gegenüber Schule)

Baumdaten

Baumnummer **45**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **29**
 Baumart Linde (*Tilia spec.*)
 Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Rückschnitt im Kronenbereich



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 75

Baumdaten

Baumnummer 46
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Ahorn (*Acer spec.*)
Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)
mit Rückschnitt im Kronenbereich



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 73

Baumdaten

Baumnummer 47
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 70
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 71

Baumdaten

Baumnummer 48
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 71
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
Stammumfang 0,9 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja, klein
Baumscheibenzustand Erde
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 71

Baumdaten

Baumnummer 49
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 72
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 69

Baumdaten

Baumnummer 50
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 73
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 69

Baumdaten

Baumnummer 51
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 74
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
Stammumfang 0,9 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (Park)

Baumdaten

Baumnummer **52**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **2**
 Baumart Linde (*Tilia spec.*)
 Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 14 m
 Totholz ja
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,75 m
 Stammumfang 2,4 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe -
 Baumscheibenzustand -
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

in Weg stehend (wassergebundene Decke, verdichtet)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
Hausnummer (Park)

Baumdaten

Baumnummer **53**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **6**
Baumart Linde (*Tilia spec.*)
Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 16 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,9 m
Stammumfang 2,8 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (bis ca. 1,5 m hoch)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **54**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **147**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **55**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **146**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **56**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **145**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **57**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **144**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
Stammumfang 1,1 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **58**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **143**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **59**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **142**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
Stammumfang 0,8 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs-</u> <u>grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer 60
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 141
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **61**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **140**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **62**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **139**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **63**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **138**
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
Stammumfang 0,9 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer (am Park Pestalozziplatz)

Baumdaten

Baumnummer **64** (Baumgruppe, 4 Stück)
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **26, 27, 28, 29**
Baumart Feld-Ahorn (*Acer campestre*)
Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 3 bis 4 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,12 bis 0,17 m
Stammumfang 0,4 bis 0,5 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden ja
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (bis ca. 1,5 m hoch)
zwei Bäume mit Loch bzw. Riss im Stamm



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 67
Baumdaten
Baumnummer 65
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 75
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
Stammumfang 0,8 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 65

Baumdaten

Baumnummer 66
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 76
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
Hausnummer 65

Baumdaten

Baumnummer 67
Nr. (Baum-Kataster Dresden) 77
Baumart Gleditschie
(*Gleditsia triacanthos*)
Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
Stammumfang 0,8 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
Baumscheibenzustand offen
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 65
Baumdaten
 Baumnummer 68
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 78
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,30 m
 Stammumfang 0,9 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 63
Baumdaten
 Baumnummer 69
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 79
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % bis 10
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 61

Baumdaten

Baumnummer 70
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 80
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 10 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 61
Baumdaten
 Baumnummer 71
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 81
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 11 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,35 m
 Stammumfang 1,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % bis 10
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer 61
Baumdaten
 Baumnummer 72
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 82
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 12 m

Krone

Kronendurchmesser 12 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,40 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Baumscheibe z.T. mit krautigem Bewuchs



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer (Mittelinsel der Straße)

Baumdaten

Baumnummer **73**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **131**
 Baumart Gleditschie
 (*Gleditsia triacanthos*)
 Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe -
 Baumscheibenzustand offen, Rasen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (Park)

Baumdaten

Baumnummer 74
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 1
 Baumart Mehlbeere (*Sorbus spec.*)
 Baumhöhe ca. 8 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz ja
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (bis ca. 1,8 m hoch)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 04.03.2019

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (Park)

Baumdaten

Baumnummer 75
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Feld-Ahorn (*Acer campestre*)
 Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz ja
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,12 m
 Stammumfang 0,4 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien ja

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (bis ca. 1,8 m hoch)
 Loch in Stamm (in ca. 1,5 m Höhe über Gelände)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	X
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
 Hausnummer (Ecke Großenhainer Straße)

Baumdaten

Baumnummer **76**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **7**
 Baumart Birne (*Pyrus spec.*)
 Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m
 Stammumfang 0,8 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand offen, sehr klein
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Astschnitt an Starkästen



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
 Hausnummer 15

Baumdaten

Baumnummer 77
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Flieder (*Syringa vulgaris*)
 Baumhöhe ca. 4 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 6 x 0,05 m
 Stammumfang -
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien mehrtriebiger Busch


Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
Hausnummer 15

Baumdaten

Baumnummer 78
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Mehlbeere (*Sorbus spec.*)
Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs ja, 1 Mistelbusch

Stamm

Stammdurchmesser 0,1 m
Stammumfang 0,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
Baumscheibenzustand offen, z.T. verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

zum Teil mit Strauchunterpflanzung



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
 Hausnummer 15 (gegenüberliegend)

Baumdaten

Baumnummer 79
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Birne (*Pyrus spec.*)
 Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 2 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,08 m
 Stammumfang 0,25 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlaer Straße
 Hausnummer (an Schule)
Baumdaten
 Baumnummer 80
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 27
 Baumart Pyramiden-Pappel
 (*Populus nigra var. italica*)
 Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m
 Stammumfang 3,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, Astschnitt im oberen Kronenbereich,
 etwas Totholz



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
 Hausnummer (an Schule)
Baumdaten
 Baumnummer 81
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 26
 Baumart Pyramiden-Pappel
 (*Populus nigra var. italica*)
 Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m
 Stammumfang 3,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, Astschnitt im oberen Kronenbereich,
 etwas Totholz



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
 Hausnummer (an Schule)

Baumdaten

Baumnummer **82**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **25**
 Baumart Pyramiden-Pappel
 (*Populus nigra var. italica*)
 Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m
 Stammumfang 3,1 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, Astschnitt im oberen Kronenbereich,
 etwas Totholz



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 18.03.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
Hausnummer (an Schule)
Baumdaten
Baumnummer **83**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **24**
Baumart Pyramiden-Pappel
(*Populus nigra var. italica*)
Baumhöhe ca. 18 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m
Stammumfang 3,1 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, Astschnitt im oberen Kronenbereich,
etwas Totholz

Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering



BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Großenhainer Straße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **84**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) -

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe -

Baumscheibenzustand offen, Rasen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein


offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Großenhainer Straße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **85**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **137**

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,25 m

Stammumfang 0,8 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichttraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Coswiger Straße
 Hausnummer -
Baumdaten
 Baumnummer 86
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)
 Baumhöhe ca. 9 m

Krone

Kronendurchmesser 3 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,10 m
 Stammumfang 0,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

extrem schmale Krone



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Weinböhlauer Straße
Hausnummer 15
Baumdaten
Baumnummer 87
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Mehlbeere (*Sorbus spec.*)
Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 4 m
Totholz ja
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,10 m
Stammumfang 0,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
Baumscheibenzustand offen, z.T. verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil -
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

zum Teil mit Strauchunterpflanzung; Trockenschäden in Krone



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	X
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Weinböhlaer Straße
Hausnummer 15

Baumdaten
Baumnummer **88**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
Baumart Götterbaum (*Ailanthus altissima*)
Baumhöhe ca. 6 m

Krone
Kronendurchmesser 3 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm
Stammdurchmesser 3 x 0,05 m
Stammumfang 3 x 0,16 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien 3-stämmig ab 1 m über OK Boden

Wurzel
Baumscheibe in Pflanzfläche
Baumscheibenzustand offen, z.T. verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung
Lichtraumprofil -
Baum erhaltenswürdig bedingt, steht zu nah am Gebäude

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Großenhainer Straße

Hausnummer 83

Baumdaten

Baumnummer 89

Nr. (Baum-Kataster Dresden) -

Baumart Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*)

Baumhöhe ca. ... m

Krone

Kronendurchmesser 14 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 1,00 m

Stammumfang 3,1 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

FOTO

Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Zeithainer Straße
 Hausnummer 18
Baumdaten
 Baumnummer 90
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) 22
 Baumart Baumhasel (*Corylus colurna*)
 Baumhöhe ca. 7 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden -
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen
 Baumscheibenzustand offen, z.T. Grobsplitt
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Strauchunterpflanzung



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Heidestraße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer 91

Nr. (Baum-Kataster Dresden) -

Baumart Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)

Baumhöhe ca. 9 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs Efeu

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Rasenfläche

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk ja

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Heidestraße

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer 92

Nr. (Baum-Kataster Dresden) -

Baumart Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)

Baumhöhe ca. 9 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Rasenfläche

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 20.05.2019

STRASSE Heidestraße
 Hausnummer -
Baumdaten
 Baumnummer **93**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Baumhasel (*Corylus colurna*)
 Baumhöhe ca. 8 m

Krone

Kronendurchmesser 7 m
 Totholz ja
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,20 m
 Stammumfang 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Trockenschäden in Krone



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	X
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße
 Hausnummer Schulgelände

Baumdaten

Baumnummer **94**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Lebensbaum (*Thuja spec.*)
 Baumhöhe ca. 5 m

Krone

Kronendurchmesser 5 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 2 Stämme je 0,20 m
 Stammumfang 2 x 0,6 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Rasenfläche
 Baumscheibenzustand offen
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

leichte Trockenschäden in Krone



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz

Hausnummer 22 (Schule)

Baumdaten

Baumnummer 95

Nr. (Baum-Kataster Dresden) 31

Baumart Pyramiden-Pappel
(*Populus nigra var. italica*)

Baumhöhe ca. 16 m

Krone

Kronendurchmesser 6 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,80 m

Stammumfang 2,5 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja

Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, mit Rückschnitt



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer 22 (Schule)
Baumdaten
 Baumnummer 96
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) -
 Baumart Säulen-Eiche (*Quercus spec.*)
 Baumhöhe ca. 4 m

Krone

Kronendurchmesser 1 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,08 m
 Stammumfang 0,2 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Grobsplitt
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Neupflanzung



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☒ Hoch
☐ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz

Hausnummer 22 (Schule)

Baumdaten

Baumnummer 97

Nr. (Baum-Kataster Dresden) 33

Baumart Pyramiden-Pappel
 (*Populus nigra* var. *italica*)

Baumhöhe ca. 16 m

Krone

Kronendurchmesser 6 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,8 m

Stammumfang 2,5 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja

Baumscheibenzustand Grobsplitt, verdichtet

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

Krone Säulenform, mit Rückschnitt



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☐ Mittel
☒ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (gegenüber Schule)

Baumdaten

Baumnummer **98**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **28**
 Baumart Linde (*Tilia spec.*)
 Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,4 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichttraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Rückschnitt im Kronenbereich; Baumhöhle in ca. 5 m Höhe



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz
Hausnummer (gegenüber Schule)

Baumdaten

Baumnummer **99**
Nr. (Baum-Kataster Dresden) **27**
Baumart Linde (*Tilia spec.*)
Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
Totholz -
baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,4 m
Stammumfang 1,3 m
weitere Stammumfänge -
Zwieselbildung -
Astungswunden ja
Rindenschaden -
Schrägstand in % -
Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
Wurzelraum beeinträchtigt nein
Schaden am Wurzelansatz nein
offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Rückschnitt im Kronenbereich



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Pestalozziplatz
 Hausnummer (gegenüber Schule)

Baumdaten

Baumnummer **100**
 Nr. (Baum-Kataster Dresden) **26**
 Baumart Linde (*Tilia spec.*)
 Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 9 m
 Totholz -
 baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,4 m
 Stammumfang 1,3 m
 weitere Stammumfänge -
 Zwieselbildung -
 Astungswunden ja
 Rindenschaden -
 Schrägstand in % -
 Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe ja
 Baumscheibenzustand Erde, verdichtet
 Wurzelraum beeinträchtigt nein
 Schaden am Wurzelansatz nein
 offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja
 Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Rückschnitt im Kronenbereich



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	
1 geschädigt	>10-25	X
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße / Stöckelstr.

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **101**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **136**

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,2 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichttraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungs- grad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

☐ Hoch

☒ Mittel

☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße / Stöckelstr.

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **102**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **135**

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 6 m

Krone

Kronendurchmesser 6 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,2 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße / Stöckelstr.

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **103**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **134**

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 10 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,2 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungsgrad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße / Stöckelstr.

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer **104**

Nr. (Baum-Kataster Dresden) **133**

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 8 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,2 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein


Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

<u>Schadstufe</u>	<u>Schädigungs- grad in %</u>	<u>KREUZ</u>
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering

BAUMERFASSUNG – visuell

Erfassungsdatum: 17.08.2020

STRASSE Großenhainer Straße / Stöckelstr.

Hausnummer -

Baumdaten

Baumnummer 105

Nr. (Baum-Kataster Dresden) 132

Baumart Gleditschie (*Gleditsia triacanthos*)

Baumhöhe ca. 8 m

Krone

Kronendurchmesser 8 m

Totholz -

baumfremder Bewuchs -

Stamm

Stammdurchmesser 0,2 m

Stammumfang 0,6 m

weitere Stammumfänge -

Zwieselbildung -

Astungswunden ja

Rindenschaden -

Schrägstand in % -

Wuchsanomalien -

Wurzel

Baumscheibe in Pflanzstreifen

Baumscheibenzustand offen

Wurzelraum beeinträchtigt nein

Schaden am Wurzelansatz nein

offenes Wurzelwerk nein

Zustandsbeurteilung

Lichtraumprofil ja

Baum erhaltenswürdig ja

Sonstiges

mit Strauchunterpflanzung (*Symphoricarpos spec.*, *Spiraea spec.*)



Vitalitätseinschätzung

Schadstufe	Schädigungsgrad in %	KREUZ
0 gesund bis leicht geschädigt	0-10	X
1 geschädigt	>10-25	
2 stark geschädigt	>26-60	
3 sehr stark geschädigt	>60-90	
4 absterbend bis tot	>90-100	

Entwicklungspotential

- ☐ Hoch
☒ Mittel
☐ Gering