Lage der Bohrsondierungen

- Arbeiten, Bereich Sohlangleichung / Sedimententnahme
- Arbeiten, Bereich Sicherung Steilhänge, Lahnung, Totholzfaschine
- Arbeiten, Bereich Böschungssicherung, Faschinierung, Vegetationsfaschine
- Arbeiten, Bereich Böschungsabtrag

- Überstaubereich HQ 25
- Überstaubereich HQ 50

BS 8 | BS 9 | BS 10 | BS 11

BW 5 | BW 6 | BW 7



| | | |