E.DIS Netz GmbH Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern Standort Malchin Stavenhagener Straße 42 a, 17139 Malchin	• **1 x HD-Gasleitung DN 300 kreuzt Röcknitzbach in Grünlandniederung** • **Suchschachtung notwendig** • **Hinweise beachten** • **keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant**
HanseWerk AG, Netzdienste MVP Jägersteg 2, 18246 Bützow	• keine Anlagen • keine Einwände
Gas- und Ölleitungen über BIL Kölnische Straße 108 - 112 34119 Kassel	• **1 x Ferngasleitung DN 400 von ONTRAS GmbH kreuzt Röcknitzbach in Grünlandniederung** • **1 x Kabelschutzrohranlage mit einliegendem Steuerkabel der BIL Com GmbH im Schutzstreifen der Gasleitung der ONTRAS Gastransport GmbH** • **Suchschachtung notwendig** • **Hinweise beachten** • **keine Maßnahmen innerhalb des Schutzstreifens geplant**
Deutsche Telekom AG Technikniederlassung Güterfelder Damm 87 - 91, 14532 Stahnsdorf	• keine Anlagen • keine Einwände
Vodafone Kabel Deutschland GmbH Eckdrift 81, 19061 Schwerin	• keine Anlagen • keine Einwände
Landesamt für innere Verwaltung MV Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, LAiV, Abteilung 3 Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin	• keine Festpunkte • keine Einwände
Munitionsbergungsdienst beim Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin	• **Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.**
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und Denkmalpflege Domhof 4/5, 19055 Schwerin	• **Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.** • Bodendenkmal am Röcknitzbach im Bereich der Bebauung Altbauhof (Zuarbeit WBV „Obere Peene") • Denkmale liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung
Stadt Dargun Regiebetrieb Bauhof Demminer Str. 34, 17159 Dargun	• **Ein Rücklauf (Stellungnahme) lag zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.** • Einleitung aus Kläranlage Dargun in Graben L 160 • Niederschlagswassereinleitungen über Seitengräben in den Röcknitzbach • Leitungen liegen außerhalb des Baubereiches • keine Auswirkungen durch Planung

Seite wird ersetzt durch Deckblatt 32 D