




Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Istzustand

Auslauf	Isar
Zulauf UP1 [m³/s]	109.3
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	112.53
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	400.59
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	400.52
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	400.44




Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.04 Blatt 1

WKW UP1 bis Einlauf Echinger Speichersee


Auswertung: Istzustand Fließgeschwindigkeiten



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Istzustand

Auslauf	Isar
Zulauf UP1 [m³/s]	109.3
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	112.53
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	400.59
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	400.52
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	400.44



Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.04 Blatt 2

Echinger Speichersee

Auswertung: Istzustand Fließgeschwindigkeiten


PG-SKUP, 14.11.2023



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Istzustand

Auslauf	Isar
Zulauf UP1 [m³/s]	109.3
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	112.53
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	400.59
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	400.52
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	400.44



Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.04 Blatt 3

Auslauf Echinger Speichersee bis Wehranlage Hofham

Auswertung: Istzustand Fließgeschwindigkeiten


PG-SKUP, 14.11.2023



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Istzustand

Auslauf	Isar
Zulauf UP1 [m³/s]	109.3
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	112.53
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	400.59
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	400.52
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	400.44



Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.04 Blatt 4

Wehranlage Hofham bis Mündung in die Isar

Auswertung: Istzustand Fließgeschwindigkeiten

PG-SKUP, 14.11.2023