



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.4.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	508, 509, 528
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG (früherer Eigentümer) Little East GmbH (aktueller Eigentümer) Hainholzweg 17 61462 Königstein im Taunus
Gemeinde	Frankfurt
Flur	410
Flurstück	5/22, 5/12, 5/13, 5/14, 5/9, 1/95
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (früherer Eigentümer) Little East GmbH (aktueller Eigentümer) Hainholzweg 17 61462 Königstein im Taunus
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	08.12.2014
Sachstand	Altlastverdacht aufgehoben
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	siehe Anlage 12.7.16.5a
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-