



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.13.1a - neu

ALTIS-Nr.	412.000.084.001.009
Bezeichnung	Container-Terminal
Anschrift	Schmickstraße 8 - 12 Frankfurt am Main
Eigentümer	Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt
Gemeinde	Frankfurt
Gemarkung	Osthafengebiet
Flur	414
Flurstücke	76, 77, 142
Sanierungspflichtige und Ansprechpartner	Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt Lindleystraße 14 60327 Frankfurt am Main
Gutachter / Ansprechpartner	Dr. Hug Geoconsult GmbH Niederhöchstädter Straße 71 61476 Kronberg
Informationen erhalten	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	08.12.2016
Erkundung	
Datum Sachstand	09.05.2005
Sachstand	Boden: 980 mg/kg MKW Grundwasser war unauffällig Altstandort gilt als saniert und dekontaminiert
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine weiteren Maßnahmen notwendig
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-