



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.3.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	506, 507, 529
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG
Gemeinde	Frankfurt
Flur	410
Flurstück	12/4, 12/18, 12/17, 16/2
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (Eigentümer) ? Firma Brill (Nutzer) ?
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	01.07.1999
Sachstand	Boden : Tiefe 1,5 m: MKW unterhalb der Nachweisgrenze
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine Maßnahme, da geringe und oberflächennahe Belastungen
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-