



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.7.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	581
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG
Gemeinde	Frankfurt
Flur	nicht bekannt
Flurstück	2/1
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (früherer Nutzer und Eigentümer) Groß und Partner GmbH (neuer Eigentümer, Teilbereich) Bockenheimer Landstr. 47 60325 Frankfurt am Main Evoreal (neuer Eigentümer, Teilbereich) Zippelhaus 5 20457 Hamburg
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	01.07.1999
Sachstand	Boden : Tiefe 3,0 m: keine bewertungsrelevante Belastungen
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine Maßnahme, ALVF direkt an die geplanten Grundwasserhaltungen angrenzt, Belastungen liegen oberhalb des Grundwassers
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-