



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.56.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	573
Anschrift	Leibbrandstraße Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG
Gemeinde	Frankfurt
Flur	417
Flurstück	4/7
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (Eigentümer) Firma Möller (Nutzer)
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	01.07.1999
Sachstand	Boden: Tiefe 1,0 m: Schwermetalle nachweisbar über Prüfwert, abnehmende Tendenz mit Tiefe Tiefe 1,3 m: PAK, Naphtalin und B-a-P nicht nachweisbar
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine Maßnahmen aufgrund abnehmender Belastung bis 1,3 m u. GOK
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-