

Baumliste

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 1 von 2

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	Stz.	St.Umf.	B.Höhe	Standort	Status	Gefahr	geschützt?
Dargun B110 Bauanfang									
1 (37)	Aesculus hippocastanu		1	314,00	22,0		Altbaum	!	
4 (38)	Acer platanoides		1	176,00	19,0		Altbaum		
5 (36)	Acer platanoides		1	141,01	18,0		Altbaum		
7 (35)	Acer platanoides		1	154,00	19,0		Altbaum		
8 (40)	Acer platanoides		1	195,00	21,0		Altbaum		
9 (34)	Acer platanoides		1	123,00	17,0		Altbaum		
10 (41)	Acer platanoides		1	151,00	18,0		Altbaum		
11 (33)	Acer platanoides		1	148,00	19,0		Altbaum		
12 (42)	Acer platanoides		1	167,00	19,0		Altbaum		
13 (32)	Aesculus hippocastanu		1	226,00	16,0		Altbaum	!	
14 (43)	Acer platanoides		1	179,00	19,0		Altbaum		
15 (31)	Aesculus hippocastanu		1	148,00	14,0		Altbaum		
16 (44)	Acer platanoides		1	163,00	18,0		Altbaum		
17 (30)	Aesculus hippocastanu		1	236,00	19,0		Altbaum	!	
18 (45)	Acer platanoides		1	138,00	18,0		Altbaum		
19 (29)	Aesculus hippocastanu		1	223,00	18,0		Altbaum		
20 (46)	Acer platanoides		1	163,00	19,0		Altbaum	!	
21 (28)	Aesculus hippocastanu		1	195,00	18,0		Altbaum	!	
22 (47)	Acer platanoides		1	107,00	14,0		Altbaum		
23 (27)	Acer platanoides		1		19,0		Altbaum		
24 (48)	Acer platanoides		1	182,00	21,0		Altbaum		
25 (26)	Aesculus hippocastanu		1	261,00	17,0		Altbaum		
26 (49)	Acer platanoides		1	151,00	18,0		Altbaum	!	
27 (25)	Aesculus hippocastanu		1	261,00	19,0		Altbaum		
28 (50)	Acer platanoides		1	160,00	18,0		Altbaum		
29 (24)	Aesculus hippocastanu		1	198,00	17,0		Altbaum		
30 (51)	Acer platanoides		1	126,00	17,0		Altbaum		
31 (23)	Acer platanoides		1	101,00	18,0		Altbaum		
32 (52)	Acer platanoides		1	141,00	17,0		Altbaum		
33 (22)	Acer platanoides		1	157,00	19,0		Altbaum		
34 (53)	Acer platanoides		1	141,00	17,0		Altbaum		
35 (21)	Acer platanoides		1	157,00	18,0		Altbaum		
36 (54)	Acer platanoides		1	167,00	17,0		Altbaum		
37 (20)	Aesculus hippocastanu		1	251,00	18,0		Altbaum		
38 (55)	Acer platanoides		1	157,00	15,0		Altbaum		
39 (19)	Acer platanoides		1	195,00	16,0		Altbaum		
40 (56)	Acer platanoides		1	157,00	15,0		Altbaum		
42 (57)	Acer platanoides		1	151,00	14,0		Altbaum		
43 (18)	Aesculus hippocastanu		1	333,00	22,0		Altbaum	!	
44 (58)	Acer platanoides		1	179,00	18,0		Altbaum		
45 (17)	Aesculus hippocastanu		1	298,00	21,0		Altbaum		
46 (59)	Acer platanoides		1	157,00	18,0		Altbaum	!	
47 (16)	Acer platanoides		1	123,00	17,0		Altbaum		
48 (60)	Acer platanoides		1	129,00	11,0		Wildaufwuchs		
49 (15)	Aesculus hippocastanu		1	179,00	19,0		Altbaum		
50 (61)	Acer platanoides		1	141,00	17,0		Altbaum		
51 (14)	Aesculus hippocastanu		1	264,00	20,0		Altbaum	!	
53 (13)	Aesculus hippocastanu		1	254,00	18,0		Altbaum	!	
55 (12)	Aesculus hippocastanu		1	154,00	1,0		Altbaum	!	
57 (11)	Aesculus hippocastanu		1	182,00	19,0		Altbaum		
59 (10)	Aesculus hippocastanu		1	270,00	22,0		Altbaum	!	
61 (9)	Aesculus hippocastanu		1	239,00	22,0		Altbaum		
63 (8)	Aesculus hippocastanu		1	211,00	22,0		Altbaum	!	
65 (7)	Aesculus hippocastanu		1	154,00	19,0		Altbaum		
67 (6)	Aesculus hippocastanu		1	207,00	22,0		Altbaum	!	
69 (5)	Aesculus hippocastanu		1	220,00	19,0		Altbaum	!	

Baumliste

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 2 von 2

BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	Stz.	St.Umf.	B.Höhe	Standort	Status	Gefahr	geschützt?
Dargun B110 Bauanfang									
71 (4)	Aesculus hippocastanu		1	223,00	21,0		Altbaum		
73 (3)	Aesculus hippocastanu		1	173,00	20,0		Altbaum		
75 (2)	Aesculus hippocastanu		1	239,00	22,0		Altbaum		
77 (1)	Aesculus hippocastanu		1	264,00	23,0		Altbaum		
Dargun B110 Bauanfang					60	Bäume	Gefahr	15	Bäume
Gesamt					60	Bäume	Gefahr	15	Bäume

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 1 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **69** Rf: 5 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
			Reiteration		
			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegetmaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **67** Rf: 6 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astdeformation Beulen/ Rippen		
			Unglücksbalken		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D5 Sonstiges Krone			Morschungen		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegetmaßnahmen			Kronenpflege		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 2 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **63** Rf: 8 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 67 / 211 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2(2) U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Baum: **59** Rf: 10 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 86 / 270 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig Astab-/ausbrüche Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **55** Rf: 12 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 49 / 154 D Krone [m]: 7,0 Höhe [m]:1,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Hohlklang/Höhlung	3	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 3 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: 53 Rf: 13

H.Nr.

Aesculus hippocastanum

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersukontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 81 / 254

D Krone [m]: 7,0

Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	2	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachtumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: 51 Rf: 14

H.Nr.

Aesculus hippocastanum

Altbaum

-

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersukontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 84 / 264

D Krone [m]: 10,0

Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 4 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **43** Rf: 18 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 106 / 333	D Krone [m]: 17,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenfarbe - Struktur nicht ok		
			Rippenbildung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
			Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Schwachäste		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **21** Rf: 28 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 5 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **17** Rf: 30 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 75 / 236 D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
			Konkave Schadstelle		
			Morschungen/Höhlungen		
			Insektenbefall/Bohrlöcher		
			Wachstumsdefizite		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **13** Rf: 32 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 72 / 226 D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:16,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **1** Rf: 37 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

E re S

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 100 / 314 D Krone [m]: 16,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 6 von 8

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **20** Rf: 46 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 52 / 163 D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Wundholzbildung		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule		
			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			Standicherheit		

Baum: **26** Rf: 49 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 48 / 151 D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **46** Rf: 59 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 50 / 157 D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung		
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden		
			Morschungen/Höhlungen		
			Wachstumsdefizite		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun B110 Bauanfang

15

Anzahl Bäume gesamt:

15

Zusammenfassung	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Strasse/Weg	15	15	
A0 Standort	15 Merkmale	15 Bäume	
Standort	15 Merkmale	15 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	15	15	
B1 Wurzelsymptome	15 Merkmale	15 Bäume	
Wurzel	15 Merkmale	15 Bäume	
Rindenfarbe - Struktur nicht ok	1	1	
Rippenbildung	4	4	
Stammriß geschlossen/ Schubspan	3	3	
Stammriß offen	1	1	
Wundholzbildung	1	1	
Stammneigung	4	4	1,00
Hohlklang/Höhlung	8	8	1,60
Rindenschäden	3	3	
Astungs-/Rindenschäden	2	2	
Fäulen (WF/BF/MF)	3	3	
Buchtung/Einwallungen	8	8	
Scherbombe	9	9	
Anzahl markante Starkäste	10	10	
U/V Zwiesel	14	14	
C0 Stammsymptome	71 Merkmale	15 Bäume	
Kernfäule	2	2	
Konkave Schadstelle	1	1	
Anfahrtschäden	1	1	
Morschungen/Höhlungen	2	2	
Wachstumsdefizite	4	4	
C1 Stammschäden	10 Merkmale	4 Bäume	
Stamm	81 Merkmale	15 Bäume	

Ständerbildung	1	1
Astdeformation Beulen/ Rippen	1	1
Unglücksbalken	1	1
Reiteration	1	1
Astausbrüche/Hänger	1	1
lichte Krone, einseitig	13	13
D0 Kronensymptome	18 Merkmale	13 Bäume
Rindenschäden	3	3
Astungsschäden	3	3
Bruchgefährdete Äste	2	2
D1 Kronenschäden	8 Merkmale	6 Bäume
Totholz/Grobäste	2	2
Totholz/Schwachäste	1	1
D2 Totholz	3 Merkmale	3 Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	1	1
Morschungen	1	1
Krone einseitig	4	4
U-/V-Zwiesel	1	1
Astab-/ausbrüche	2	2
Fehlentwicklungen	11	11
Löwenschwanzäste	6	6
D5 Sonstiges Krone	26 Merkmale	11 Bäume
Krone	55 Merkmale	15 Bäume
Kronenpflege	3	3
Totholz beseitigung	2	2
F0 Baumpflegemaßnahmen	5 Merkmale	5 Bäume
Baumgutachten	10	10
F2 Sonstige Maßnahmen	10 Merkmale	10 Bäume
Maßnahmen (erforderlich)	15 Merkmale	15 Bäume
Gesamt	181 Merkmale	15 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 1 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **77** Rf: 1

H.Nr.

Aesculus hippocastanum

Altbaum

-

A re S

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 84 / 264

D Krone [m]: 14,0

Höhe [m]:23,0

A re S

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung 2 x Bohrloch in Höhe Erdgleiche, ca.10 cm tief Ri. O		
C0 Stammsymptome			Nässender Riß Stammaustriebe Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5 U/V Zwiesel		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **75** Rf: 2

H.Nr.

Aesculus hippocastanum

Altbaum

-

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 76 / 239

D Krone [m]: 8,0

Höhe [m]:22,0

Bereich

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **73** Rf: 3

H.Nr.

Aesculus hippocastanum

Altbaum

-

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel

D/U Stamm [cm]: 55 / 173

D Krone [m]: 8,0

Höhe [m]:20,0

Bereich

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe Rindenschäden Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 2 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **71** Rf: 4 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%)				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 5 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **69** Rf: 5 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 4 U/V Zwiesel	1	
D0 Kronensymptome			Ständerbildung Reiteration Astausbrüche/Hänger lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D5 Sonstiges Krone			Bruchgefährdete Äste Krone einseitig U-/V-Zwiesel Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **67** Rf: 6 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden Astungs-/Rindenschäden Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astdeformation Beulen/ Rippen Unglücksbalken lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden		
D5 Sonstiges Krone			Morschungen Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 3 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **65** Rf: 7 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%)				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 49 / 154		D Krone [m]: 6,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Buchtung/Einwallungen Scherbombe		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **63** Rf: 8 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2(2) U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **61** Rf: 9 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Rindenschäden Scherbombe Anzahl markante Starkäste U/V Zwiesel 2	0	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 4 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **59** Rf: 10 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 86 / 270 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 5 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Äste		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig Astab-/ausbrüche Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpfleßmaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **57** Rf: 11 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 58 / 182 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpfleßmaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **55** Rf: 12 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:Eingehende Unte kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 49 / 154 D Krone [m]: 7,0 Höhe [m]:1,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Hohlklang/Höhlung	3	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 5 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **53** Rf: 13 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 81 / 254 D Krone [m]: 7,0 Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	2	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **51** Rf: 14 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 84 / 264 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:20,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **49** Rf: 15 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 57 / 179 D Krone [m]: 9,0 Höhe [m]:19,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 6 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **47** Rf: 16 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**
 Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 39 / 123 D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:17,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **45** Rf: 17 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: **02.12.2011**
 Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 95 / 298 D Krone [m]: 17,0 Höhe [m]:21,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 4 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
D5 Sonstiges Krone			fehlender Leittrieb Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **43** Rf: 18 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu kontrolliert: **02.12.2011**
 Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 106 / 333 D Krone [m]: 17,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenfarbe - Struktur nicht ok Rippenbildung Hohlklang/Höhlung Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 6 U/V Zwiesel	1	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden Astungsschäden		
D2 Totholz			Totholz/Schwachäste		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 7 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **39** Rf: 19 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:16,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden	1	
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			fehlender Leittrieb		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **37** Rf: 20 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **35** Rf: 21 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 50 / 157	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **33** Rf: 22 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 50 / 157	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 8 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **31** Rf: 23 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 32 / 101	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Rindenschäden Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **29** Rf: 24 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 63 / 198	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **27** Rf: 25 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 261	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße B110 Bauanfang

Seite 9 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **25** Rf: 26 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 83 / 261		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden	2	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Rindenschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **23** Rf: 27 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter:		D/U Stamm [cm]: 0 / 0		D Krone [m]: 0,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
B1 Wurzelsymptome			Strasse/Weg		
			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Stammneigung		
			U/V Zwiesel		
			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **21** Rf: 28 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195		D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 10 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **19** Rf: 29 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:stark gesch./Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung Scherbombe Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **17** Rf: 30 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 75 / 236		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Scherbombe Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule Konkave Schadstelle Morschungen/Höhlungen Insektenbefall/Bohrlöcher		
D5 Sonstiges Krone			Wachstumsdefizite Brut/Nist/Spechthöhle Fehlentwicklungen		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **15** Rf: 31 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 47 / 148		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden U/V Zwiesel		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 11 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **13** Rf: 32 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 72 / 226		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:16,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rippenbildung		
			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Hohlklang/Höhlung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **11** Rf: 33 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 47 / 148		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **9** Rf: 34 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 39 / 123		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **7** Rf: 35 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 49 / 154		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 12 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **5** Rf: 36 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 141	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Nässender Riß		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **1** Rf: 37 H.Nr. **Aesculus hippocastanum** Altbaum -

E re S

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:Eingehende U				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 100 / 314	D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung		
			indifferent		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		

Baum: **4** Rf: 38 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

E li S

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 56 / 176	D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **8** Rf: 40 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 62 / 195	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 13 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **10** Rf: 41 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 48 / 151		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen		
			Nässender Riß		
			Stammneigung	1	
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Lichte Belaubung		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **12** Rf: 42 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 53 / 167		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **14** Rf: 43 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **16** Rf: 44 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 52 / 163		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 14 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **18** Rf: 45 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 44 / 138		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste 3 U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **20** Rf: 46 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 52 / 163		D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:19,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß offen Wundholzbildung Fäulen (WF/BF/MF) U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Kernfäule Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten Standicherheit		

Baum: **22** Rf: 47 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 34 / 107		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **24** Rf: 48 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 58 / 182		D Krone [m]: 13,0 Höhe [m]:21,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung Stammneigung Buchtung/Einwallungen U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 15 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **26** Rf: 49 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 48 / 151	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **28** Rf: 50 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 51 / 160	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			fehlender Leittrieb		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **30** Rf: 51 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 40 / 126	D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **32** Rf: 52 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 141	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **34** Rf: 53 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 141	D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 16 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **36** Rf: 54 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 53 / 167	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammneigung U/V Zwiesel	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Baum: **38** Rf: 55 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:Eingehende Untersuchung				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 50 / 157	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:15,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammriß offen Stammneigung Hohlklang/Höhlung Fäulen (WF/BF/MF) ZF Buchtung/Einwallungen U/V Zwiesel	
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden Wachstumsdefizite	
D1 Kronenschäden			Rindenschäden Astungsschäden	
D4 Pilzbefall Krone			Pilzfruchtkörper indifferent auf Astungswunde	
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten Bruchsicherheit	

Baum: **40** Rf: 56 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 50 / 157	D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:15,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung Stammneigung U/V Zwiesel	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Baum: **42** Rf: 57 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 48 / 151	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:14,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammneigung Fäulen (WF/BF/MF)	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 17 von 19

Dargun B110 Bauanfang

Baum: **44** Rf: 58 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Stammneigung	
			U/V Zwiesel	
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Baum: **46** Rf: 59 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 50 / 157	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			Hohlklang/Höhlung	
			Rindenschäden	
			Fäulen (WF/BF/MF)	
			U/V Zwiesel	
C1 Stammschäden			Anfahrsschäden	
			Morschungen/Höhlungen	
			Wachstumsdefizite	
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig	
			Fehlentwicklungen	
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten	

Baum: **48** Rf: 60 H.Nr. **Acer platanoides** Wildaufwuchs -

Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 41 / 129	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:11,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
			Graben	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel	
C1 Stammschäden			eingew. Rinde	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Baum: **50** Rf: 61 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

A li S

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 45 / 141	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur
A0 Standort			Strasse/Weg	
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung	
C0 Stammsymptome			U/V Zwiesel	
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun B110 Bauanfang

60

Anzahl Bäume gesamt:

60

Zusammenfassung	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Strasse/Weg	60	60	
Graben	1	1	
A0 Standort	61 Merkmale	60 Bäume	
Standort	83 Merkmale	60 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	59	59	
B1 Wurzelsymptome	59 Merkmale	59 Bäume	
Wurzel	83 Merkmale	60 Bäume	
Rindenfarbe - Struktur nicht ok	1	1	
Rippenbildung	4	4	
Stammriß geschlossen/ Schubspan	9	9	
Stammriß offen	4	4	
Nässender Riß	3	3	
Stammaustriebe	3	3	
Wundholzbildung	1	1	
Stammneigung	20	20	0,67
Hohlklang/Höhlung	9	9	1,60
Rindenschäden	11	11	1,50
Astungs-/Rindenschäden	7	7	
Fäulen (WF/BF/MF)	6	6	
Buchtung/Einwallungen	21	21	
Scherbombe	19	19	
Anzahl markante Starkäste	27	27	
U/V Zwiesel	53	53	
C0 Stammsymptome	198 Merkmale	60 Bäume	
Kernfäule	2	2	
Konkave Schadstelle	1	1	
Anfahrsschäden	3	3	
Morschungen/Höhlungen	2	2	
Wachstumsdefizite	8	8	
eingew. Rinde	1	1	
C1 Stammschäden	17 Merkmale	10 Bäume	
Stamm	254 Merkmale	60 Bäume	

Lichte Belaubung	1	1
Ständerbildung	2	2
Astdeformation Beulen/ Rippen	1	1
Unglücksbalken	1	1
Reiteration	1	1
Astausbrüche/Hänger	3	3
lichte Krone, einseitig	46	46
D0 Kronensymptome	55 Merkmale	48 Bäume
Rindenschäden	5	5
Astungsschäden	12	12
Bruchgefährdete Äste	2	2
Rindenschäden	1	1
D1 Kronenschäden	20 Merkmale	15 Bäume
lose Äste/ Hänger	1	1
Totholz/Grobäste	2	2
Totholz/Schwachäste	1	1
D2 Totholz	4 Merkmale	4 Bäume
Pilzfruchtkörper	1	1
D4 Pilzbefall Krone	1 Merkmal	1 Baum
Brut/Nist/Spechthöhle	1	1
Morschungen	1	1
fehlender Leittrieb	3	3
Krone einseitig	7	7
U-/V-Zwiesel	1	1
Astab-/ausbrüche	2	2
Fehlentwicklungen	16	16
Löwenschwanzäste	8	8
D5 Sonstiges Krone	39 Merkmale	20 Bäume
Krone	167 Merkmale	60 Bäume
Abschließende Beurteilung	8 Merkmale	60 Bäume
z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	43	43
Kronenpflege	4	4
Totholzbeseitigung	2	2
F0 Baumpflegemaßnahmen	49 Merkmale	49 Bäume
Baumgutachten	11	11
F2 Sonstige Maßnahmen	11 Merkmale	11 Bäume
Maßnahmen (erforderlich)	80 Merkmale	60 Bäume
Gesamt	514 Merkmale	60 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Dargun B110 Bauanfang

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP	
!	1	Aesculus hippocastanum	314 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
	10	Acer platanoides	151 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	11	Acer platanoides	148 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	12	Acer platanoides	167 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
!	13	Aesculus hippocastanum	226 / 16,0	Nein	Baumgutachten		_____
	14	Acer platanoides	179 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	15	Aesculus hippocastanum	148 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	16	Acer platanoides	163 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
!	17	Aesculus hippocastanum	236 / 19,0	Nein	Baumgutachten		_____
	18	Acer platanoides	138 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	19	Aesculus hippocastanum	223 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
!	20	Acer platanoides	163 / 19,0	Nein	Baumgutachten	Standssicherheit	_____
!	21	Aesculus hippocastanum	195 / 18,0	Nein	Baumgutachten		_____
	22	Acer platanoides	107 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	23	Acer platanoides	136 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	24	Acer platanoides	182 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	25	Aesculus hippocastanum	261 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
!	26	Acer platanoides	151 / 18,0	Nein	Totholzeseitigung		_____
	27	Aesculus hippocastanum	261 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	28	Acer platanoides	160 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	29	Aesculus hippocastanum	198 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	30	Acer platanoides	126 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	31	Acer platanoides	101 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	32	Acer platanoides	141 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	33	Acer platanoides	157 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	34	Acer platanoides	141 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	35	Acer platanoides	157 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	36	Acer platanoides	167 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	37	Aesculus hippocastanum	251 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	38	Acer platanoides	157 / 15,0	Nein	Baumgutachten	Bruchssicherheit	_____
	39	Acer platanoides	195 / 16,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
	4	Acer platanoides	176 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____

Dargun B110 Bauanfang

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
40	Acer platanoides	157 / 15,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
42	Acer platanoides	151 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 43	Aesculus hippocastanum	333 / 22,0	Nein	Baumgutachten		_____
44	Acer platanoides	179 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
45	Aesculus hippocastanum	298 / 21,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 46	Acer platanoides	157 / 18,0	Nein	Baumgutachten		_____
47	Acer platanoides	123 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
48	Acer platanoides	129 / 11,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
49	Aesculus hippocastanum	179 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
5	Acer platanoides	141 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
50	Acer platanoides	141 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 51	Aesculus hippocastanum	264 / 20,0	Nein	Baumgutachten		_____
! 53	Aesculus hippocastanum	254 / 18,0	Nein	Baumgutachten		_____
! 55	Aesculus hippocastanum	154 / 1,0	Nein	Baumgutachten		_____
57	Aesculus hippocastanum	182 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 59	Aesculus hippocastanum	270 / 22,0	Nein	Kronenpflege		_____
61	Aesculus hippocastanum	239 / 22,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 63	Aesculus hippocastanum	211 / 22,0	Nein	Totholzeseitigung		_____
65	Aesculus hippocastanum	154 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 67	Aesculus hippocastanum	207 / 22,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 69	Aesculus hippocastanum	220 / 19,0	Nein	Kronenpflege		_____
7	Acer platanoides	154 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
71	Aesculus hippocastanum	223 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
73	Aesculus hippocastanum	173 / 20,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
75	Aesculus hippocastanum	239 / 22,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
77	Aesculus hippocastanum	264 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
8	Acer platanoides	195 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
9	Acer platanoides	123 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____

Zusammenfassung

	43 z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	_____
	4 Kronenpflege	_____
	2 Totholzbeseitigung	_____
	11 Baumgutachten	_____
60 Bäume	60 Maßnahmen (erforderlich)	_____
60 Bäume	60 Dargun	_____
<u>60 Bäume</u>	<u>60 GESAMT</u>	_____
	Summe (Netto)	_____
	ges. Mwst. (19 %)	_____
	Summe (Brutto)	_____
	Nachlaß auf (Brutto)	_____

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____