

Baumliste								MultiKAT	
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47						Seite 1 von 1	
BaumNr	BaumArt	Pflanzjahr	St.z.	St.Umf.	B.Höhe	Standort	Status	Gefahr	geschützt?
Dargun Umgehungsstraße K47									
1 (41)	Acer platanoides		1	264,00	22,0		Altbaum		
2 (42)	Acer platanoides		1	204,00	17,0		Altbaum		
3 (43)	Tilia platyphyllos		1	245,00	23,0		Altbaum		
4 (44)	Acer platanoides		1	211,00	19,0		Altbaum		
5 (45)	Acer platanoides		1	189,00	21,0		Altbaum		
60 (1)	Acer platanoides		1	200,00	21,0		Altbaum	!	
507921 (2)	Tilia platyphyllos		1	242,00	24,0		Altbaum	!	
507922 (3)	Acer platanoides		1	214,00	22,0		Altbaum	!	
507923 (4)	Tilia platyphyllos		1	250,00	23,0		Altbaum		
507924 (5)	Tilia platyphyllos		1	229,00	23,0		Altbaum		
507925 (6)	Tilia platyphyllos		1	258,00	25,0		Altbaum		
507926 (7)	Tilia platyphyllos		1	204,00	19,0		Altbaum		
507927 (8)	Acer platanoides		1	239,00	23,0		Altbaum	!	
507928 (9)	Acer platanoides		1	217,00	19,0		Altbaum	!	
507929 (10)	Tilia platyphyllos		1	251,00	21,0		Altbaum	!	
507930 (11)	Tilia platyphyllos		1	232,00	24,0		Altbaum		
507931 (12)	Tilia platyphyllos		1	179,00	20,0		Altbaum		
507932 (13)	Acer platanoides		1	267,00	22,0		Altbaum	!	
507933 (14)	Acer platanoides		1	207,00	17,0		Altbaum	!	
507934 (15)	Acer platanoides		1	242,00	21,0		Altbaum	!	
507935 (16)	Tilia platyphyllos		1	298,00	24,0		Altbaum		
507936 (17)	Quercus robur		1	302,00	22,0		Altbaum	!	
507937 (18)	Tilia platyphyllos		1	192,00	19,0		Altbaum		
507938 (19)	Acer platanoides		1	151,00	14,0		Altbaum		
507939 (20)	Acer platanoides		1	211,00	19,0		Altbaum	!	
507940 (21)	Tilia platyphyllos		1	232,00	24,0		Altbaum	!	
507941 (22)	Acer platanoides		1	211,00	18,0		Altbaum		
507942 (23)	Acer platanoides		1	132,00	14,0		Altbaum		
507943 (24)	Tilia platyphyllos		1	223,00	21,0		Altbaum	!	
507944 (25)	Acer platanoides		1	189,00	21,0		Altbaum		
507945 (26)	Acer platanoides		1	189,00	20,0		Altbaum		
507946 (27)	Acer platanoides		1	171,00	18,0		Altbaum	!	
507947 (28)	Acer pseudoplatanus		1	154,00	17,0		Altbaum	!	
507948 (29)	Acer pseudoplatanus		1	160,00	17,0		Altbaum	!	
507949 (30)	Acer platanoides		1	151,00	16,0		Altbaum		
507950 (31)	Acer platanoides		1	189,00	18,0		Altbaum	!	
507951 (32)	Acer platanoides		1	242,00	21,0		Altbaum	!	
507952 (33)	Tilia platyphyllos		1	254,00	23,0		Altbaum		
507953 (34)	Acer platanoides		1	220,00	22,0		Altbaum	!	
507954 (35)	Tilia platyphyllos		1	248,00	24,0		Altbaum	!	
507955 (36)	Tilia platyphyllos		1	207,00	18,0		Altbaum	!	
507956 (37)	Tilia platyphyllos		1	280,00	24,0		Altbaum	!	
507957 (38)	Tilia platyphyllos		1	242,00	22,0		Altbaum		
507958 (39)	Acer platanoides		1	176,00	18,0		Altbaum	!	
507959 (40)	Tilia platyphyllos		1	280,00	25,0		Altbaum	!	
Dargun Umgehungsstraße K47					45 Bäume		Gefahr	24 Bäume	
Gesamt					45 Bäume		Gefahr	24 Bäume	

Gefahrbäume					MultiKAT	
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47			Seite 1 von 10	
Dargun Umgehungsstraße K47						
Baum: 60		Rf: 1	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum	-
A re S						
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu					kontrolliert:	02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0	
alte Nr 30 = LK						
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
			Hohlklang/Höhlung		2	
			Rindenschäden			
			Fäulen (WF/BF/MF)			
			Buchtung/Einwallungen			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			2			
D0 Kronensymptome			Ständerbildung			
			Reiteration			
			lichte Krone, einseitig			
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten			
			Stand.s.heit			
Baum: 507921		Rf: 2	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum	-
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert:	02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:24,0	
Bereich		Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
			Anzahl markante Starkäste			
			4			
			U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			
Baum: 507922		Rf: 3	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum	-
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert:	02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 68 / 214		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0	
Bereich		Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
			Scherbombe			
			Anzahl markante Starkäste			
			5			
			U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Grobäste			
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

Gefahrbäume					MultiKAT
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47			Seite 2 von 10
Dargun Umgehungsstraße K47					
Baum:	507927	Rf: 8	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
Baum:	507928	Rf: 9	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
Baum:	507929	Rf: 10	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Gefahrbäume					MultiKAT
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47			Seite 3 von 10
Dargun Umgehungsstraße K47					
Baum:	507932	Rf: 13	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 85 / 267		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
			einschl. Stubben nacharbeiten		
Baum:	507933	Rf: 14	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
Baum:	507934	Rf: 15	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
			einschl. Einkürzung Unglücksbalken		

Gefahrbäume					MultiKAT
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47			Seite 4 von 10
Dargun Umgehungsstraße K47					
Baum:	507936	Rf: 17	H.Nr.	Quercus robur	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 96 / 302		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Buchtung/Einwallungen			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Grobäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			
Baum:	507939	Rf: 20	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Stammneigung Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 4 U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			
Baum:	507940	Rf: 21	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
E re S					
Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Stammaustriebe Anzahl markante Starkäste 4 U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome		Reibäste lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Kronenpflege			
Baum:	507943	Rf: 24	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B2 Wurzelschäden		Beschädigte Wurzelanläufe			
C0 Stammsymptome		Stammaustriebe U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		lose Äste/ Hänger Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			

Gefahrbäume			MultiKAT
-------------	--	--	----------

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 5 von 10

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507946** Rf: 27 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 54 / 171		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507947** Rf: 28 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadt.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 49 / 154		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507948** Rf: 29 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 51 / 160		D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzelanläufe		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Spechtloch		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Gefahrbäume

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 6 von 10

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507950** Rf: 31 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507951** Rf: 32 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			fehlender Leittrieb		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507953** Rf: 34 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 70 / 220		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Gefahrbäume					MultiKAT
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47			Seite 7 von 10
Dargun Umgehungsstraße K47					
Baum:	507954	Rf: 35	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 79 / 248		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			
Baum:	507955	Rf: 36	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Stammaustriebe U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden		eingew. Rinde			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Starkäste			
D5 Sonstiges Krone		Fehlentwicklungen			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			
Baum:	507956	Rf: 37	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 89 / 280		D Krone [m]: 1,6	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome		Stammaustriebe Buchtung/Einwallungen Anzahl markante Starkäste 2 U/V Zwiesel			
D0 Kronensymptome		Reiteration			
D2 Totholz		Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			
Baum:	507958	Rf: 39	H.Nr.	Acer platanoides	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 56 / 176		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort		Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome		Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C1 Stammschäden		Wachstumsdefizite			
D0 Kronensymptome		lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz		Totholz/Grobäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen		Totholzbeseitigung			

Gefahrbäume				MultiKAT	
10.12.2013		Straße Umgehungsstraße K47		Seite 8 von 10	
Dargun Umgehungsstraße K47					
Baum:	507959	Rf: 40	H.Nr.	Tilia platyphyllos	Altbaum -
Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 89 / 280		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:25,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
Anzahl Bäume im Bezirk Dargun Umgehungsstraße K47					24

Anzahl Bäume gesamt:

24**Zusammenfassung**

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Strasse/Weg	24	24	
A0 Standort	24 Merkmale	24 Bäume	
Standort	24 Merkmale	24 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	23	23	
B1 Wurzelsymptome	23 Merkmale	23 Bäume	
Beschädigte Wurzelanläufe	2	2	
B2 Wurzelschäden	2 Merkmale	2 Bäume	
Wurzel	25 Merkmale	24 Bäume	
Stammaustriebe	6	6	
Stammneigung	9	9	1,00
Hohlklang/Höhlung	1	1	2,00
Rindenschäden	2	2	
Fäulen (WF/BF/MF)	2	2	
Buchtung/Einwallungen	12	12	
Scherbombe	4	4	
Anzahl markante Starkäste	19	19	
U/V Zwiesel	20	20	
C0 Stammsymptome	75 Merkmale	23 Bäume	
Spechtloch	1	1	
Wachstumsdefizite	5	5	
eingew. Rinde	1	1	
C1 Stammschäden	7 Merkmale	7 Bäume	
Stamm	82 Merkmale	24 Bäume	

Ständerbildung	1	1
Reibäste	2	2
Unglücksbalken	1	1
Reiteration	2	2
Astausbrüche/Hänger	3	3
lichte Krone, einseitig	22	22
D0 Kronensymptome	31 Merkmale	23 Bäume
Astungsschäden	1	1
Bruchgefährdete Äste	1	1
D1 Kronenschäden	2 Merkmale	1 Baum
lose Äste/ Hänger	4	4
Totholz/Starkäste	17	17
Totholz/Grobäste	5	5
D2 Totholz	26 Merkmale	22 Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	2	2
fehlender Leittrieb	1	1
Astab-/ausbrüche	1	1
Fehlentwicklungen	5	5
Löwenschwanzäste	2	2
D5 Sonstiges Krone	11 Merkmale	7 Bäume
Krone	70 Merkmale	24 Bäume
Kronenpflege	3	3
Totholzbeseitigung	20	20
F0 Baumpflegemaßnahmen	23 Merkmale	23 Bäume
Baumgutachten	1	1
F2 Sonstige Maßnahmen	1 Merkmal	1 Baum
Maßnahmen (erforderlich)	24 Merkmale	24 Bäume
Gesamt	225 Merkmale	24 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 1 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **60** Rf: 1 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -
A re S

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:Eingehende Untersu				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 64 / 200		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
alte Nr 30 = LK					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Hohlklang/Höhlung	2	
			Rindenschäden		
			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
F2 Sonstige Maßnahmen			Baumgutachten		
			Stand.s.heit		

Baum: **507921** Rf: 2 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507922** Rf: 3 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 68 / 214		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Astab-/ausbrüche		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 2 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507923** Rf: 4 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 250		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507924** Rf: 5 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:gering beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 73 / 229		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507925** Rf: 6 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 82 / 258		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:25,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			artfremder Bewuchs Sambucus		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507926** Rf: 7 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 65 / 204		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
			Ovalität		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
			starke Fruktifikation		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 3 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507927** Rf: 8 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 76 / 239		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507928** Rf: 9 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 69 / 217		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507929** Rf: 10 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 80 / 251		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 4 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507930** Rf: 11 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Buchtung/Einwallungen		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507931** Rf: 12 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesund-leicht gesch./Schadst. 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 57 / 179		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507932** Rf: 13 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 85 / 267		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		
			einschl. Stubben nacharbeiten		

Baum: **507933** Rf: 14 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 66 / 207		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:17,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
			Bruchgefährdete Äste		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 5 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507934** Rf: 15 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Fäulen (WF/BF/MF)		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Unglücksbalken		
			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		
			einschl. Einkürzung Unglücksbalken		

Baum: **507935** Rf: 16 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 95 / 298		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507936** Rf: 17 H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 96 / 302		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholz beseitigung		

Baum: **507937** Rf: 18 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 61 / 192		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 6 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507938** Rf: 19 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 48 / 151		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:14,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507939** Rf: 20 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:sehr stark gesch./ Schadst.3 (60-99%) Verkehrss.:VKS wiederhers				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:19,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung	1	
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507940** Rf: 21 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

E re S

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 74 / 232		D Krone [m]: 13,0	Höhe [m]:24,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507941** Rf: 22 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

E li S

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 67 / 211		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Krone einseitig		
			U-/V-Zwiesel		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 7 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507942** Rf: 23 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 42 / 132		D Krone [m]: 7,0	Höhe [m]:14,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Stammneigung		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507943** Rf: 24 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 71 / 223		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzelanläufe		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507944** Rf: 25 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Astungs-/Rindenschäden		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Ständerbildung		
			Reiteration		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: **507945** Rf: 26 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:20,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Rindenschäden		
			Anzahl markante Starkäste		
			4		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			Spechtlöcher		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 8 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507946** Rf: 27 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 54 / 171		D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:18,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Rindenschäden			
			Anzahl markante Starkäste			
			2			
			U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

Baum: **507947** Rf: 28 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb					kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 49 / 154		D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Grobäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

Baum: **507948** Rf: 29 H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste					kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 51 / 160		D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzelanläufe			
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste			
			2			
			U/V Zwiesel			
C1 Stammschäden			Spechtloch			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
D2 Totholz			Totholz/Starkäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung			

Baum: **507949** Rf: 30 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt					kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 48 / 151		D Krone [m]: 9,0	Höhe [m]:16,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt	
A0 Standort			Strasse/Weg			
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung			
C0 Stammsymptome			Stammneigung			
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig			
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig			

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 9 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507950** Rf: 31 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 60 / 189		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Brut/Nist/Spechthöhle		
			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507951** Rf: 32 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:21,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			lose Äste/ Hänger		
			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			fehlender Leittrieb		
			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507952** Rf: 33 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 81 / 254		D Krone [m]: 14,0	Höhe [m]:23,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 10 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507953** Rf: 34 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 70 / 220 D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:22,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
---------	---------	------	--------------------	---------	----------

A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **507954** Rf: 35 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:st. gesch./s. st. gesch. 2-3 (30-80%) Verkehrss.:VKS wiederherste kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 79 / 248 D Krone [m]: 13,0 Höhe [m]:24,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
---------	---------	------	--------------------	---------	----------

A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507955** Rf: 36 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 66 / 207 D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:18,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
---------	---------	------	--------------------	---------	----------

A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			U/V Zwiesel		
C1 Stammschäden			eingew. Rinde		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507956** Rf: 37 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:geschädigt / Schadst. 1 (16-29%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb kontrolliert: **02.12.2011**

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 89 / 280 D Krone [m]: 1,6 Höhe [m]:24,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
---------	---------	------	--------------------	---------	----------

A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 11 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: **507957** Rf: 38 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 77 / 242		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:22,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507958** Rf: 39 H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:VKS wiederherstellb				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 56 / 176		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:18,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C1 Stammschäden			Wachstumsdefizite		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **507959** Rf: 40 H.Nr. **Tilia platyphyllos** Altbaum -

Gefahr/Sofort Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:VKS wiederher				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 89 / 280		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:25,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			5		
			U/V Zwiesel		
D2 Totholz			Totholz/Starkäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

10.12.2013

Seite 12 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: 1 Rf: 41 H.Nr. Acer platanoides Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%)				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 84 / 264		D Krone [m]: 15,0	Höhe [m]:22,0
alte Nr.1 = LK					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Scherbombe		
			Anzahl markante Starkäste		
			6		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Astausbrüche/Hänger		
			lichte Krone, einseitig		
D2 Totholz			Totholz/Grobäste		
D5 Sonstiges Krone			Fehlentwicklungen		
			Löwenschwanzäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: 2 Rf: 42 H.Nr. Acer platanoides Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 65 / 204		D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:17,0
alte Nr.2 = LK					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammriß geschlossen/ Schubspannung		
			Anzahl markante Starkäste		
			2		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: 3 Rf: 43 H.Nr. Tilia platyphyllos Altbaum -

Vital.:gesch.-st.gesch./Schadst.1-2 (22-45%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 02.12.2011	
Bearbeiter: Franiel		D/U Stamm [cm]: 78 / 245		D Krone [m]: 16,0	Höhe [m]:23,0
alte Nr.3 = LK					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			Reiteration		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Kontrollbericht Baum

MultiKAT

10.12.2013

Seite 13 von 15

Dargun Umgehungsstraße K47

Baum: 4 Rf: 44 H.Nr. Acer platanoides Altbaum -

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: 02.12.2011

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 67 / 211 D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:19,0
alte Nr.4 = LK

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
			Buchtung/Einwallungen		
			Anzahl markante Starkäste		
			3		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Baum: 5 Rf: 45 H.Nr. Acer platanoides Altbaum -

A li S

Vital.:stark gesch./ Schadst.2 (30-59%) Verkehrss.:nicht beeinträchtigt kontrolliert: 02.12.2011

Bearbeiter: Franiel D/U Stamm [cm]: 60 / 189 D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:21,0

Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Strasse/Weg		
B1 Wurzelsymptome			Verstärkte Wurzelanlaufbildung		
C0 Stammsymptome			Rindenschäden		
			Astungs-/Rindenschäden		
			U/V Zwiesel		
D0 Kronensymptome			lichte Krone, einseitig		
F0 Baumpflegemaßnahmen			z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		

Anzahl Bäume im Bezirk Dargun Umgehungsstraße K47

45

Anzahl Bäume gesamt:

45

Zusammenfassung

	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume	
Strasse/Weg	45	45	
A0 Standort	45 Merkmale	45 Bäume	
Standort	45 Merkmale	45 Bäume	
Verstärkte Wurzelanlaufbildung	44	44	
Ovalität	1	1	
B1 Wurzelsymptome	45 Merkmale	44 Bäume	
Beschädigte Wurzelanläufe	2	2	
B2 Wurzelschäden	2 Merkmale	2 Bäume	
Wurzel	47 Merkmale	45 Bäume	
Stammriß geschlossen/ Schubspan	2	2	
Stammaustriebe	9	9	
Stammneigung	16	16	1,00
Hohlklang/Höhlung	1	1	2,00
Rindenschäden	6	6	
Astungs-/Rindenschäden	2	2	
Fäulen (WF/BF/MF)	2	2	
Buchtung/Einwallungen	19	19	
Scherbombe	5	5	
Anzahl markante Starkäste	33	33	
U/V Zwiesel	36	36	
C0 Stammsymptome	131 Merkmale	44 Bäume	
artfremder Bewuchs	1	1	
Spechtloch	1	1	
Wachstumsdefizite	7	7	
eingew. Rinde	1	1	
C1 Stammschäden	10 Merkmale	10 Bäume	
Stamm	141 Merkmale	45 Bäume	

Ständerbildung	2	2
Reibäste	3	3
Unglücksbalken	1	1
Reiteration	8	8
Astausbrüche/Hänger	4	4
lichte Krone, einseitig	37	37
D0 Kronensymptome	55 Merkmale	44 Bäume
Astungsschäden	2	2
Bruchgefährdete Äste	1	1
D1 Kronenschäden	3 Merkmale	2 Bäume
lose Äste/ Hänger	4	4
Totholz/Starkäste	17	17
Totholz/Grobäste	7	7
D2 Totholz	28 Merkmale	24 Bäume
Brut/Nist/Spechthöhle	3	3
Spechtlöcher	1	1
fehlender Leittrieb	1	1
Krone einseitig	1	1
U-/V-Zwiesel	1	1
Astab-/ausbrüche	1	1
Fehlentwicklungen	10	10
Löwenschwanzäste	4	4
D5 Sonstiges Krone	22 Merkmale	12 Bäume
Krone	108 Merkmale	45 Bäume
z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig	19	19
Kronenpflege	3	3
Totholzbeseitigung	22	22
F0 Baumpflegemaßnahmen	44 Merkmale	44 Bäume
Baumgutachten	1	1
F2 Sonstige Maßnahmen	1 Merkmal	1 Baum
Maßnahmen (erforderlich)	45 Merkmale	45 Bäume
Gesamt	386 Merkmale	45 Bäume

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 1 von 3

Dargun Umgehungsstraße K47

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
1	Acer platanoides	264 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
2	Acer platanoides	204 / 17,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
3	Tilia platyphyllos	245 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
4	Acer platanoides	211 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
5	Acer platanoides	189 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507921	Tilia platyphyllos	242 / 24,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507922	Acer platanoides	214 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507923	Tilia platyphyllos	250 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507924	Tilia platyphyllos	229 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507925	Tilia platyphyllos	258 / 25,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507926	Tilia platyphyllos	204 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507927	Acer platanoides	239 / 23,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507928	Acer platanoides	217 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507929	Tilia platyphyllos	251 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507930	Tilia platyphyllos	232 / 24,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507931	Tilia platyphyllos	179 / 20,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507932	Acer platanoides	267 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung	einschl. Stubben nacharbeiten	_____
! 507933	Acer platanoides	207 / 17,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507934	Acer platanoides	242 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung	einschl. Einkürzung Unglücksbalken	_____
507935	Tilia platyphyllos	298 / 24,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507936	Quercus robur	302 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507937	Tilia platyphyllos	192 / 19,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507938	Acer platanoides	151 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507939	Acer platanoides	211 / 19,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507940	Tilia platyphyllos	232 / 24,0	Nein	Kronenpflege		_____
507941	Acer platanoides	211 / 18,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507942	Acer platanoides	132 / 14,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507943	Tilia platyphyllos	223 / 21,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507944	Acer platanoides	189 / 21,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
507945	Acer platanoides	189 / 20,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507946	Acer platanoides	171 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507947	Acer pseudoplatanus	154 / 17,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507948	Acer pseudoplatanus	160 / 17,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507949	Acer platanoides	151 / 16,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507950	Acer platanoides	189 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507951	Acer platanoides	242 / 21,0	Nein	Kronenpflege		_____

10.12.2013

Straße Umgehungsstraße K47

Seite 2 von 3

Dargun Umgehungsstraße K47

BaumNr, Pflanzahr	Baumart, Standort	Umfang/Höhe	Schutzg.	Maßnahme, Bonitur	Bemerkung	EP/GP
507952	Tilia platyphyllos	254 / 23,0	Nein	z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig		_____
! 507953	Acer platanoides	220 / 22,0	Nein	Kronenpflege		_____
! 507954	Tilia platyphyllos	248 / 24,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507955	Tilia platyphyllos	207 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507956	Tilia platyphyllos	280 / 24,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
507957	Tilia platyphyllos	242 / 22,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507958	Acer platanoides	176 / 18,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 507959	Tilia platyphyllos	280 / 25,0	Nein	Totholzbeseitigung		_____
! 60	Acer platanoides	200 / 21,0	Nein	Baumgutachten	Standsh.eit	_____

Zusammenfassung

19 z. Z. keine Maßnahme zweckmäßig

3 Kronenpflege

22 Totholzbeseitigung

1 Baumgutachten

45 Bäume

45 Maßnahmen (erforderlich)

45 Bäume

45 Dargun

45 Bäume

45 GESAMT

Summe (Netto)

ges. Mwst. (19 %)

Summe (Brutto)

Nachlaß auf (Brutto)

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____