

Rotorstellung bei Stillstand der Anlage aufgrund Eisansatz

Detektiert das System „BladeControl“ Eisansatz an den Rotoren und wird aufgrund dessen die Windenergieanlage zum Stillstand gebracht, so werden die Rotoren so positioniert, dass der landwirtschaftliche Weg nicht überstrichen wird. Die Position bleibt in dieser Stellung so lange die Standsicherheit gewährleistet ist.