



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.20.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	511
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße / Schwedler-Carre / Containerumschlagplatz Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG (früherer Eigentümer) Schwedler Carré GmbH & Co. KG (Eigentümer) Hochstraße 33 60313 Frankfurt am Main
Gemeinde	Frankfurt
Flur	410
Flurstück	1/26, 1/76, 57, 59
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (früherer Eigentümer und Nutzer) Schwedler Carré GmbH & Co. KG (Eigentümer) Hochstraße 33 60313 Frankfurt am Main
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	08.12.2014
Sachstand	Altlastverdacht aufgehoben
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	siehe Anlage 12.7.16.5a
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-