

17.1 Sonstige Unterlagen

Die Typenprüfungsunterlagen befinden sich in einem Extraordner.

Das Baugrundgutachten muss neu erstellt werden - es wird nachgereicht.

Gutachten zu Risiken durch Bauteilversagen an Windenergieanlagen für den Standort Miltzow

Zustimmung des Netzbetreibers 50 hertz zum Mindestabstand der WEA 1 zu Hochspannungsfreileitungen

Anlagen:

- 0041-2484.V10-Maschinengutachten-DNV-GL-M-00908-Rev.4-V112-3.3--3.45MW-BWC-(0041-2484).pdf
- 0057-1597.V00-Typenpruefbescheid-2447219-1-d-Rev.2-V112--3.3---3.45MW-140m-DIBt3-(0057-1597).pdf
- 0049-5217.V01-TP-Turm-LDST-TUeV-2268482-1-d-Rev.1-V112-3.3--3.45MW-140m-(0049-5217).pdf
- 0049-2693.V02-Lastgutachten-PD-2309-18CGY6P-38-Rev02-V112-3.3--3.45MW-NH140-DIBt-2012-WZ3-(0049-2693).pdf
- 0050-4421.V01-TP-Fundament-FGmA-2268482-2-d-Rev.2-V112-3.3--3.45MW-140m-DIBt2012-WZ3-(0050-4421).pdf
- f2e_gutachten_risiko_miltzow_rev0 (003).pdf
- 50 hertz Zustimmung WEA 1 Abstand zu Freileitungen.pdf