

**Ausbau der Kreisstraße 18 OD Warnow
Abs. 10 km 8,235 bis km 9,341**

Verzeichnis Feststellungsentwurf

Unterlage	Blatt-Nr.	Bezeichnung der Unterlage	Maßstab
Ordner 1			
1	1 - 71	Erläuterungsbericht	
2	1	Übersichtskarte	1:200.000
3	1	Übersichtslageplan	1:10.000
	2	Übersichtslageplan	1:1.000
4	1	Übersichtshöhenplan	1:1000/100
5.1	1 - 6	Lageplan Vorzugsvariante 1	1:250
5.2	1 - 3	Lageplan Variante 2	1:500
5.3	1 - 3	Lageplan Variante 3	1:500
5.4	1 - 6	Lageplan Variante 4	1:250
5.5	1 - 6	Lageplan Variante 5	1:250
6	1 - 6	Höhenplan	1:250/25
8		<u>Entwässerung</u>	
8.1	1 - 6	Entwässerungslageplan	1:250
8.2	1 - 6	Entwässerungshöhenplan	1:250/25
8.3	1	Übersicht Sedi-Anlage	
	2	Schnitt Sedi-Anlage	1:50
	3	Schnitt Durchlass	1:50

**Ausbau der Kreisstraße K 18 OD Warnow
Abs. 10 km 8,235 bis km 9,341**

Verzeichnis Feststellungsentwurf

Unterlage	Blatt-Nr.	Bezeichnung der Unterlage	Maßstab
Ordner 2			
9		<u>Landschaftspflegerische Maßnahmen</u>	
	1 - 66	Landschaftspflegerische Begleitplanung	
9.1	1 - 18	Anhang 1 - Verzeichnis der landschaftspflegerischen Maßnahmen	
	1 - 96	Anhang 2 - Baumkontrolle- Folgekontrolle Mai 2016	
	1 - 25	Anhang 3 - Leitungsträgerabfrage Nachpflanzung bei Thorstorf	
	1	Anhang 4 - Ökokontovereinbarung	
10		<u>Grunderwerb</u>	
10.1	1 - 6	Grunderwerbsplan	1:250
10.2	1 - 4	Grunderwerbsverzeichnis (verschlüsselt)	
11		<u>Regelungsverzeichnis</u>	
11.1	1 - 6	Inhaltsverzeichnis	
11.2	1 - 133	Regelungsverzeichnis	
11.3	1 - 6	Lageplan zum Regelungsverzeichnis	1:250
14	1 - 4	Straßenquerschnitt	1:50
18		<u>Wassertechnische Untersuchungen</u>	
18.1	1 - 6	Wassertechnische Berechnungen	
Ordner 3			
19		<u>Umweltfachliche Untersuchungen</u>	
	1 - 150	Umweltverträglichkeitsstudie	
19.1	1 - 99	Anhang 1 - Baumgutachten	
19.2	1 - 11	Anhang 2 - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG	
19.3	1 - 35	Anhang 3 - Scoping - Unterlage	
19.4	1 - 33	Anhang 4 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag	
19.5	1 - 50	Anhang 5 - FFH-Vorprüfung	
		<u>Geotechnische Untersuchungen</u>	
20	1 - 91	Baugrunduntersuchung 2929/11	
	1 - 35	Prüfbericht Nr. 2368/17	