

5.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung der Emissionen sowie zur Messung von Emissionen und Immissionen

siehe Anhang:

5.1.1 - Serrations

5.1.2 - Sichtweitenmessgerät

5.1.3 - Schattenwurfmodul