




SLT Schwerlasttransportservice Matthias Pusch, Poststraße 8, 18225 Kühlungsborn

Streckenprotokoll: Beuren-Urschmitt über A48-AS Ulmen

Auftraggeber:	Jens Reimer ITEC International GmbH jens.reimer@enercity-erneuerbare.de	Tel.:	0491/91240517
Projekt:	WP Beuren-Urschmitt (PLZ 56864-56814)		
WEA:	Vestas - V117/ 116,5m 3,45MW		
max. Transportmaße:	Länge = 62m / Breite = 4,50m / Höhe = 4,65m		
Erstelldatum:	10.02.2020		TL

Lage Windpark



Fahrstrecke ab A48 / AS Ulmen (2)

Km 0,0: Abfahrt AS Ulmen auf die B259 in Richtung Cochem.

Km 7,1: Rechts abbiegen auf die L52 in Richtung Lutzerath. (rückwärtsfahren)

Km 7,3: Links abbiegen und der L52 weiter folgen. (vorwärtsfahren)

Km 13,6: Links abbiegen auf die L16 in Richtung Gevenich.

Km 15,5: Rechts abbiegen auf die L106 in Richtung Beuren.

Km 17,3: Rechts abbiegen auf den Wirtschaftsweg in Richtung L106.

Km 18,5: Geradeaus fahren auf die L106.

Zufahrt WEA's Windpark Urschmitt

Km 19,7: Halblinks abbiegen auf den Sommer Weg.

Km 21,1: Geradeaus fahren auf den Wirtschaftsweg.

Km 21,4: Links Zufahrt WEA 1. Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.

Km 21,6: Rechts Zufahrt WEA 2.

Zufahrt WEA's Windpark Beuren

Km 19,7: Der L106 weiter folgen in Richtung Beuren.

Km 21,5: Rechts abbiegen auf den Wirtschaftsweg.

Km 22,5: Links Zufahrt WEA 5. Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.

Km 23,1: Links Zufahrt WEA 4 und Rechts Zufahrt WEA 3.


Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.

Km 23,6: Links Zufahrt WEA 2 und Rechts Zufahrt WEA 1.

Max. Transportlänge 62m

Max. Transportbreite 4,50m

Streckenverlauf



Zufahrt Windpark Urschmitt


50°06'33.57"

7°03'50.77"

Zufahrt Windpark Beuren

50°05'52.98"

7°04'26.94" (nach GMS)



Km 0,0/ Bild 1a: Aus Richtung Koblenz kommend links abbiegen auf die B259 in Richtung Cochem.




Bild 1b




Bild 1c





Bild 1d



Km 0,4/ Bild 2a: Aus Richtung Trier kommend links abbiegen auf die B259 in Richtung Cochem.




Bild 2b




Bild 2c




Bild 2d




Bild 2e





Km 0,7/ Bild 3: Der B259 weiter folgen.





Km 1,8/ Bild 4: Der B259 weiter folgen.





Km 7,1/ Bild 5a: Rechts abbiegen auf die L52 in Richtung Lutzerath.
 (rückwärtsfahren)




Bild 5b




Bild 5c




Bild 5d




Bild 5e




Bild 5f



Bild 5g



Km 7,3/ Bild 6a: Links abbiegen und der L52 weiter folgen. (vorwärtsfahren)




Bild 6b




Bild 6c




Bild 6d




Bild 6e




Bild 6f




Bild 6g







Bild 6h



Km 9,2/ Bild 7: Der L52 weiter folgen.





Km 13,6/ Bild 8a: Links abbiegen auf die L16 in Richtung Gevenich.




Bild 8b




Bild 8c



Bild 8d





Bild 8e



Km 15,5/ Bild 9a: Rechts abbiegen auf die L106 in Richtung Beuren.




Bild 9b






Bild 9c





Km 17,3/ Bild 10a: Rechts abbiegen auf den Wirtschaftsweg in Richtung L106.




Bild 10b





Bild 10c



Km 17,5/ Bild 11: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 17,7/ Bild 12a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.






Bild 12b



Km 17,8/ Bild 13a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.




Bild 13b



Km 18,0/ Bild 14a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Bild 14b



Km 18,2/ Bild 15a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.





Bild 15b



Km 18,4/ Bild 16a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Bild 16b



Km 18,5/ Bild 17a: Geradeaus fahren auf die L106.




Bild 17b







Bild 17c



Km 19,2/ Bild 18: Der L106 weiter folgen.



Km 19,3/ Bild 19: Der L106 weiter folgen.



Km 19,5/ Bild 20a: Der L106 weiter folgen




Bild 20b



Bild 20c




Bild 20d




Bild 20e





Bild 20f



Km 19,7/ Bild 21a: Halblinks abbiegen auf den Sommer Weg.




Bild 21b




Bild 21c




Bild 21d




Bild 21e




Bild 21f




Km 20,0/ Bild 22: Dem Sommer Weg weiter folgen.



Km 20,1/ Bild 23: Geradeaus fahren auf den Wirtschaftsweg.




Km 20,4/ Bild 24: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 20,5/ Bild 25: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 20,9/ Bild 26: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.




Km 21,0/ Bild 27a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Bild 27b




Km 21,4/ Bild 28: Links Zufahrt WEA 1. Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.




Km 21,6/ Bild 29a: Rechts Zufahrt WEA 2.





Bild 29b





Km 19,7/ Bild 30: Der L106 weiter folgen in Richtung Beuren.





Km 20,9/ Bild 31: Der L106 weiter folgen.



Km 21,5/ Bild 32a: Rechts abbiegen auf den Wirtschaftsweg.




Bild 32b



Km 21,6/ Bild 33a: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.





Bild 33b




Bild 33c




Km 22,5/ Bild 34: Links Zufahrt WEA 5. Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 23,1/ Bild 35: Link Zufahrt WEA 4 und Rechts Zufahrt WEA 3.
Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 23,4/ Bild 36: Dem Wirtschaftsweg weiter folgen.



Km 23,6/ Bild 37: Links Zufahrt WEA 2 und Rechts Zufahrt WEA 1.

