

14. Sonstige Unterlagen

Stand: 14.01.2022

Erklärung des Antragstellers zu den Maßnahmen gegen Eiswurf, Rev. 0

- 14.1. Gutachtliche Stellungnahme zur Risikobeurteilung Eisabwurf/Eisabfall, Rotorblattbruch und Turmversagen am Windenergieanlagen-Standort Wiesemscheid, erstellt von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, Revision 3, 24.03.2021
- 14.2. Technische Beschreibung - ENERCON Windenergieanlagen Eisansatzkennung
- 14.3. Gutachten zur Bewertung der Funktionalität von Eiserkennungssystemen zur Verhinderung von Eisabwurf an ENERCON Windenergieanlagen: Eisansatzerkennung nach dem ENERCON-Kennlinienverfahren, erstellt von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, Rev. 6, 04.06.2020
- 14.4. Gutachten Eisansatzerkennung an Rotorblättern von ENERCON Windenergieanlagen durch das ENERCON-Kennlinienverfahren und externe Eissensoren, erstellt von TÜV Nord EnSys GmbH & Co.KG, 17.06.2020
- 14.5. Technische Beschreibung eologix-Eisansatzerkennung, 27.07.2021
- 14.6. Gutachten eologix Eiserkennungssystem BET214/CET214 Update 2020 P-DNVGL-SE-0441-00526, erstellt von DNV GL Energy, 16.09.2020