

Entwässerungs- abschnitt	Entwässerungslösung	Einleitstelle
1/1	drainierte Versickerungsmulde	Grenzgaben (Notüberlauf)
1/2	drainierte Versickerungsmulde	Grenzgaben (Notüberlauf)
1/3	vollständige Versickerung über Bankett, Böschung und Mulde	kein Abfluss
1/4	Teilversickerung über Bankett, Böschung und Mulde	Grenzgraben, Einleitstelle 1
1/5	vollständige Versickerung über Bankett, Böschung und Mulde	kein Abfluss
1/6	drainierte Versickerungsmulde	Grenzgaben (Notüberlauf)
1/7	Teilversickerung über Bankett, Böschung und Mulde	Grenzgraben, Einleitstelle 2
1/8	vollständige Versickerung über Bankett, Böschung und Mulde	kein Abfluss
1/9	vollständige Versickerung über Bankett, Böschung und Mulde	kein Abfluss
2/1	drainierte Versickerungsmulde	Fasaneriebach (Notüberlauf)
2/2	drainierte Versickerungsmulde	Fasaneriebach (Notüberlauf)
2/3	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert im Gelände	kein Abfluss
2/4	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
2/5	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
2/6	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
2/7	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
2/8	vollständige Versickerung über Grünstreifen und Böschung	kein Abfluss
2/9	vollständige Versickerung über Grünstreifen und Böschung	kein Abfluss
2/10	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert im Gelände	kein Abfluss
2/11	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
2/12	vollständige Versickerung über Grünstreifen und Böschung	kein Abfluss

Entwässerungs- abschnitt	Entwässerungslösung	Einleitstelle
2/13	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
2/14	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
2/15	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
2/16	vollständige Versickerung über Grünstreifen, Böschung und Mulde	kein Abfluss
2/17	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
2/18	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
3/1	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
3/2	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
4	Einleitung in Mulde vom Teilentwässerungsabschnitt 2	Wyhra (Notüberlauf)
5/1	vollständige Versickerung über Bankett und Böschung	kein Abfluss
5/2	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
6	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
7/1	vollständige Versickerung über Bankett, Böschung und Mulde	kein Abfluss
7/2	Teilversickerung über Bankett und Böschung, Restwasser versickert in der Mulde	kein Abfluss
7/3	drainierte Versickerungsmulde	Bubendorfer Wasser (Notüberlauf)
7/4	drainierte Versickerungsmulde	Bubendorfer Wasser (Notüberlauf)