












Friedländer Strom 3. BA, Stat. 0+000 bis Stat. 1+441

Verzeichnis der Steganlagen
(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

Station, Art, Fläche				Lage zum WSP			Lage	
				Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
Stat.	Art	Fläche (m²)		unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
0+088	Holz, Holzpfähle, Geländer	12,15				X komplette Steganlage einschl. Geländer	Wriezen 12	35/1
0+163	Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer	15,12				X komplette Steganlage einschl. Geländer	Wriezen 14	194, 124/1
0+188	Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer	11,72				X komplette Steganlage einschl. Geländer	Wriezen 14	194, 125/1, 123/1

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)



(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

				Station, Art, Fläche			Lage zum WSP			Lage		
		Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19	Stat.	Art	Fläche (m²)	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
					unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25					
Steg 4	IMG 1722			0+206	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	6,47		X	komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe		Wriezen 14	123/1
Steg 5	IMG 1724			0+260	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe, Geländer	12,37		X	komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 14	123/1
Steg 6	IMG 1725			0+293	Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer, Böschungstreppe	13,89		X	komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 14	194, 123/1



(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

	Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04		Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19		Stat.	Art	Fläche (m²)				Flur	Flurstück
Steg 7	ohne					0+418	Holz, Stahlpfähle	14,07			X komplette Steganlage	Wriezen 14	70/3
Steg 8	ohne				Fundament	0+495	Beton/ Mauerwerk	2,23		X Fundament beseitigen		Wriezen 14	90
Steg 9	IMG 2420					0+555	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	5,59		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe		Wriezen 14	90

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)






		Station, Art, Fläche		Lage zum WSP			Lage			
Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19								
			Stat.	Art	Fläche (m²)	unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25	Flur	Flurstück
Steg 10	IMG 2421		0+673	Böschungstreppe mit Holzgeländer und Podest	2,85		X komplette Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	267
Steg 11	IMG 1749		0+919	Stahlbetonplatte, Stahlpfähle, Böschungstreppe, Geländer	1,92		X komplette Anlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	246
Steg 12	IMG 1752		0+952	Böschungstreppe, Holz mit Holzpfählen, Geländer	3,61		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	244, 246

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

Station, Art, Fläche				Lage zum WSP			Lage	
				Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig		
Stat.	Art	Fläche (m²)		unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25	Flur	Flurstück
0+982	Holz, Stahlpfähle vor Betonwand, Metallleiter	1,56			X komplette Steganlage einschl. Metallleiter		Wriezen 18	243. 244
1+040	Holz, Holzpfähle	2,06			X komplette Steganlage		Wriezen 18	246
1+055	Holz, Stahlrost, Holzpfähle, Stahlpfähle, Böschungstreppe	4,77			X komplette Steganlage einschl. Böschungs- treppe		Wriezen 18	246, 251
Steg 13	Bild Nr. IMG 2466	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04		Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19				
								
Steg 14	IMG 1756							
Steg 15	IMG 1760							

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)





	Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19	Station, Art, Fläche			Lage zum WSP			Lage	
				Stat.	Art	Fläche (m²)	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
							unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
Steg 16	IMG 1758			1+124	Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle	10,13		X komplette Steganlage einschl. Böschungs- treppe		Wriezen 18	246
Steg 17	IMG 1759			1+137	Böschungstreppe, Holzbohlen, Holzpfähle, Podest	2,62	X komplette Steganlage einschl. Böschungs- treppe			Wriezen 18	246, 250
Steg 18				1+163	Holz. Stahlpfähle, Stahlleiter	1,49		X komplette Steganlage einschl. Stahlleiter		Wriezen 18	246

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)



					Station, Art, Fläche			Lage zum WSP			Lage	
	Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19		Stat.	Art	Fläche (m²)	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
								unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
Steg 19	IMG 2438				1+212	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	4,20		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe		Wriezen 18	246
Steg 20	IMG 2437				1+224	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	3,81			X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe	Wriezen 18	246, 247
Steg 21	IMG 2435				1+248	Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle, Holzgeländer	3,39		X komplette Stegeanlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	246, 247

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

		Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04		Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19		Stat.	Art	Fläche (m²)	Lage zum WSP			Flur	Flurstück
Bild Nr.									unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
Steg 22	IMG 2434					1+251	Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer	5,50		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	246
Steg 23	IMG 2433					1+303	Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle, Holzgeländer	8,45		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 18	230, 246
Steg 24	IMG 2432					1+307	Holz, Stahlpfähle	1,56		X komplette Steganlage		Wriezen 18	246







(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

				Station, Art, Fläche			Lage zum WSP			Lage		
		Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19	Stat.	Art	Fläche (m²)	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
								unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
Steg 25	IMG 2431			1+321	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	5,63			X komplette Steganlage einschl. Böschungs- treppe		Wriezen 17	58, 65
Steg 26	IMG 2439			1+328	Böschungstreppe, Holz, Stahlpfähle, Geländer	1,80		X komplette Steganlage einschl. Böschungs- treppe und Geländer			Wriezen 17	65
Steg 27	IMG 2430			1+344	Böschungstreppe, Holz, Stahlpfähle, Stahlleiter	3,63		X komplette Anlage einschl. Böschungs- treppe			Wriezen 17	59, 65

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

				Station, Art, Fläche			Lage zum WSP			Lage		
		Bild Nr.	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19	Stat.	Art	Fläche (m²)	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Flur	Flurstück
								unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25		
Steg 28		IMG 2427			1+396	Böschungstreppe, Holz, Stahlpfähle, Stahlleiter, Stahlgeländer	6,03		X komplette Stegeanlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 17	65
Steg 29		IMG 2428			1+398	Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer	2,57		X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe und Geländer		Wriezen 17	65
Steg 30		IMG 2426			1+418	Holz, Holzpfähle, Böschungstreppe	5,50	X komplette Steganlage einschl. Böschungstreppe			Wriezen 17	147

(die übrigen rückzubauenden Objekte sind der Tabelle 13 in Unterlage 2 zu entnehmen)

		Station, Art, Fläche		Lage zum WSP			Lage	
				Rückbau notwendig	Rückbau notwendig	Rückbau notwendig		
				unter MQ	bis HQ 25	über HQ 25	Flur	Flurstück
Steg 31	Bild Nr. IMG 2425	Bilder 2012-07-26 und 2012-07-04	Bilder 2012-03-18 und 2012-12-19	Stat. 1+441	Art Böschungstreppe, Holz, Holzpfähle, Stahlgeländer	Fläche (m²) 2,78		
								
							Wriezen 17	147