


## Anlage I – Fotodokumentation

Anhand dieser Fotodokumentation sollen mögliche Auswirkungen der Deponiekörper auf das Schutzgut Landschaftsbild diskutiert werden. Abbildung 1 zeigt die Orte, von denen aus die Bilder aufgenommen wurden, wobei die Pfeile die Blickrichtung angeben. Die textliche Behandlung der Fotos erfolgt innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung in den Kapiteln 2.6 bzw. 3.6.

### Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Übersicht der Standorte der Fotoaufnahmen mit Blickrichtung (Pfeil). ....	2
Abbildung 2:	Standort Nr. 1 – Blick von der L14 Richtung Osten. ....	3
Abbildung 3:	Standort Nr. 2 – Westlicher Grubenrand, Blickrichtung Westen. ....	4
Abbildung 4:	Standort Nr. 3 – Nördlicher Grubenrand, Blick Richtung Nordwesten. ....	5
Abbildung 5:	Standort Nr. 4 – Nördlicher Grubenrand, Blick Richtung Norden.....	6
Abbildung 6:	Standort Nr. 5 – Innerhalb der Grube, Blick Richtung Westen. ....	7
Abbildung 7:	Standort Nr. 6 – Zufahrtsweg am südlichen Rand, Blick Richtung Süden. ....	8



**Abbildung 1:** Übersicht der Standorte der Fotoaufnahmen mit Blickrichtung (Pfeil).



**Abbildung 2:** Standort Nr. 1 – Blick von der L14 Richtung Osten.



**Abbildung 3:** Standort Nr. 2 – Westlicher Grubenrand, Blickrichtung Westen.



**Abbildung 4:** Standort Nr. 3 – Nördlicher Grubenrand, Blick Richtung Nordwesten.



**Abbildung 5:** Standort Nr. 4 – Nördlicher Grubenrand, Blick Richtung Norden.



**Abbildung 6:** Standort Nr. 5 – Innerhalb der Grube, Blick Richtung Westen.



**Abbildung 7:** Standort Nr. 6 – Zufahrtsweg am südlichen Rand, Blick Richtung Süden.