



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

- UNTERSUCHUNGSSTELLEN**
- RKS Rammkernsondierung
 - PROBENTENNAHME UND GRUNDWASSER
 - Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
 - Grundwasser angebohrt
 - Bohrprobe (Glas 0,7l)
 - k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Kies	kiesig	G	g	
Mudde	organisch	F	o	
Mutterboden		Mu		
Sand	sandig	S	s	
Schluff	schluffig	U	u	
Ton	tonig	T	t	

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein		
m	mittel		
g	grob		

NEBENTEILE

- schwach (< 15 %)
- stark (ca. 30-40 %)
- .. sehr schwach; + sehr stark

KONSISTENZ

wch < weich stf | steif
 hfst | halbfest

BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

Bauvorhaben:
 Müggendorf, HWS Ortslage
 Elbedeich-km 26,7-27,2

Planbezeichnung:
 QUERPROFIL
 Station 0+280,0
 Höhensystem: DHHN 92

Anlage:	2.3.3.	Maßstab:	M.d.H. 1:50/L. 1:50
Ingenieurbüro ARLT GmbH Baugrunduntersuchung Altlastenerkundung Alt Ruppiner Allee 40 16816 Neuruppin Tel. 03391/446130-32 - Fax: 03391/446132	Bearbeiter:	H.Streibich	Datum:
	Gezeichnet:	H.Becker	14.10.15
	Geändert:		
Blattgröße:	1120 x 297	Projekt-Nr:	90-15-284