



Übersichtsplan mit Bohrungen


Legende




Abbaufelder KSL



Modellgrenzen




Bohrungen LULG



Bohrungen LBGR

Störungen



Störung nur im Tertiär aus 3D-Reflektionsseismik/ DMT



Lausitzer Hauptabbruch



Störung (allgemein)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 m

Geobasisdaten:  
© 2006 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg  
© 2008 Staatliches Geobasisinformation und Vermessung Sachsen  
Kartengrundlage: TK50

Jede weitere Vervielfältigung, Verwendung für sonstige Zwecke oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulässig

Auftraggeber:  
**KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH**  
Lange Straße 14 - 16  
03136 Spremberg



Auftragnehmer:  
**Fugro Consult GmbH**  
Wollener Str. 36 U  
12661 Berlin



Hydrogeologisch - hydrologische Verhältnisse  
des Känozoikums im Umfeld  
des geplanten Kupferschieferbergbaus  
der KSL in Spremberg

Übersichtsplan mit Bohrungen		
Lagebezug: RD 83 GK 5 / ETRS89		Höhenbezug: DHHN2
bearbeitet: 12.02.2013	Name A. Hartmann	Abt. Grundwasser
geprüft: 14.02.2013	H. Mozik	Grundwasser
Anlagen-Nr.: 1	Maßstab: 1 : 50 000	