



Erhaltungszustand - 91E0

- Erhaltungsgrad C
- Entwicklungsfläche

Erhaltungszustand - 3260

- Erhaltungsgrad B
- Erhaltungsgrad C

- Grenze UR
- X Bauwerke
- Gewässernetz

HINWEIS:

Kartengrundlage: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
 Datengrundlage: Gewässernetz Brandenburg, Daten des Landesamtes für Umwelt Brandenburg
 Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.
 Die Karte ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen aller Art, wie Reproduktionen, Nachdrucke, Kopien, Verfilmungen
 Digitalisierung, Scannen, Speicherung auf Datenträgern u.a.m., sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zulässig. Gleiches gilt für die Veröffentlichung.

1			
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

team ferox team ferox GmbH 01189 Dresden Am Eiswurlager 4 Tel.: 0351-85096808 Fax: 0351-85096806 E-Mail: service@teamferox.de		Datum	Name
	bearbeitet	2020-02-05	E. Meinel
	gezeichnet	2020-02-05	E. Meinel
	geprüft	2020-02-05	D. Schmidt
	Nummer	022-17	
	Bezugssystem	ETRS_1989	
	Maßstab	1 : 15.000	

Auftraggeber **Wasser- und Bodenverband Oberland Calau**
 Lindenstr. 2
 03226 Vetschau OT Raddusch

Vorhaben **Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserverteilung
 am Staugürtel VI
 UVP-Bericht**

Bezeichnung **Aktualisierung LRT 2017** Bl.-Nr.: **24.1.7**