

## **Auflistung verwendeter Gutachten und Planungsunterlagen**

- /1/ Handbuch „Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept“ BoVEK der DB AG (Stand Mai 2004);
- /2/ Handbuch Ökologische Altlasten der DB AG;
- /3/ Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln  
Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 20) vom 6.11.1997;
- /4/ LAGA, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, Teil II: Technische Regeln für die Verwertung, Pkt. 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), vom 05.11.2004
- /5/ Richtlinie Altschotter der DB AG: 880.4010, Bautechnik; Verwertung von Altschotter; vom 01.02.2003
- /6/ Historische Erkundung Standort 1015 Berlin Ostkreuz – Fürstenwalde - Frankfurt(Oder) Fa. Promeus vom 20.04.1998
- /7/ Orientierende Untersuchung - Standort 1015, Fa. GFE vom 30.11.2000 Dezember
- /8/ Geotechnisches Gutachten , ABS Berlin – Frankfurt (O),  
Abschnitt Ostendgestell – Erkner, Fa. Ingenieur Consult Hildebrandt vom 03.12.1999
- /9/ Schadstoffuntersuchung – Schotteruntersuchung, ABS Berlin – Frankfurt (O)  
Abschnitt Ostendgestell – Erkner, Fa. Ingenieur Consult Hildebrandt vom 03.05.2000
- /10/ Schadstoffuntersuchung – Schadstoffuntersuchung am Unterbaumaterial,  
ABS Berlin – Frankfurt (O) Abschnitt Ostendgestell – Erkner,  
Fa. Ingenieur Consult Hildebrandt vom 17.04.2000
- /11/ Umwelttechnische Untersuchungen, inkl. Gefährdungsabschätzungen für die Objekte  
Fotoladen, Dienstgebäude, Altes Waschhaus und Pumpenhaus –  
ABS Berlin – Frankfurt (Oder), Bf Köpenick (PA 6) VUS Brandenburg – Kirchmöser  
vom 03.07.2008
- /12/ Vorplanung ABS Berlin –Frankfurt/Oder-Grenze D/PL, PA 16 Bf Köpenick und BA  
1001 ESTW Köpenick von der Fa. SSF Ingenieure AG, EPV-GIV mbH vom August  
2016