








Baumverluste	
StU <30	1 Stück
StU 30–50	0 Stück
StU 50–100	0 Stück
StU 100–200	0 Stück
StU >200	0 Stück
$\Sigma$	1 Stück

# Medien/Einbauten

Fernheizung	—
Gasversorgung	—
Lichtzeichenanlage	—
Mischwasser	—
Regenwasser	—
Schmutzwasser	—
Stromversorgung	—
Telekommunikation	—
Trinkwasserleitung	—

## Legende

 Achse Bestand  
 Vermessung  
 Katastergrenze  
 Sohle Panke  
 Brücke  
 raue Sohlgleite  
 Mindesthabitausstattung Typ II

Begleitweg  
Sicherung  
Ausstattung Sohle  
Aufweitung  
Verlegung Panke  
Anpassung Sohlhöhe

Sohle

Ausstattung Sohle

## Aufweitung

Verlegung PankeAnpassung Sohlhöhe