

Straßenbahnmaßnahme
Haltestelle S-Bf Friedrichshagen
Planfeststellung

Bauwerksverzeichnis
Leitungsmaßnahmen /
Schachtumbau

Schöneiche, ~~17.02.2022~~
19.10.2022
03.08.2023

Änderungsindex:

Änderung	Seite	Nr.	Art
B10	3	1.11	Textänderung
B11	3	1.12	Textänderung
B12	3	1.31	Textänderung
B13	3	1.32	Textänderung
B14	3	1.33	Textänderung
B15	3	1.42	Textänderung
B16	3	1.43	Textänderung
B17	4	2.01	Textänderung
B18	4	2.02	Textänderung
B19	4	2.05	Textänderung
V1	5	5.01	Entfällt
V2	5	5.07	Entfällt
V3	6	7.01	Änderung Eigentümer

Vorhabenträger:



Schöneicher-Rüdersdorfer
Straßenbahn GmbH
Dorfstraße 15
15566 Schöneiche bei Berlin

Auftragnehmer:

Lipok GmbH

Gleisbau Straßenbau Tiefbau Fahrleitungsbau
Vermessung Planung Steuerung Überwachung

Köpenicker Straße 325, Haus 123
12555 Berlin
Tel.: 030 6576 34-10
Fax: 030 6576 34-12
e-mail: info@lipok-gmbh.de

Ifd Nr.	Eigentümer	Anlage Plan Nr.	Bau-Km von - bis	Ort	Bezeichnung	Maßnahme	Ursache
1	BWB						
1.1	BWB	ADL					
1.11	BWB	LP 1	ca. 0+176	südl. Straßenquerung Dahlwitzer Landstr.	Erneuerung ADL-Kanal 800 GG im Gleisbereich <i>in gleicher Dimension</i>	Erneuerung	Folge Gleis
1.12	BWB	LP 1	ca. 0+247	südl. Straßenquerung Dahlwitzer Landstr.	Erneuerung ADL-Kanal 800 GG im Gleisbereich <i>in gleicher Dimension</i>	Erneuerung	Folge Gleis
1.3	BWB	Schmutzwasser					
1.31	BWB	LP 1	ca. 0+166	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Abbruch vorh. Einsteigschacht und Neubau <i>zweier</i> neuer Einsteigschächte an anderer Stelle (<i>genaue Anzahl noch nicht möglich</i>),	Erneuerung	Folge Gleis
1.32	BWB	LP 1	ca. 0+166	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Abbruch und Neubau DN 200 - Schmutzwasserkanal im Bereich des Gleiskörpers, <i>Neutrassierung Schmutzwasserkanal (genaue Angabe noch nicht möglich)</i>	Erneuerung	Folge Gleis
1.33	BWB	LP 1	ca. 0+170	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	<i>Verlegung</i> Straßenabläufe werden ersatzlos zurückgebaut	Erneuerung Abbruch	Folge Gleis
1.34	BWB	LP 1	ca. 0+259	nördl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehendes 200 DN Schmutzwasserkanal im Gleisbereich	Sicherung	Folge Gleis
1.4	BWB	Trinkwasser					
1.41	BWB	LP 1	ca. 0+166	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Umverlegung eines Schiebers und Hydranten	Umverlegung	Folge Gleis
1.42	BWB	LP 1	ca. 0+168	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehende Durch Umverlegung der SW-Kanals ist Umverlegung der TWL im Bereich des Gleiskörpers <i>möglich</i> (genauere Aussagen noch nicht möglich)	Sicherung / Umverlegung	Folge Gleis
1.43	BWB	LP 1	ca. 0+257	nördl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehende Durch Umverlegung der SW-Kanals ist Umverlegung der TWL im Bereich des Gleiskörpers <i>möglich</i>	Sicherung / Umverlegung	Folge Gleis

Ifd Nr.	Eigentümer	Anlage Plan Nr.	Bau-Km von - bis	Ort	Bezeichnung	Maßnahme	Ursache
2	TK/KD	Telekommunikation					
2.01	TK/KD	LP 1		Gehweg Westseite Dahlwitzer Landstraße, Taxenstand	Umverlegung Taxensäule, Wiederaufbau an neuer Lage	Umverlegung	Folge Gleis
2.02	TK/KD	LP 1	ca. 0+171	südl. Straßenquerung Dahlwitzer Landstr.	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
2.03	TK/KD	LP 1	ca. 0+161	Nordseite Gehweg Schöneicher Str.,	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
2.04	TK/KD	LP 1	ca. 0+261	nördl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
2.05	TK/KD	LP 1	ca. 0+231 Gleis 1	Anpassung Gleiskörper im Bereich der auszubauenden Weiche	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
3	TK	Telekommunikation					
3.01	TK	LP 1	ca. 0+250	nördl. Gleisquerung Dahlwitzer Landstr.	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
3.02	TK	LP 1	ca. 0+166	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Umbau Kabelschacht im Bereich des Gleiskörpers	Umverlegung	Folge Gleis
4	NBB	Gasleitung					
4.01	NBB	LP 1	ca. 0+223 Gleis 1	Anpassung Gleiskörper im Bereich der auszubauenden Weiche	Sicherung der Leitungstrasse im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis

Ifd Nr.	Eigentümer	Anlage Plan Nr.	Bau-Km von - bis	Ort	Bezeichnung	Maßnahme	Ursache
5	Stromnetz Berlin	Stromleitung					
5.01	Stromnetz-Berlin	LP 1		nördl. Dahlwitzer-Landstraße, Westseite-Gehweg	Versetzung-OVK	Umverlegung	Folge-Gleis
5.02	Stromnetz Berlin	LP 1	ca. 0+167	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehende Stromleitung im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
5.03	Stromnetz Berlin	LP 1	ca. 0+159	südl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehende Stromleitung im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
5.04	Stromnetz Berlin	LP 1	ca. 0+259	nörddl. Gehwegquerung Ostseite Dahlwitzer Landstr.	Sicherung bestehende Stromleitung im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
5.05	Stromnetz Berlin	LP 1	ca. 0+277	nörddl. Gleisbogen, zw. geplanten Mast N12 und N13	Sicherung bestehende Stromleitung im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
5.06	Stromnetz Berlin	LP 1	von ca. 0+238 bis 0+240 Gleis 1	nörddl. Gleisbogen, zw. geplanten Mast N12	Sicherung bestehende Stromleitung im Bereich des Gleiskörpers	Sicherung	Folge Gleis
5.07	Stromnetz-Berlin	LP 1 LP 2		nördl. Dahlwitzer-Landstraße, Westseite-	Versetzung-Lichtmast-Nr.0007, 0009-0012	Umverlegung	Folge-Gleis

Ifd Nr.	Eigentümer	Anlage Plan Nr.	Bau-Km von - bis	Ort	Bezeichnung	Maßnahme	Ursache
6	Vattenfall Europe Wärme	Fernwärme					
6.01	VEW	LP 1	ca. 0+213	Bereich geplante Haltestelle S-Bf. Friedrichshagen	Sicherung bestehende Fernwärmeleitung	Sicherung	Folge Gleis
6.02	VEW	LP 1	ca. 0+310	Bereich geplanter Einbau Vignolschienenweiche	Sicherung bestehende Fernwärmeleitung	Sicherung	Folge Gleis
7	BA Treptow-Köpenick	Berliner Feuerwehr - Löschwasserbrunnen-					
7.01	BA Treptow-Köpenick Berliner Feuerwehr	LP 1		Bereich Gehweg Westseite Dahlwitzer Landstr., Bereich Taxi-Stand	Höhenanpassung Schachtdeckel -Löschwasserbrunnen-	Anpassung	Folge Gleis