

Allgemeine Hinweise zum Thema Luftbildauswertung (LBA)

Bei der Auswertung von Luftbildern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist mit einer Lageungenauigkeit der ermittelten Merkmale / Anhaltspunkte von mind. 1 – 3 m zu rechnen! Auf größere Lageungenauigkeiten wird gesondert hingewiesen. An die Antragsfläche angrenzende Merkmale / Anhaltspunkte werden aus Sicherheitsgründen innerhalb eines Saums von mind. 15 Metern dargestellt. Dieser Saum ergibt sich aus der Summe von zu erwartenden Lageungenauigkeiten von Merkmalen / Anhaltspunkten und dem Wirkungsbereich von Bodeneingriffen durch Baumaßnahmen (Erschütterungen ausgenommen). Aus arbeitsorganisatorischen Gründen können keine über die Aktenlage hinausgehenden Koordinaten von Merkmalen / Anhaltspunkten zur Verfügung gestellt werden. Eine antragsbezogene Darstellung der LBA wird grundsätzlich als Ausschnitt aus einer bestehenden LBA für ein deutlich größeres Untersuchungsgebiet entwickelt. Im Kurzbericht genannte Erschwernisse beziehen sich auf das vorgenannte größere Untersuchungsgebiet. Es ist möglich, dass die genannten Erschwernisse nicht oder nur teilweise auf die Antragsfläche zutreffen.

| <u>Punkt-Merkmale sind grundsätzlich lagegenau, aber nur symbolisch dargestellt. Ausnahme: Bombenrichter (durchschnittl. Durchmesser 8m).</u> | |
|---|---|
| | Bombenrichter |
| | Bombenblindgängerefundort (genaue Lage bekannt) |
| | Bombenblindgängerefundort (genaue Lage unbekannt) |
| | Bombenblindgängerverdachtspunkt realer Durchmesser ca. 1 bis 3m |
| | Bombenblindgängerverdachtspunkt (verworfen) nach Überprüfung Stand Technik (LBA oder Maßnahme vor Ort) |
| | Erdloch Vertiefung unbekannter Herkunft, realer Durchmesser ca. 1 bis 3m |
| | Flakstellung |
| | Munitionslager |
| | Militärisches Objekt (klein) |
| | Deckung kleine Schutzeinrichtung (offen oder geschlossen) |
| | Sonstiger Punkt mit Erläuterung |

| <u>Linien-Merkmale sind lagegenau dargestellt, die Breite nur symbolisch.</u> | |
|---|--|
| | Straßensperre |
| | Panzergraben reale Breite ca. 4m |
| | Graben (tlw. trocken) reale Breite ca. 3m |
| | Splittergraben reale Breite ca. 2m |

| <u>Flächen-Merkmale sind lagegenau und in realer Größe dargestellt.</u> | |
|---|--|
| | Antragsfläche |
| | Sonstige Fläche mit Erläuterung |
| | Archivalienbefund mit Erläuterung |
| | Militärisches Gebäude |
| | Baracke |
| | Baracke, rückgebaut |
| | Bunker mit Erläuterung |
| | Milit. Einrichtung mit Erläuterung |
| | Löschteich nach dem Krieg meist verfüllte Vertiefung |
| | Löschteich, ebenerdig transportabler Löschteich, ohne Bodeneingriff |
| | Bauwerksschaden zerstörtes bzw. beschädigtes Gebäude |
| | Einschränkung der LBA z.B. Vegetation |
| | Altbebauung offensichtlich unbeschädigtes, nach dem Krieg beseitigtes Gebäude |
| | Historische Topographie z.B. Lagerplatz, Kleingartenanlagen etc. |
| | Uferlinie 1945 |
| Landgewinn / Landverlust | |
| | Land 1945 - aktuell Wasser |
| | Wasser 1945 - aktuell Land |