

Abteilung Tiefbau
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 434 A, B+D / 2016

Legende

- * Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Ⓣ Bombenrichter maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Ⓜ Militärisches Kleingebäude
- M Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- - - - - Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Strassensperre
- - - - - Sonstige Fläche (mit Erläuterung) Tr. = Trümmer
- Militärisches Gebäude
- ▨ Baracke
- Baracke, rückgebaut
- Bunker (mit Erläuterung)
- Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- Löschteich
- Löschteich, ebenerdig
- Bauwerksschaden

**Munitionssuche
Luftbildauswertung**

E-Nr.: 1129/17 Teil 1 von 5
aus L-Nr.: 255/13, 012/14, 167/14,
283/15, 084/16, 248/16, 461/16, 504/16,
515/16, 553/16, 110/17


- Antragsfläche
- Zusatzinformationen**
- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▨ Altbebauung
- ▨ Archivalienbefund (mit Erläuterung)
- Historische Topographie**
- Gleis 1945
- Hist.topographische Linie (mit Erläuterung)
- Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)
- Historische Gewässer**
- Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich
- Landgewinn/Landverlust**
- Wasser 1945 - aktuell Land
- Land 1945 - aktuell Wasser

Maßstab 1:2.500



Koordinatensystem:
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obenstehende Zeichenerklärung enthält
alle Signaturen, auch soweit sie für diese
Auswertung nicht verwendet wurden.



Abteilung Tiefbau
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 434 A, B+D / 2016

Legende


- * Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Ⓢ Bombentrichter maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Militärisches Kleingebäude
- M Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- - - - - Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Strassensperre
- - - - - Sonstige Fläche (mit Erläuterung) Tr. = Trümmer
- Militärisches Gebäude
- ▤ Baracke
- ▥ Baracke, rückgebaut
- ▧ Bunker (mit Erläuterung)
- ▨ Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- Löschteich
- Löschteich, ebenerdig
- Bauwerksschaden

**Munitionssuche
Luftbildauswertung**

E-Nr.: 1129/17 Teil 2 von 5
aus L-Nr.: 255/13, 012/14, 167/14,
283/15, 084/16, 248/16, 461/16, 504/16,
515/16, 553/16, 110/17

- Antragsfläche
- Zusatzinformationen**
- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▤ Altbebauung
- ▧ Archivalienbefund (mit Erläuterung)
- Historische Topographie**
- Gleis 1945
- Hist. topographische Linie (mit Erläuterung)
- ▭ Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)
- Historische Gewässer**
- Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich
- Landgewinn/Landverlust**
- Wasser 1945 - aktuell Land
- Land 1945 - aktuell Wasser

Maßstab 1:2.500



Koordinatensystem:
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obenstehende Zeichenerklärung enthält
alle Signaturen, auch soweit sie für diese
Auswertung nicht verwendet wurden.

Abteilung Tiefbau
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 434 A, B+D / 2016

**Munitionssuche
Luftbildauswertung**

E-Nr.: 1129/17 Teil 3 von 5
aus L-Nr.: 255/13, 012/14, 167/14,
283/15, 084/16, 248/16, 461/16, 504/16,
515/16, 553/16, 110/17

Legende

- * Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Bombentrichter maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Militärisches Kleingebäude
- Ⓜ Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- - - Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Strassensperre
- - - Sonstige Fläche (mit Erläuterung) Tr. = Trümmer
- ▨ Militärisches Gebäude
- ▧ Baracke
- ▧ Baracke, rückgebaut
- ▧ Bunker (mit Erläuterung)
- ▧ Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- ▧ Löschteich
- ▧ Löschteich, ebenerdig
- ▧ Bauwerksschaden

□ Antragsfläche

Zusatzinformationen

- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▨ Altbebauung
- ▨ Archivalienbefund (mit Erläuterung)

Historische Topographie

- Gleis 1945
- Hist. topographische Linie (mit Erläuterung)
- ▨ Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)

Historische Gewässer

- ▨ Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich

Landgewinn/Landverlust


- ▨ Wasser 1945 - aktuell Land
- ▨ Land 1945 - aktuell Wasser

Maßstab 1:2.500



Koordinatensystem:
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obenstehende Zeichenerklärung enthält
alle Signaturen, auch soweit sie für diese
Auswertung nicht verwendet wurden.



Abteilung Tiefbau
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 434 A, B+D / 2016

**Munitionssuche
Luftbildauswertung**

E-Nr.: 1129/17 Teil 4 von 5
aus L-Nr.: 255/13, 012/14, 167/14,
283/15, 084/16, 248/16, 461/16, 504/16,
515/16, 553/16, 110/17

Legende


- * Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Ⓣ Bombentrichter
maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Militärisches Klein Gebäude
- Ⓜ Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- - - - - Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Strassensperre
- - - - - Sonstige Fläche (mit Erläuterung)
Tr. = Trümmer
- ▨ Militärisches Gebäude
- ▧ Baracke
- ▩ Baracke, rückgebaut
- ▧ Bunker (mit Erläuterung)
- ▨ Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- ▨ Löschteich
- ▨ Löschteich, ebenerdig
- ▨ Bauwerksschaden
- Antragsfläche
- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▨ Altbebauung
- ▨ Archivalienbefund (mit Erläuterung)
- Gleis 1945
- Hist. topographische Linie (mit Erläuterung)
- ▨ Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)
- Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich
- ▨ Landgewinn/Landverlust
- ▨ Wasser 1945 - aktuell Land
- ▨ Land 1945 - aktuell Wasser


Maßstab 1:2.500



Koordinatensystem:
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obenstehende Zeichenerklärung enthält
alle Signaturen, auch soweit sie für diese
Auswertung nicht verwendet wurden.





Abteilung Tiefbau
Fehrbelliner Platz 1 D - 10707 Berlin

Auszug aus der
Karte von Berlin 1 : 5000

Blatt Nr. / Stand: 434 A, B+D / 2016

Legende

- * Blindgängerfundort (genaue Lage bekannt)
- ★ Blindgängerfundort (genaue Lage unbekannt)
- ⊙ Blindgängerverdachtspunkt
- ⊗ Blindgängerverdachtspunkt, aus dem Verdacht entlassen
- Ⓣ Bombenrichter maßstabsabhängige Darstellung Ø 8m
- ⊠ Flakstellung
- Ⓜ Militärisches Kleingebäude
- M Munitionslager
- ▲ Sonstiger Punkt (mit Erläuterung)
- Erdloch
- Deckung
- - - Sonstige Linie (mit Erläuterung)
- Graben
- Splittergraben
- Panzergraben
- Strassensperre
- - - Sonstige Fläche (mit Erläuterung) Tr. = Trümmer
- ▨ Militärisches Gebäude
- ▧ Baracke
- ▩ Baracke, rückgebaut
- ▭ Bunker (mit Erläuterung)
- ▭ Milit. Einrichtung (mit Erläuterung)
- ▭ Löschteich
- ▭ Löschteich, ebenerdig
- ▭ Bauwerksschaden

**Munitionssuche
Luftbildauswertung**

E-Nr.: 1129/17 Teil 5 von 5
aus L-Nr.: 255/13, 012/14, 167/14,
283/15, 084/16, 248/16, 461/16, 504/16,
515/16, 553/16, 110/17

- Antragsfläche
- Zusatzinformationen**
- ▨ Einschränkung der Luftbildauswertung
- ▨ Altbebauung
- ▭ Archivalienbefund (mit Erläuterung)
- Historische Topographie**
- Gleis 1945
- Hist.topographische Linie (mit Erläuterung)
- ▭ Hist. topogr. Fläche (mit Erläuterung)
- Historische Gewässer**
- Wasserlinie 1945
- ▨ Überschwemmungsbereich
- Landgewinn/Landverlust**
- ▭ Wasser 1945 - aktuell Land
- ▭ Land 1945 - aktuell Wasser

Maßstab 1:2.500



Koordinatensystem:
ETRS 89 - 33N (EPSG: 25833)

Die obestehende Zeichenerklärung enthält
alle Signaturen, auch soweit sie für diese
Auswertung nicht verwendet wurden.