Friedenstraße 17 70806 Kornwestheim

Telefon 07154/8008-0 Telefax 07154/8008-55

Dr. Schmidt-Witte Gutachten Nr. 303-10 Anlage 10

Institut Dr. Haag GmbH · Friedenstraße 17 · 70806 Kornwestheim

Stein- und Kieswerke Sämann GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 21

75417 Mühlacker



Baugrund

Jahre

Kompetenz

Prüfbericht

Nr.: 84236

Auftraggeber: Stein- und Kieswerke

Sämann GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 21

75417 Mühlacker

Auftragsdatum: 30.08.2017

Untersuchung von Gesteinsmaterial Auftrag:

Lieferwerk: Ersingen

24.11.2017

Muschelkalk / Dolomit Gesteinsart:

Hydrogeologie Wohngiftberatung

b Baustoffprüfung halt Bodenmechanik Prüfstelle nach RAP Stra

Baugrund Baugrunduntersuchung Gründungsberatung Geotechnik Ingenieurgeologische Gutachten SiGeKo

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Das Prüfzeugnis darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Jede Veröffentlichung bedarf besonderer Zustimmung.

6

Seiten:

Deutsche Akkreditierungsstelle D-Z E-17299-01-00

Datum:

Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr. 204471

USt-IdNr.: DE 169474970

Geschäftsführer Dr. Heinz Haag Heidrun Haag



Am 30.08.2017 beauftragte die Firma Sämann unser Institut mit der Untersuchung von Gesteinsmaterial aus Dolomit und Muschelkalk, das aus zwei Kernbohrungen aus dem Steinbruch Ersingen stammt. Dazu wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

- Bestimmung der Kornform nach DIN EN 933-4
 Widerstand gegen Zertrümmerung an der Kornklasse 8/12,5
 nach DIN EN 1097-2
- Bestimmung der Wasseraufnahme nach DIN 1097-6
- Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung nach DIN EN 1367-1
- Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 1367-6
- Druckfestigkeit nach DIN EN 1926
- Rohdichte nach DIN EN 1097-6
- Bestimmung des Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalts nach DIN EN ISO 17294-2

2. Proben

Das Probenmaterial (Bohrkerne) wurde am 30.08.2017 von Mitarbeitern der Fa. Sämann angeliefert.

Für die jeweiligen Untersuchungen wurde das Ausgangsmaterial von Hand mittels Hammer vorzerkleinert und dann mittels Laborbackenbrecher auf die Korngröße 8/16 mm zwei- bis dreimal gebrochen und ausgesiebt.

Für die Prüfung der Wasseraufnahme und Druckfestigkeit wurden aus unbeschädigten Bohrkernabschnitten Würfel mit 50 mm Kantenlänge herausgesägt und die Druckflächen plan geschliffen. Insgesamt konnten acht Würfel hergestellt werden.

Probenbezeichnung und Herkunft:

KB 1: 20 - 23 m Dolomit

KB 1: 23 - 32 m Muschelkalk/ Dolomit Wechselfolge

KB 2: 36 - 40 m Dolomit

KB 2: 40 - 50 m Muschelkalk/ Dolomit Wechselfolge





STITUT DR. HAAG

3. Ergebnisse

3.1 Bestimmung der Kornform von groben Gesteinskörnungen

Prüfverfahren: DIN EN 933-4

Die Prüfung wurde an der Kornklasse 8/16, die aus den Kernbohrungen hergestellt wurde, durchgeführt.

Probe	Kornklasse di / Di [mm]	Kornformkennzahl [M%]	Kategorie SI
KB 1, 23 - 32 m	8/16	31,4	SI ₅₀
KB 2, 40 - 50 m	8/16	12,6	SI ₁₅

3.2 Widerstand gegen Zertrümmerung

Prüfverfahren DIN EN 1097-2

Die Prüfung wurde an der Kornklasse 8/12,5 mm durchgeführt.

Schlagzertrümmerungswerte **SZ** _{8/12,5}:

Probe	2	KB 1, 23 - 32 m			KB 2, 40 - 50 m		
Rohdichte [Mg/m³]:		2,697		2,721			
Einzelwerte [M%]:	22,74	23,88	23,56	24,29	22,98	23,19	
Mittelwert [M%]:		23,4		23,5			

3.3 Wasseraufnahme

Prüfverfahren: DIN EN 1097-6, Anhang B

Die Prüfung wurde an den ausgesägten Würfeln durchgeführt.

Probe	KB 1, 23 - 32 m	KB 2, 40 - 50 m	
Wasseraufnahme, M%:	1,2	0,4	
Mittelwert aus Würfeln	3	5	





3.4 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel

Prüfverfahren: DIN EN 1367-1 (Wasser)

Die Prüfung wurde an der Kornklasse 8/11 durchgeführt.

Kornklasse 8/16	Absplitterungen Mittelwert aus 3 Einzelversuchen M%	Kategorie F	
KB 1, 23 - 32 m	0,3	F ₁	
KB 2, 40 - 50 m	0,5	F ₁	

3.5 Widerstand gegen Frost-Tausalz

Prüfverfahren: DIN EN 1367-6 (1% NaCl-Lösung)

Die Prüfung wurde an der Kornklasse 8/11 durchgeführt.

Kornklasse 8/16	Absplitterungen Mittelwert aus 3 Einzelversuchen M%		
KB 1, 23 - 32 m	4,8		
KB 2, 40 - 50 m	12,7		

Prüfverfahren: DIN EN 1926, DIN EN 1097-6

3.6 Druckfestigkeit und Rohdichte

Für die Ermittlung der Druckfestigkeit und der Rohdichte wurden Würfel mit 50mm Kantenlänge gesägt und die Druckflächen plan geschliffen.

KB 1, 23-32 m			Druckfestigkeit [MPa]	Mittelwert [MPa]
1	2,58		153,39	
2	2,56	2,59	86,2	140,6
3	2,63		182,24	



KB 2, 40-50 m	Rohdichte [Mg/m³]	Rohdichte Mittelwert [Mg/m³]	Druckfestigkeit [MPa]	Mittelwert [MPa]
1	2,67		149,55	
2	2,65		124,82	
3	2,67	2,67	113,97	136,6
4	2,69		122,71	
5	2,69		171,92	

3.7 Calciumcarbonatgehalt

Prüfverfahren: Untersuchung auf Calcium (Ca) und Magnesium

(Mg) nach Königswasseraufschluss und anschließende Umrechung auf die jeweiligen

Carbonate.

Probe	KB 1, 20 - 23 m	KB 1, 23 - 32 m	KB 2, 36 - 40 m	KB 2, 40 - 50 m
Calciumcarbonat- gehalt CaCO ₃ (M%)	63,3	71,3	71,5	79,0
Magnesiumcarbonat- gehalt MgCaCO ₃ (M%)	22,5	19,2	21,1	10,3
Gesamtcarbonat (M%)	85,8	90,5	92,6	89,3

Prüfbericht Nr.: 84236 Seite 6

4. Bewertung

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen erfüllen die untersuchten Proben die Anforderungen an

- 1. Gesteinskörnungen für Baustoffgemische im Straßenbau gemäß DIN EN 13242,
- 2. Gesteinskörnungen für Beton gemäß DIN EN 12620,
- 3. Gesteinskörnungen für Asphalt nach DIN EN 13043

Für die Verwendung nach 2. und 3. sind weitere Untersuchungen erforderlich, jedoch können nach den bereits vorliegenden Ergebnissen hier ebenfalls positive Ergebnisse erwartet werden.

(zu 2. bspw. Gehalt an Sulfat und Chlorid, zu 3. bspw. Widerstand gegen Hitzebeständigkeit und Affinität zu Bitumen)

Anmerkung: Bei den vorliegenden Ergebnissen ist die spezielle labortechnische Aufbereitung zu berücksichtigen, die zur Herstellung der Prüfkörnungen erfoderlich war.

i. V. Dipl.- Geol. J. Mändle Stellv. Prüfstellenleiter

