



Schutzgut Landschaft

Baubedingte Beeinträchtigungen
 KL1 Visuelle Beeinträchtigungen, Imissionen, Barrierewirkung im Bereich des temporären Baufeldes und der Zuwegungen
 zeitweise eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch Baustellenverkehr

Anlagebedingte Beeinträchtigungen
 KL2 Flächeninanspruchnahme (Lage wie KP2) und visuelle Störung
 Einsehbarkeit tlw. gegeben

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen
 KL3 Landschaftsbildveränderungen durch Ablagerungen möglich

Schutzgut Tiere

Baubedingte Beeinträchtigungen
 KT2 Unfallgefahren/ Tötungsrisiko durch Baustellenbetrieb/-verkehr
 KT3 Barrierewirkung auf Amphibien durch Baustellenverkehr

Schutzgut Pflanzen/Biotop

KP1 Baubedingte Beeinträchtigungen

Biotop hoher Bedeutung
 KP1.1 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen (52.33)

Biotop mittlerer Bedeutung
 KP1.2 Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)
 KP1.3 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (35.64)
 KP1.4 Hecke, naturraum- od. standortuntypisch (44.21)
 KP1.5 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen, degradiert (52.33_a)
 KP1.12 Bromberggebüsch (43.11)
 KP1.13 Gebüsch mittlerer Standorte (42.20)
 KP1.14 Nitrophytische Saumvegetation (35.11)

Biotop geringer Bedeutung
 KP1.6 Stark ausgebauter Bachabschnitt (12.22)
 KP1.7 Brennessel-Bestand (35.31)
 KP1.8 Garten (60.60)

Biotop sehr geringer Bedeutung
 KP1.9 Weg, Platz mit wassergebundener Decke (60.23)
 KP1.10 Baustelle/Lagerfläche/Rohboden (C)

KP2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen

Biotop hoher Bedeutung
 KP2.1 Naturnaher Bachabschnitt (12.10)
 KP2.2 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen (52.33)

Biotop mittlerer Bedeutung
 KP2.3 Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)
 KP2.4 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (35.64)
 KP2.5 Hecke, naturraum- od. standortuntypisch (44.21)
 KP2.10 Gebüsch mittlerer Standorte (42.20)
 KP2.11 Nitrophytische Saumvegetation (35.11)

Biotop geringer Bedeutung
 KP2.6 Stark ausgebauter Bachabschnitt (12.22)
 KP2.9 Brennessel-Bestand (35.31)

Biotop sehr geringer Bedeutung
 KP2.7 Weg, Platz mit wassergebundener Decke (60.23)
 KP2.8 Einzelbäume (45.30)

SIU80
 SIU100
 SIU80
 SIU60
 SIU40

Schutzgut Tiere

Baubedingte Beeinträchtigungen
 KT1 Inanspruchnahme/Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, insbesondere von Höhlenbrutstätten der Fledermäuse

Anlagebedingte Beeinträchtigungen
 KT4 Inanspruchnahme/ Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln und Fledermäusen

Bestand Biotoptypen im Wirkraum des Vorhabens

- Rohboden (ehem. Baustelle)
- Brennessel-Bestand
- Brombeer-Gestrüpp
- Fettwiese mittlerer Standorte
- Garten
- Gebüsch mittlerer Standorte
- Gewässerbegleitender Auwaldstreifen §
- Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
- Hecke mit naturraum- oder standortuntypischer Artenzusammensetzung
- Nitrophytische Saumvegetation
- Naturnaher Bachabschnitt §
- Stark ausgebauter Bachabschnitt
- Einzelbäume

Bestand Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

- Brennessel-Bestand
- Brombeer-Gestrüpp
- Feldgehölz
- Feldhecke
- Fettwiese mittlerer Standorte
- Garten
- Gebüsch aus nicht heimischen Straucharten
- Gebüsch mittlerer Standorte
- Gewässerbegleitender Auwaldstreifen §
- Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
- Heckenzaun
- Hecke naturraum- standortfremd
- Nasswiese
- Naturnaher Bachabschnitt §
- Sonstige Hochstaudenflur
- Sonstiger Dominanzbestand
- Streuobstbestand
- Sonstiges Großseggen-Ried
- Trittrasen/Zierrasen
- Tümpel
- Bauwerke

§ Geschützt nach §30 BNatSchG / §32 NatSchG
 Naturnahe Körsch mit gewässerbegleitendem Auwaldstreifen

§30-Abgrenzung LUBW

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

0 30 60 90 120 Meter

N

d			
c			
b	Wetzel	27.03.2026	Aktualisierungskartierung Biotop und Fauna 2024
a	Wetzel	13.12.2019	Aktualisierungskartierung 2017: Teilbereich Tümpelbiotop und Einzelnachweise Großer Wiesenknopf
	Name	Datum	

Auftraggeber

Zweckverband Hochwasserschutz Körsch
 Denkendorf • Filderstadt • Leinfelden-Echterdingen • Ostfildern • Stuttgart

Auftragnehmer

GefaÖ
 Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung mbH
 In den Weinäckern 4, 69168 Wiesloch
 www.gefaoe.de | info@gefaoe.de

Fachbereich
 Planung und Umwelt
 Felix-Dahn-Straße 6 • 70597 Stuttgart
 Tel. 0711/97668-0 • stuttgart@gefaoe.de

Gezeichnet	2016	We	Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Hochwasserschutzmaßnahme "Kläranlage Möhringen" Bestands- und Konfliktplan Pflanzen / Tiere / Landschaft
Bearbeitet	2015 2017 2024	We Ra Go	
Geändert	Aug. 2025	We	
Geprüft	März 2026	Eich	
Maßstab	1 : 1.000	Nr.	1.1