



Abb 1: Blick vom Einfahrtbereich nach Nordwesten, rechts das magere Grünland, im Hintergrund Recyclingmaterial



Abb 2: Ruderalvegetation am Böschungfuß der Deponie, im Hintergrund Recyclingmaterial





Abb 3: Blick auf das Regensickerbecken, im nahen Hintergrund der bewachsene Felsen, im Hintergrund Recyclingmaterial



Abb 4: Der gehölzbestandene Felsen





Abb 5: Aufgeschüttete Steine



Abb 6: Deponiefläche mit Recyclingmaterial (kein Deponat), Blick von Ost nach West





Abb 7: Nordöstlicher Bereich des mageren Grünlands, rechts des Zaunes liegt der geschützte Magerrasen



Abb. 8: Blick von Nord nach Süd am westlichen Rand der Deponie





Abb 9: Weg im Südwesten



Abb 10: Deponie im Südwesten





Abb 11: Derzeit in Verfüllung befindliche Deponiefläche, das im Hintergrund liegende Material dient zur Abdeckung der abgelagerten Asbestplattenbags



Abb 12: Blick von West nach Ost im südlichen Teil der Deponie



