

Anhang 2



Geotechnisches Büro
Dr. Heimbucher GmbH




Abb. 3: Richtungsrose der Photolineationen. Der Kreis entspricht einer Häufung der Meßwerte von 10%.




Abb. 1: Spalten, Klüfte und Kleinstörungen in der Massenfazies auf der obersten Abbausohle im Steinbruch Deisenstein. Der Kreis entspricht einer Häufung der Meßwerte von 10%.




Abb. 2: Klüftmessungen in der Schichtfazies im tieferen Bereich des Steinbruchs Deisenstein. Der Kreis entspricht einer Häufung der Meßwerte von 10%.