Abiotische Schutzgüter

- Mittleres ökologisches Risiko für Böden durch dauerhaften Flächenverlust *(keine Darstellung)*
- Geringes ökologisches Risiko für Schutzgut Wasser (Inn) durch baubedingten Nährstoffeintrag (Eintrag von Aushubmaterial)

Vegetation

Ökologisches Risiko für Vegetation durch dauerhaften Flächenverlust

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Ökologisches Risiko für Vegetation durch vorrübergehenden, baubedingten Flächenverlust

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- mittleres ökologisches Risiko für Vegetation und für Fauna (v.a. Wildbienen) durch vorübergehenden Nährstoffeintrag

Flora

Ökologisches Risiko für Flora durch dauerhaften Flächenverlust

- sehr gering *(trifft nicht zu)*
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

- punktuelles Vorkommen
- lineares Vorkommen
- flächiges Vorkommen

Fauna

Ökologisches Risiko für Fauna durch dauerhaften Flächenverlust

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Artnachweise Fauna

- Haselmaus
- Fledermäuse, Standort Batcoder mit Nr.
- Vögel
- Reptilien
- Amphibien
- Scharlachkäfer *(Cucujus cinnaberinus)*
- Tagfalter
- Wildbienen
- Transekt Wildbienen

Anbindung Sickergraben bei Inn-km 63,4

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
Fachdaten © Bayerisches Landesamt für Umwelt

Sonstige Begrenzungen

- Untersuchungsgebiet
- 68,2 — Flusskilometer Inn
- 123/4 — Flurstücksgrenzen
- Staatsgrenze
- Technische Planung

Ohne Darstellung

- geringes bis mittleres ökologisches Risiko durch baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung (potenziell v.a. Biber und Amphibien)
- hohes ökologisches Risiko durch Baubetrieb (Individuenverluste; potenziell für Reptilien und Amphibien) bzw. mittleres bis hohes ökologisches Risiko durch Baufeldfreimachung, Baumfällungen und Wurzelstockrodungen (Individuenverluste; potenziell für Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Amphibien und Scharlachkäfer)
- mittleres ökologisches Risiko durch baubedingte Beunruhigung (potenziell Störung von v.a. Fledermäusen und Vögeln)

Plangrundlage: Koordinatensystem: Deutschland DHDN-Gauss-Krüger Zone 4 (EPSG: 31468)
Orthophotos aus Befliegung 2018

Änd.	Datum	Name	Bemerkungen
D			
C			
B			
A			

Projekt: Planort: Bestandsplan

Planer:

Verbund
ÖBK AG
Münchner Straße 48
D-84359 Simbach am Inn

werner consult
Zivilrechtsgesellschaft m.b.H.
Lehrbacher Str.4-1200 Wien
wien@wernerconsult.at

Umwelt Gutachten Petz
Technisches Büro für Ökologie und Umweltschutz
Neubiten 74, A-5202 Neumarkt am Wallersee
petz@umweltgutachten.at

Landschaft + Plan Passau
Landschaft + Plan • Passau
Heisauer Str. 21, D-94127 Neuburg a. Inn
info@landschaftundplan-passau.de

Plan-Nr.: 14.02

Maßstab: 1:2.500

Innkraftwerk Braunau-Simbach
Durchgängigkeit und Lebensraum
Umgehungsgewässer

	Datum	Name
Gez.:	28.08.2020	Hübler
Gepr.:	28.08.2020	Resch
Gen.:	28.08.2020	Hermann
AKS-geprüft:		
Freigabe:		

Umweltverträglichkeitsstudie

Ökologisches Risiko

Freigabe AHP Fachbereich: Plangr/Ble: Maßstab: CAD-Anwendung: DGN: ACTIVE

Bestellnummer: Auftragsnummer: Blatt an Blatt

SG	Projekt-Nr.	Erstellt	Titelzeil	Sprache	Revisionsnummer	Dokumentenart	Verfahrensstufe	Fachbereich	Gebäudeteil	Anlagenteil	Funktion	Bauteil	Ort	Anlagenart/Raum	Bauteil	Laufende Nummer
SGBR	A006	LAPP1	A00001	B	00	-	FE	0	2	SH	T				CL	0010
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9