



Legende

Bäume mit besonderem Wert für Fledermäuse, höhlenbrütende Vögel und holzbewohnende Käfer im Eingriffsbereich (mit Baum-Nr.)


- wertvoll (Wertstufe 2)
- sehr wertvoll (Wertstufe 3)

Gebäude/Bauwerke, die im Rahmen der Gebäudekontrolle untersucht wurden

- A Autobrücke B299
- E Eisenbahnbrücke
- I Gebäude Nr. 1
- H Holzhütte
- S ehemaliger Stallungsunterstand

Eingriffsbereiche

- Aufweitungsbereich (25m von Ufer)
- BE-Fläche Kinderspielplatz
- BE-Fläche Parkplatz
- Flutmulde
- Vorzugsvariante (5m beiderseits zu Mauer)



Projekt:
Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen der Hochwasserschutzplanung Trostberg

Kartentitel:
 Karte 4: Baum- und Gebäudekontrolle

Stand:
 7. Dezember 2017

Maßstab:
 1: 2.500

Bearbeitung:
GFN - Umweltplanung
 Gharadjedaghi & Mitarbeiter

GFN
 Theresienstr. 33
 80333 München
 Tel: 089/219609970
 Fax: 089/219609978
 E-Mail: info@gfn-umwelt.de
 Internet: www.gfn-umwelt.de

Auftraggeber:
Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Rosenheimerstr. 7
 83278 Traunstein
 Tel: 0861/70655-0
 Fax: 0861/13605
 E-Mail: poststelle@wwa-ts.bayern.de

Kartografie:
 L. Böcher

Kartengrundlage:
 Ortholuftbild