




Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Bauzeitlich

Auslauf	Fangedamm
Zulauf UP1 [m³/s]	0
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	3.23
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	-.-
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	399.47
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	-.-

Wassertiefe [m]

- trocken
- 0,01 m bis 0,10 m
 - 0,10 m bis 0,25 m
 - 0,25 m bis 0,50 m
 - 0,50 m bis 1,00 m
 - 1,00 m bis 2,00 m
 - 2,00 m bis 3,00 m
 - 3,00 m bis 4,00 m
 - 4,00 m bis 5,00 m
 - > 5,00 m


Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.02 Blatt 1

**WKW UP1 bis Einlauf Echinger
Speichersee**

Auswertung: Bauzeitliche Wassertiefen

PG-SKUP, 14.11.2023



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Bauzeitlich

Auslauf	Fangedamm
Zulauf UP1 [m³/s]	0
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	3.23
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	-
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	399.47
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	-

- Wassertiefe [m]
- trocken
- 0,01 m bis 0,10 m
 - 0,10 m bis 0,25 m
 - 0,25 m bis 0,50 m
 - 0,50 m bis 1,00 m
 - 1,00 m bis 2,00 m
 - 2,00 m bis 3,00 m
 - 3,00 m bis 4,00 m
 - 4,00 m bis 5,00 m
 - > 5,00 m


Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.02 Blatt 2

Echinger Speichersee

Auswertung: Bauzeitliche Wassertiefen

PG-SKUP, 14.11.2023



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Bauzeitlich

Auslauf	Fangedamm
Zulauf UP1 [m³/s]	0
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	3.23
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	-.-
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	399.47
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	-.-

Wassertiefe [m]

- trocken
- 0,01 m bis 0,10 m
 - 0,10 m bis 0,25 m
 - 0,25 m bis 0,50 m
 - 0,50 m bis 1,00 m
 - 1,00 m bis 2,00 m
 - 2,00 m bis 3,00 m
 - 3,00 m bis 4,00 m
 - 4,00 m bis 5,00 m
 - > 5,00 m
- Fangedamm

Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.02 Blatt 3

**Auslauf Echinger Speichersee bis
Wehranlage Hofham**

Auswertung: Bauzeitliche Wassertiefen

PG-SKUP, 14.11.2023



Legende

Lastfall Echinger Speichersee: Bauzeitlich

Auslauf	Fangedamm
Zulauf UP1 [m³/s]	0
Zulauf Sempt [m³/s]	1.91
Zulauf Kleine Sempt [m³/s]	1.15
Zulauf Aubach [m³/s]	0.1
Zulauf Gleissenbach [m³/s]	0.07
Auslauf [m³/s]	3.23
Wasserspiegel UP1 Unterwasser [m ü. NHN]	-.-
Wasserspiegel Echinger Speichersee [m ü. NHN]	399.47
Wasserspiegel UP2 Oberwasser [m ü. NHN]	-.-

Wassertiefe [m]
trocken

Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Hydraulik Bericht UP2
Anlage 04.03.01.02 Blatt 4

Wehranlage Hofham bis Mündung
in Isar

Auswertung: Bauzeitliche Wassertiefen

PG-SKUP, 14.11.2023