







MIK (Haltung 6 ab Ostufer Echinger Speichersee) - Bilanz Infiltration-Exfiltration Bauphase 2 <=> Ist-Zustand

